СПРАВОЧПИК



А.В.КУНЕВИЧ И.Н.СИДОРОВ С.В.СКОРНЯКОВ



# TPAHCE PRATUPO

ДЛЯ БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ АППАРАТУРЫ



Горячао лимия-Телеком

Приведены сведения об электромагнитных параметрах и конструктивных размерах трансформаторов, габаритная мощность которых не превышает 1 кВт.

Рассмотрено применение трансформаторов в различной бытовой и офисной аппаратуре и приборах с учетом воздействия на них механических и климатических факторов, при которых они эксплуатируются в реальных условиях.

# Содержание

Предисловие	-
Введенис	2
Глава первая Общие сведения	Ć
1 1 Термины и определения	•
1 2 Классификация трансформаторов	7
1 3 Требования и нормы условий эксплуатации	11
Глава вторая Трансформаторы питания сетевые малой мощности	22
2 1 Общие сведения	22
2 2 Трансформаторы тила ТПП с частотой питающеи сети 50 Гц	22
2 3 Трансформаторы типа ТПП с частотои питающеи сети 400 Гц	35
2 4 Трансформаторы тила ТП с частотой литающеи сети 1 000 Гц	63
2 5 Трансформаторы питания сетевые типа «Мультек»	75
2 6 Трансформаторы питания для печатного монтажа ТП121 — ТП125	77
Глава третья Трансформаторы для импульсных источников питания	80
3 1 Общие сведения	80
3 2 Трансформаторы типа ТПИ	81
3 3 Трансформаторы для обратноходовых преобразователей	86
Глава четвертая Трансформаторы сигнальные согласующие	91
4 1 Общие сведения	91
4 2 Трансформаторы согласующие типа ТОТ	91
4 3 Трансформаторы согласующие низкочастотные типа ТОЛ	103
4 4 Трансформаторы согласующие входные типа ТВЛ	108
4 5 Трансформаторы входные типа ТВТ	111
4 6 Трансформаторы согласующие низкочастотные типа ТМ	115
4 7 Трансформаторы согласующие типа T	121
4 8 Трансформаторы согласующие типа ТНЧЗ	132
Условные обозначения	137
Список литературы	139

# Предисловие

В современной радиоэлектронной аппаратуре, в том числе в устройствах электропитания, широко применяются различные типы сигнальных трансформаторов и трансформаторов питания, обеспечивающих получение разнообразных выходных параметров. Сигнальные трансформаторы применяются также для согласования входных и выходных импедансов каскадов аппаратуры. От правильного выбора и применения трансформаторов зависит устойчивая и надежная работа как отдельных узлов и каскадов, так и всей аппаратуры в целом. Трансформаторы оказывают существенное влияние на основные электрические параметры аппаратуры и приборов, надежность и долговечность устройств, а также на эксплуатационные характеристики в условиях воздействия на них повышенной температуры и других климатических факторов.

Сетевые трансформаторы питания, рассматриваемые в книге, в силу своей многофункциональности обеспечивают требуемыми параметрами (напряжениями и токами) большое число конструктивных исполнений бытовой и офисной аппаратуры, которые в свою очередь, обусловили их значительное разнообразие по электрическим и конструктивным характеристикам. Применение интегральных микросхем полупроводниковых приборов позволило значительно уменьшить массогабаритные характеристики РЭА и приборов и одновременно улучшить их качественные характеристики и показатели надежности. В значительной степени микроминиатюризация РЭА коснулась и применяемых трансформаторов. Этому способствовало применение новых магнитных материалов с повышенной индукцией насыщения и разработка прогрессивных технологий изготовления трансформаторов, например с использованием аморфных магнитных материалов.

В справочнике приведены сведения о трансформаторах, габаритная мощность которых не превышает 1 кВт. Приводимые значения электромагнитных параметров трансформаторов обеспечивают их оптимальные характеристики при влиянии на них многих факторов. В первую очередь это касается выбора температурного режима работы, зависящего от качества магнитного материала, потерь в сердечнике и обмотках, соотношения этих потерь, температуры окружающей среды, коэффициента заполнения, технологии изготовления, конструкции, места установки и площади крепления на шасси, температурного контактного сопротивления между шасси и трансформатором В справочнике не затрагивается тема расчета и теории трансформаторов, а специалисты, интересующиеся этими вопросами, найдут необходимые сведения в трудах современных ученых, частично приведенных в списке прилагаемой литературы.

В данной книге проанализированы и приведены в систему сведения из технической литературы и нормативно-технической документации: научных трудов отечественных авторов, ТУ изготавливаемых трансформаторов, межведомственной нормативно-технической документации по стандартизации, отраслевых и государственных стандартов. Настоящий справочник не заменяет технических условий, утверждаемых в установленном порядке, и не является юридическим документом для предъявления рекламаций заводам изготовителям трансформаторов.

Применение трансформаторов в различной бытовой и офисной аппаратуре и приборах рассматривается с учетом воздействия на них механических и климатических факторов, при которых они эксплуатируются в реальных условиях.

Построение справочника, необходимое количество иллюстрационного материала и особенно таблиц, по мнению авторов, делают данное издание доступным не только для специалистов, разработчиков РЭА, но и для широкого круга радиолюбителей.

7

į

## Введение

Бытовая и офисная техника охватывает следующие виды радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). теле— и радиоприемники; аудио магнитолы; музыкальные центры; видеомагнитофоны и видеоплееры; видеокамеры; компьютеры; тюнеры; усилители звуковой и высокой частоты, телефоны; радиотелефоны; СD—проигрыватели; электромузыкальные инструменты; диктофоны; телефонные интерконнекты; контроллеры различного назначения, радиомикрофоны; приборы радиационной дозиметрии и др. Входящие в нее узлы, модули и функциональные блоки зачастую содержат трансформаторы различных типов и назначения

.

Многообразие применяемых в РЭА типов и типоразмеров трансформаторов объясняется не только значительным количеством вариантов рабочих режимов эксплуатации аппаратуры, но, главным образом, принципиальными функциональными и конструктивными различиями. При этом необходимо иметь в виду, что РЭА и входящие в нее трансформаторы используются в разнообразных климатических условиях, под воздействием механических нагрузок, в магнитных полях с высокой напряженностью и в различных частотных диапазонах. Совокупность всех воздействий не может быть определена одной и однозначной величной, поэтому расчет и создание новых типов и типоразмеров трансформаторов является достаточно трудоемкой задачей. К сказанному следует добавить, что в определенных случаях применения трансформаторов их технические характеристики и основные параметры могут меняться, а в условиях внешних воздействий могут достигать предельно допустимых значений. Поэтому при изготовлении трансформаторов к магнитопроводам, обмоточным проводам, изоляционным материалам и технологии производства предъявляются специальные, достаточно жесткие технические требования, что позволяет обеспечить высокую надежность трансформаторов при эксплуатации.

Сердечники и магнитопроводы, применяемые в трансформаторах, должны обладать высокими магнитными параметрами в слабых и сильных электрических полях, малыми потерями на вихревые токи и перемагничивание, высокой технологичностью при изготовлении, низкой стоимостью и др. В настоящем справочнике технические данные по обмоточным проводам, магнитным материалам и магнитопроводам не претендуют на всю полноту и строгость изложения, и поэтому авторы рекомендуют обращаться к фундаментальным трудам в тех случаях, когда потребуются более глубокие знания по конкретному вопросу.

Конструкция трансформаторов определяется соотношениями геометрических размеров, способом изготовления, а также типом применяемых магнитопроводов. Качественные характеристики магнитопроводов в основном зависят от применяемого магнитного материала. В зависимости от технологии изготовления магнитопроводов трансформаторы подразделяются на броневые, стержневые, тороидальные, трубчатые и пр По своему функциональному назначению трансформаторы для бытовой и офисной техники подразделяются на трансформаторы питания сетевые, трансформаторы для импульсных источников питания, трансформаторы преобразователей напряжения, трансформаторы сигнальные согласующие низкочастотные и высокочастотные, трансформаторы сигнальные импульсные и др.

В частности, трансформаторы питания сетевые малой мощности для бытовой и офисной техники включают в себя трансформаторы питания с эффективным выходным номинальным напряжением не более 380 В, предназначенные для использования в бытовой и офисной РЭА, работающей от электрической сети переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и номинальным напряжением 127 и 220 В.

Трансформаторы для импульсных источников питания включают в себя трансформаторы однотактных и двухтактных понижающих или повышающих преобразователей напряжения, используемых для возбуждения импульсного высокочастотного напряжения без накопления энергии и для развязки и передачи энергии во вторичные цепи, а также трансформаторы обратного хода, которые обеспечивают накопление и передачу энергии в нагрузку, и развязку в обратноходовых преобразователях и стабилизаторах, работающих на частотах до 500 кГц.

Трансформаторы сигнальные согласующие включают в себя трансформаторы малой мощности, предназначенные для выполнения определенных функций по согласованию импедансов и развязки в электрических цепях блоков, узлов и устройств бытовой и офисной РЭА, работающих на низких и высоких радиочастотах. Трансформаторы сигнальные согласующие применяются чаще всего во входных и выходных каскадах устройств на полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах для согласования входных и выходных импедансов с целью максимального снижения потерь при преобразовании и передаче электрических сигналов в широкой полосе частот.

Трансформаторы сигнальные импульсные включают в себя трансформаторы малой мощности, предназначенные для выполнения одной или нескольких функций в импульсных устройствах РЭА: для передачи, формирования, преобразования и запоминания импульсных сигналов. Данная группа трансформаторов включает в свой состав импульсные сигнальные согласующие трансформаторы, формирующие импульсные сигнальные трансформаторы выходной строчной и кадровой разверток и многие другие типы. Импульсные трансформаторы, как правило, рассчитаны на

напряжение до 220 B с коэффициентами трансформации 0,01  $\,$  100 и с произведениями длительности импульса на входное импульсное напряжение 0,006  $\,$  12 500 B  $\,$  мс

Обозначения основных электромагнитных и физических величин приведены в соответствии с установленными в ГОСТ публикациях МЭК и рекомендациях ИСО

Виды классификационных групп и их признаки увязаны с классификацией функциональных узлов РЭА, в которых они используются, а также с классификацией изделий электронной техники по условиям ее применения и требованиям по стойкости к внешним воздействиям

# Глава 1. Общие сведения

#### 1.1. Термины и определения

Система единых терминов и определений основана на действующих ведомственных и государственных стандартах, которые включают в свой состав трансформаторы малой мощности, трансформаторы питания сетевые, трансформаторы тока и напряжения, изделия электротехнические, а также средства вторичного электропитания РЭА Применяются следующие термины и основные определения.

Автотрансформатор — трансформатор, обмотки которого гальванически связаны между собой так, что имеют общую часть

Входной согласующий сигнальный трансформатор — согласующий сигнальный трансформатор для согласования полного внутреннего электрического сопротивления источника сигнала с полным входным сопротивлением функционального узла электронной аппаратуры.

Выходной согласующий сигнальный трансформатор — согласующий сигнальный трансформатор для согласования выходного полного электрического сопротивления каскада электронной аппаратуры с полным электрическим сопротивлением нагрузки.

Выходная мощность трансформатора малой мощности — сумма мощностей всех вторичных обмоток трансформатора.

Высокопотенциальный трансформатор питания электронной аппаратуры — трансформатор питания электронной аппаратуры, имеющий хотя бы в одной из точек его электрической цепи максимальный потенциал, превышающий 1 500 В амплитудного значения.

*Долговечность* — свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

Диапазон частот — полоса частот, которой присвоено условное наименование

*Двухобмоточный трансформатор* — трансформатор, имеющий две, гальванически не связанные, обмотки

Герметичный трансформатор — трансформатор, выполненный так, что исключается возможность сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой.

*Импульсный сигнальный трансформатор* — сигнальный трансформатор, предназначенный для передачи, формирования, преобразования и запоминания импульсных сигналов.

Индуктивность намагничивания трансформатора малой мощности — индуктивность первичной обмотки трансформатора малой мощности в режиме холостого хода при воздействии на трансформатор напряжения симметричной формы

Коэффициент трансформации — отношение напряжений на зажимах двух обмоток в режиме холостого хода

Коэффициент трансформации трансформатора малой мощности— отношение числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной обмотки

Магнитная индукция — векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая силу, действующую на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного поля

Магнитный поток — поток магнитной индукции

*Микроминиатнорный трансформатор* — трансформатор малой мощности с расстоянием между выводами не более 2,5 мм.

*Микромодульный трансформатор* — трансформатор с размерами не более 11,5 x 11,5 x 23 мм, технология изготовления которого позволяет производить его модульный монтаж

Напряжение холостого хода трансформатора питания— напряжение на разомкнутой вторичной обмотке при номинальной частоте и номинальном напряжении на первичной обмотке

Наработка на отказ — время бесперебойной работы объекта от начала его эксплуатации до возникновения первого отказа

Однофазный трансформатор — трансформатор, в магнитной системе которого создается однофазное магнитное поле.

Повышающий трансформатор — трансформатор, у которого на первичной обмотке низшее напряжение

Регулируемый трансформатор — трансформатор, допускающий регулировку напряжения на одной или более обмоток при помощи специальных устройств, встроенных в конструкцию трансформатора.

Развязывающий сигнальный трансформатор — сигнальный трансформатор, предназначенный для гальванической развязки электрических цепей

Сетевой трансформатор питания— трансформатор питания электронной аппаратуры, предназначенный для работы от сети переменного тока.

Сигнальный трансформатор — трансформатор малой мощности, предназначенный для передачи, преобразования, запоминания электрических сигналов.

Согласующий сигнальный трансформатор — сигнальный трансформатор, предназначенный для согласования различных полных сопротивлений электрических цепей при преобразовании и передаче электрических сигналов.

*Трансформатор малой мощности* — трансформатор с выходной мощностью **4** кВ · А и ниже для однофазных трансформаторов, 5 кВ · А и ниже — для трехфазных.

Трансформатор питания электронной аппаратуры — трансформатор малой мощности, предназначенный для преобразования напряжения электрических сетей в напряжения, необходимые для питания электронной аппаратуры.

#### 1.2. Классификация трансформаторов

Малогабаритные трансформаторы, применяемые в бытовой и офисной РЭА, классифицируются по следующим главным признакам<sup>-</sup>

- по условиям применения и эксплуатации, учитывающих требования по стойкости к внешним воздействующим факторам;
- по функциональному назначению, которое определяется видами РЭА;
- по параметрам входной электрической энергии (рабочее напряжение и частота);
- по конструктивно—технологическим параметрам и характеристикам, основными из которых являются конструктивные разновидности магнитопроводов.

#### Условия применения

Трансформаторы бытовой и офисной РЭА по признаку стойкости к механическим факторам подразделяются на группы исполнения и на категории по климатическому исполнению. Классификация трансформаторов по условиям применения и требования для каждой классификационной группы по синусоидальной вибрации и механическому удару приведены в табл. 1.1. Требования по воздействию температуры окружающей среды, повышенной влажности, атмосферному давлению и классификация трансформаторов по этим признакам приведены в табл. 1.2 Группы исполнения выбирают, исходя из условий применения трансформаторов и необходимого уровня стойкости в части механических и климатических воздействий. При выборе групп исполнения должна быть обеспечена максимальная степень унификации и минимально возможное число групп исполнения трансформаторов каждого класса.

Предпочтительными являются трансформаторы, группа исполнения которых отвечает наиболее жестким требованиям, при всех равных прочих условиях.

Конкретная группа климатического и прочих исполнений указывается в технических условиях трансформаторов

При применении трансформаторов, имеющих жесткие характеристики по стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ), и трансформаторов с менее жесткими требованиями применяется индивидуальная или общая защита в составе аппаратуры: амортизация, термостатирование, герметизация и т. п., при этом меры индивидуальной защиты изделий в составе РЭА должны обеспечивать возможность применения изделий, изготовленных по пониженным эксплуатационным требованиям.

Таблица 1.1. Классификация трансформаторов по условиям применения и требованиям стойкости к внешним механическим воздействиям

к внешним ме Группа	Синусоидальная вибрация		уд многок	Механический удар многократного действия		ический ар чного твия	Характеристика	
исполнения по стойко- сти к меха- ническим факторам	Диапазон частот, Гц	Амплитуда ускорения, м/с²(g)	Степень жесткости	Пиковое удар- ное ускорение, м/с²(g)	Степень жесткости	Пиковое удар- ное ускорение, м/с²(g)	Степень жесткости	ларактеристика наиболее часто встречающихся условий применения
M 1	135	5(0,5)	1	150(14)	I	-	-	В стационарной аппаратуре и приборах, устанавливаемых на неподвижных объектах, а также в РЭА и приборах, не имеющих приспособлений для переноски и требующих применения специальных мер защиты при перевозке
M 2	155	10(1)	11	150(15)	ı	-	-	В аппаратуре и приборах, работающих на ходу и предназначенных для кратковременной переноски людьми и перевозки
M 3	155	20(2)	Ш	100(10)	1	-	-	В носимой РЭА и приборах, работающих на ходу или устанавливаемых на транспортных средствах
M 4	1. 80	50(5)	VI	150(15)	I		-	В РЭА и приборах, работающих на ходу, устанавливаемых на машинах и на стационарном оборудовании
M 5	1200	50(5)	VIII	400(40)	II	-	-	В РЭА, работающей на ходу, устанавливаемой на тракторах и гусеничных машинах и водном транспорте (быстроходные катера, суда на подводных крыльях и т п.), на технологическом оборудовании, сухопутном транспорте при частоте вибрации более 80 Гц
М 6	1500	100(10)	х	400(40)	II	1 500 (150)	111	В РЭА и приборах, устанавливаемых на объектах, имеющих мощные источники вибрации, а также для общего применения в промышленности при условии, что частота вибрации более 200 Гц

#### Назначение

В составе РЭА, приборов и аппаратуры средств связи (АСС) трансформаторы могут выполнять определенные заданные функции, предусмотренные схемными решениями. Наиболее широко трансформаторы применяются в схемах электрического питания радиотехнических устройств, в выпрямителях, фильтрах, статических преобразователях, стабилизаторах, регуляторах напряжения и тока, усилителях звуковой частоты. В схемах преобразователей с помощью трансформаторов можно преобразовывать основные

параметры электрической энергии в цепях переменного тока: напряжение, ток, число фаз и форму кривой. Каждое из преобразований, обычно, осуществляется одновременно с передачей электроэнергии электромагнитным путем в другую электрическую цепь, не связанную непосредственно с той цепью, откуда эта энергия подводится. Передача энергии при помощи трансформаторов возможна не только электромагнитным путем, но и комбинированным (электромагнитно—электрическим). Трансформаторы с таким типом передачи энергии относятся к автотрансформаторам. Существуют практические схемы, в которых трансформатор используется также для передачи электроэнергии электромагнитным путем без ее преобразования. Такой тип трансформатора, применяемый для изоляции одной электрической цепи от другой, называется изолирующим.

Таблица 1.2. Классификация трансформаторов по условиям применения и требованиям по стойкости к климатическим воздействиям

8 G	Т	емперату	ра среды, <sup>0</sup>	C	Повыше	нная относ	ительная вл	ажность	Атмосо пониж		
сформато						в наиболе	иесячная ее теплый ій период		давление, кПа (мм рт. ст.)		
Климатическое исполнение и категория трансформат <b>ора</b>	Повышенная рабочая	Ловышенная предельная	Пониженная рабочая	Лониженная предельная	Верхнее значение	Значение	Продолжи- тельность, мес	Степень жесткости	Рабочее	Предельное	
УХЛ 4			4		80%	65%	40		70		
УХЛ 4.2	55200		1		при 25 °C	при 20 °С	12	I	(525)		
УХЛ 1.1			<b>~</b> 10		0004		2	II	53,3 (400)		
ухл з	40150 60			98% при	98% при 25°C	0004			70		
УХЛ 3,1		- 25	•	25°C	80% при 20°С		111	70 (525)			
УХЛ 2.1				-		20°C	6				
УХЛ 1 УХЛ 2			45			100% при 25°C			IV	53,3 (400)	
ухл 5.1	55200		60		98% при 25°C	90% при 20°C	12	VI	70 (525)	19,4	
B 4 2			1	- 60			3	VII		(145)	
B 4						80%			50.0		
B 3 1		55	10		98% при	при 27 °C	12	VIII	53,3 (400)		
Т3					35 °C и более						
T 3.1	70 000				низких					-	
B 1.1	70200		- 25	р		темпе- ратурах	ратурах	4	XI	70 (525)	
B 2 1			без конден- 90%		90%						
B 5 1		60			сации влаги	при 27 <sup>с</sup> С			53,3		
T 2 1			- 60				12	Х	(400)		
T 5 1					•						

Следует отметить, что обычно в трансформаторах осуществляется одновременно преобразование не одного, а нескольких перечисленных выше параметров электрической энергии. Так, преобразование напряжения всегда происходит с изменением тока.

По признаку функционального назначения трансформаторы могут быть классифицированы на группы: трансформаторов питания, преобразователей питания и трансформаторов согласования.

Разновидности характеристик трансформаторов питания малой мощности:

- по напряжению низковольтные, высоковольтные и высокопотенциальные;
- по частоте питающей сети;
- по числу фаз однофазные, трехфазные, шестифазные и т. д.;
- по коэффициенту трансформации повышающие и понижающие;
- по числу обмоток двухобмоточные и многообмоточные;
- по виду связи между обмотками трансформаторы с электромагнитной связью (с изолированными обмотками) и трансформаторы с электромагнитной и электрической связью, то есть со связанными обмотками;
- по конструкции магнитопроводов;
- по конструкции обмоток катушечные, галетные и тороидальные;
- по конструкции всего трансформатора открытые, капсулированные и закрытые;
- по назначению выпрямительные, накальные, анодные, анодно-накальные и т. д.

#### **Частота**

Рабочая частота трансформатора — один из наиболее важных параметров, который определяет основные характеристики блока или узла, назначение и область возможного применения. По этому признаку трансформаторы могут быть классифицированы на трансформаторы пониженной частоты (менее 50 Гц), промышленной частоты (50 Гц), повышенной промышленной частоты (400, 1 000, 2 000 Гц), повышенной частоты (до 10 кГц) и высокой частоты (свыше 10 кГц).

#### Выходное напряжение

По признаку входной и выходной электроэнергии трансформаторы можно разделить на низковольтные, у которых напряжение любой обмотки не превышает 1 000 В, и высоковольтные, у которых напряжение любой обмотки превышает 1 000 В.

Номинальные напряжения систем электроснабжения, источников питания, преобразователей и присоединенных к ним приемников электрической энергии определены в соответствии с требованиями ГОСТ

- для источников и преобразователей 6; 12, 28,5; 42; 62; 115; 230 В для однофазного переменного тока и 42, 62, 230; 400; 690 В для трехфазного переменного тока;
- для сетей и приемников (трансформаторов) 6, 12, 27, 40, 60, 110, 220 В для однофазного переменного тока и 40, 60, 220, 380, 660 В для трехфазного переменного тока.

Кроме вышеуказанных стандартизованных значений напряжения допускается применять другие номинальные напряжения:

- 7 В для генераторов в системах электрооборудования мотоциклов и для источников электроэнергии автотракторной техники;
- 24 В однофазного тока частотой 50 Гц для преобразователей, сетей и приемников общепромышленного назначения;
- 26 В (преобразователи) и 2 В (приемники) однофазного тока частотой 50 Гц и 400 Гц для корабельного электрооборудования;
- 36 В (источники, преобразователи и приемники) трехфазного тока частотой 400 и 1 000 Гц для авиационной техники и летательных аппаратов;
- 42 В для сетей однофазного и трехфазного тока;.
- 120, 208 В (источники, преобразователи) и 115, 220 В (приемники) частотой 400 и 1 000 Гц для авиационной техники и летательных аппаратов;
- 36 В частотой 50 и 200 Гц (источники, преобразователи, приемники) для ранее разработанного оборудования и приборов;
- 208 В (источники) и 200 В (приемники) однофазного тока частотой 6 000 Гц для летательных аппаратов в технически обоснованных случаях.

Для источников и преобразователей допускается применять регулируемую установку напряжения, выбираемую из следующего ряда: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10 и 15% от номинальных значений. Допустимые отклонения от номинальных значений напряжений могут быть двусторонние симметричные и несимметричные, а также односторонние.

При эксплуатации АСС и аппаратуры электросвязи применяется однофазное переменное напряжение и фазные напряжения трехфазного тока, которые должны соответствовать следующим значениям: номинальное напряжение — 220 В; рабочее напряжение — 187...242 В включительно для питания от электросети общего назначения; 213...227 В включительно для питания аппаратуры от электросети общего назначения через устройства регулирования; частота напряжения — 50 Гц; пределы изменения частоты — 47,5...52,5 Гц включительно; допускаемый коэффициент нелинейных искажений — не более 10%.

Номинальные значения переменных напряжений на выходе устройств и блоков питания и входных питающих напряжений функциональных узлов, ППП, микросхем и блоков РЭА, имеющих в своем составе трансформаторы и оформленных основным комплектом конструкторской документации выбираются из ряда: 1,2; 2,4; 3,15; 5,0; 6,0 (6,3); 12,0 (12,6); 15,0; 24,0; 27,0; 36,0; 40,0; 60,0; 80,0; (110); 115; 127; 200; 220 и 380 В.

#### Схема трансформатора

Многообразие схемных решений трансформаторов определяет их классификацию по числу обмоток: одно-, двух- и многообмоточные.

Примером однообмоточных трансформаторов являются автотрансформаторы, в которых между первичной и вторичной обмотками кроме электромагнитной связи существует также и непосредственная электрическая связь. Автотрансформаторы не имеют гальванической развязки. Как уже отмечалось, в автотрансформаторе передача электрической энергии осуществляется комбинированным путем.

Двухобмоточные трансформаторы с фиксированным коэффициентом трансформации имеют две обмотки (первичную и вторичную), а многообмоточные трансформаторы имеют несколько вторичных обмоток. Все обмотки двухобмоточных и многообмоточных трансформаторов электрически не связаны друг с другом.

#### Конструкция

В основу конструктивно—технологических признаков классификации трансформаторов положена конструкция магнитопровода или сердечника, которые определяют вид трансформатора. По конструкции магнитопровода определяется конструкция трансформатора, а название магнитопровода отражается в названии трансформатора. Промышленностью изготавливаются броневые, стержневые, кольцевые (тороидальные) магнитопроводы и магнитопроводы сложных (специальных) конфигураций. Броневые трансформаторы изготавливаются на магнитопроводах типов Ш, ШЛ, Б, ОБ, X, Кв. и др. Все обмотки трансформатора располагаются на среднем стержне. Наличие только одной катушки, более полное заполнение окна магнитопровода обмоточным проводом, частичная защита катушки с обмотками от механических повреждений и хорошее ее магнитное экранирование выгодно отличают броневые трансформаторы от других типов.

Магнитопроводы и сердечники трансформаторов составляют большую группу изделий, изготавливаемых промышленностью в виде унифицированных конструкций по КД, отвечающей требованиям ГОСТ. Различные типы и типоразмеры магнитопроводов и сердечников приведены в соответствующих разделах справочника. Для изготовления магнитопроводов и сердечников применяются магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы, обладающие высокой магнитной проницаемостью в сильных магнитных полях, малыми потерями на вихревые токи и перемагничивание. Принадлежность к тому или иному классу материала определяется кривой намагничивания и параметрами петли гистерезиса.

#### 1.3. Требования и нормы условий эксплуатации

Малогабаритные трансформаторы питания и согласования эксплуатируются, как правило, в составе различных функциональных узлов РЭА и приборов, а также в составе электротехнических изделий, на которые распространяются требования соответствующих государственных стандартов. Характерной особенностью всех трансформаторов является их эксплуатация, равно как и всей радиоэлектронной аппаратуры, в различных климатических зонах страны, когда на них действуют в комплексе механические, биологические, климатические и другие внешние воздействующие факторы. При этом трансформаторы должны сохранять свои параметры и характеристики в пределах норм, установленных техническими заданиями на их разработку или техническим условиям в течение сроков службы и сроков сохранности в процессе воздействия указанных факторов, значения и нормы которых рассматриваются в настоящей главе. Малогабаритные трансформаторы в подавляющем большинстве предназначены для эксплуатации, хранения и транспортировки в расчетных диапазонах значений климатических или других факторов. Дополнительно

к этим диапазонам факторов, в пределах которых при эксплуатации обеспечивается работоспособность трансформаторов, могут быть установлены один или несколько более узких диапазонов факторов, в пределах которых обеспечивается более узкий диапазон отклонений параметров. В ряде случаев в пределах этих диапазонов, устанавливается несколько значений одного и того же фактора при выборе требований в отношении различных этапов эксплуатации или отдельных технических характеристик, например, несколько значений верхней и эффективной температуры при различных ресурсах или сроках службы.

Требования экономической и технической целесообразности диктуют изготовление трансформаторов, пригодных для эксплуатации в нескольких климатических районах и местах размещения, которые приведены в соответствующих таблицах справочника. Малогабаритные трансформаторы могут эксплуатироваться в макроклиматических районах и местах размещения, отличающихся от тех, для которых они предназначены, если воздействующие факторы в период эксплуатации не выходят за пределы номинальных значений, установленных для них. Например, трансформаторы климатического исполнения УХЛ 4 могут в летний период эксплуатироваться в условиях УХЛ 2.

При эксплуатации трансформаторов в условиях, где значения воздействующих факторов выходят за пределы установленных номинальных значений, основные технические параметры и характеристики не гарантируются. Поэтому промышленностью изготавливаются трансформаторы, которые могут эксплуатироваться в нескольких макроклиматических районах и местах размещения или же для хранения в различных условиях попеременно в течение разных сроков. В этих случаях сочетания различных условий эксплуатации или хранения со сроками пребывания в этих условиях указываются дополнительно.

Условия эксплуатации, транспортировки, хранения и упаковки комплектующих ЭРЭ устанавливаются более жесткими, и к ним предъявляются более высокие требования, чем к аппаратуре, в которой они используются.

Для конкретных типов или групп трансформаторов указывается несколько значений одного и того же внешнего воздействующего фактора при установлении требований в отношении отдельных технических характеристик. Указывается, например, несколько верхних значений температуры при различной продолжительности наработки трансформаторов на отказ. Также указываются разные степени жесткости для одного и того же вида механических нагрузок при установлении требований по прочности и устойчивости. К трансформаторам, в технически обоснованных случаях, предъявляются требования по внешним воздействующим факторам более жестких значений, чем указаны в справочнике и которые соответствуют принятым в ГОСТ.

Если при эксплуатации трансформаторы не подвергаются воздействию каких—либо внешних факторов, то и требования по воздействию этих факторов не предъявляются. Если трансформатор разрабатывается только для конкретного объекта, и по выполняемым функциям и характеристикам пригоден только для данной аппаратуры, то предъявляемые к данному трансформатору требования могут отличаться от указанных в настоящем справочнике, и устанавливаются исходя из условий работы трансформатора в данном объекте. В некоторых случаях к трансформаторам, рассматриваемым в настоящем справочнике, из технических соображений невозможно или нецелесообразно предъявлять жесткие требования. Тогда с учетом возможных мер индивидуальной защиты в аппаратуре, к ним предъявляются менее жесткие требования и нормы эксплуатации. При этом меры защиты должны обеспечивать возможность применения трансформатора, разработанного по пониженным требованиям, в условиях, соответствующих заданной степени жесткости.

Промышленностью все трансформаторы изготавливаются в различных климатических исполнениях. Эти исполнения имеют буквенное или цифровое обозначения, перечень которых приведен в табл. 1.3, и соответствуют принятым в ГОСТ 15150–69. Трансформаторы в этих исполнениях, в зависимости от места размещения, в воздушной среде и на высотах до 4 300 м изготавливаются по категориям размещения, которые, в свою очередь, подразделяются на укрупненные и дополнительные. Характеристика и обозначение категорий размещения трансформаторов и других изделий приведены в табл. 1.4. Для трансформаторов, электротехнических изделий и аппаратуры, предназначенных для эксплуатации только в безвоздушной среде и/или при атмосферном давлении менее 53,3 кПа (400 мм рт. ст.), в том числе на высотах более 4 300 м, понятие категории изделий не применяют во всех стадиях эксплуатации. Если один и тот же трансформатор предназначен для эксплуатации как в воздушной среде на высотах до 4 300 м, так и в безвоздушной среде и/или при атмосферном давлении менее 53,3 кПа, в том числе на высотах более 4 300 м, то понятие категории изделий применяют только для стадии эксплуатации в воздушной среде на высотах до 4 300 м.

Важным признаком для классификации трансформаторов по эксплуатационным характеристикам является разделение на группы видов аппаратуры, в которой применяются эти трансформаторы, и разделение их на группы в зависимости от значений пониженного давления. Состав групп по видам аппаратуры, в которых находят применение трансформаторы, приведены в табл. 1.5. Зависимость рабочих значений атмосферного давления от высоты над уровнем моря и обозначение групп пониженного давления приведены в табл. 1.6. При изготовлении трансформаторов часто используется термин «вид климатического

исполнения», который включает рассмотренные понятия и их сочетания исполнение, категория и группа по пониженному давлению Например, такой вид климатического исполнения, как УХЛ 204а

Таблица 1.3. Виды климатических исполнений трансформаторов

Климатические		Обозначения		Краткая характеристика макроклима-					
исполнения	русскими латинскими цифрами буквами		цифрами	тического района					
Трансформаторы, предназначенные для эксплуатации на суше, в реках и озерах									
Для макроклиматического района с умеренным климатом	У	(N)	0	Средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже +40 °С, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше – 45 °С					
Для макроклиматического рай- она с умеренным и холодным климатом	ухл	(NF)	1	Средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха ниже – 45 °C					
Для макроклиматического района с влажным тропическим климатом	ТВ	(TH)	2	Сочетания температуры равной или выше + 20 °С и относительной влажности, равной или выше 80%, наблюдается примерно 12 или более часов в сутки за 2 12 мес в году					
Для макроклиматического района с сухим тропическим климатом	TC	(TA)	3	Средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха выше + 40 °С и не отнесенные к ТВ					
Для макроклиматического рай- она как с сухим, так и с влаж- ным тропическим климатом	т	(T)	4	Температура + 20 °C и выше при от-					
Для всех макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом	0	(U)	5	носительной влажности равной или выше 80% или + 40°C и выше					
Трансформаторы, предназна	ченные для эк	сплуатации в ма	кроклиматич	еских районах с морским климатом					
Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом	М	(M)	6	Моря, океаны и прибрежная территория в пределах непосредственного воздействия морской воды, расположенные севернее 30° северной широты или южнее 30° южной широты					
Для макроклиматического района с тропическим морским климатом, в том числе для судов каботажного плавания	TM	(MTU)	7	Моря, океаны и прибрежная территория в пределах непосредственного воздействия морской воды, расположенные между 30° северной и южной широт					
Для макроклиматического рай- она, как с умеренно-холодным, так и тропическим климатом, в том числе для судов неограни- ченного плавания	ОМ	(W)	8	Среднемесячное значение относительной влажности в сочетании с предельным значением температуры для категории изделий 1,2,5 равно 100% при + 35 °C, для категории изделий 1 1, при продолжительности воздействия 4 мес в год равно 98% при + 35 °C, для категории 2 1, 5 1, 3, 3 1, 4 равно 98% при + 35 °C, для категории 4 1 — 80% при + 25 °C					
Для всех макроклиматических районов на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение)	В	(W)	9	К макроклиматическому району с очень холодным климатом, где средняя минимальная температура ниже – 60 °C					

Таблица 1.4. Категории размещения трансформаторов

Характеристика укрупненных категорий	Обозначение	Характеристика дополнительных категорий	Обозначение
Для эксплуатации на открытом воз- духе (воздействие совокупности климатических факторов, характер- ных для данного макроклиматиче- ского района	1	Для хранения в процессе эксплуатации в помещениях категории 4 и работы, как в условиях категории 4, так и (кратковременно) в других условиях, в том числе на открытом воздухе	1.1
Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, при- цепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а так же в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)	2	Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1, 1.1, 2, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри РЭА)	2 1
Для эксплуатации в закрытых по- мещениях (объемах) с естественной зентиляцией без искусственно регу- лируемых условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли сущест- венно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических помещениях с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях и др	3	Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (объе- мах)	3.1
Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых и вентилируемых и отапиваемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях	4	Для эксплуатации в помещениях с кондиционированным воздухом	41
Для эксплуатации в помещениях собъемах) с повышенной влажно- стью, например, в не отапливаемых и не вентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, а также таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке (в частности, в некоторых грюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п)	5	Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категории 5, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах, например, внутри РЭА и приборов	5.1

Приведенные в таблицах 1.3 и 1.4 исполнения и категории, а также их сочетания, используемые при изготовлении трансформаторов<sup>5</sup> У, ХЛ, У4.1, ХЛ4.1, У4.2, ХЛ4.2, Т4. Т4.1, Т4.2, ТС2.1, О3 и О3.1 не применяются, так как изделия этих видов климатических исполнений удовлетворяют требованиям, предъявляемым к изделиям следующих видов климатических исполнений соответственно: УХЛ4, УХЛ4.1, УХЛ4.2, О4, О4.1, О4.2, ТС2, В3 и В3 1

Цифровые обозначения видов климатических исполнений трансформаторов, приведенные в табл. 1.3 применяются исключительно для компьютерной обработки данных. В скобках приведены обозначения, принятые в международных стандартах. Характеристика видов и значений параметров, механических и климатических факторов, отражающие условия эксплуатации трансформаторов подразделяются по степеням жесткости. Связи между степенями жесткости по влажности воздуха и исполнением трансформаторов приведены в табл. 1 7

Таблица 1.5. Состав групп РЭА с трансформаторами

Группа	Вид РЭА	Условия эксплуатации	Категория
I	Телевизионные и радиовещательные приемники, магнитолы, магнитофоны, плееры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, диктофоны, усилители, тюнеры, усилители звуковой частоты, приемники трехпрограммного вещания	В лабораторных, капитальных жилых и других помещениях подобного типа	42
II.	Автомобильные радиовещательные приемники, магнитолы, магнитофоны, приставки КВ диапазона, телевизоры	В передвижных средствах и в автомо- бильном транспорте	2
111	Телевизионные приемники, видеомагнитофоны, телевизионные камеры передающие, электрофоны, магнитолы, магнитофоны, имеющие специальные приспособления для переноски	На открытом воздухе Не рассчитаны для работы в условиях движения	11
IV	Радиовещательные и телевизионные приемники, магнитолы, магнитофоны, видеомагнитофоны, телевизионные камеры, диктофоны, электрофоны	На открытом воздухе Рассчитаны для работы в условиях движения (на ходу, в салоне автомобиля)	11

Таблица 1.6. Зависимость рабочих значений атмосферного давления от высоты над уровнем моря

		Обозначение				
Высота над уровнем моря, км	1	кнее ение		Среднее значение по ГОСТ 4401-81		
-	кПа	мм рт ст	кПа	мм рт ст		
1, 0	86, 6	650	89, 9	674	_	
2, 0	73, 3	550	79, 5	596	_	
2, 4	70, 0	525	75, 6	567	a	
3, 0	64, 0	480	70, 1	526	-	
3, 5	60, 0	450	65, 9	493	б	
4, 0	56, 0	420	61, 1	462	_	
4, 3	53, 3	400	59, 3	445	В	
5, 0	48, 0	360	54, 0	405	_	
6, 0	42, 0	315	47, 2	354	_	
7, 0	35, 7	275	41, 1	308	_	
8, 0	31, 3	235	35, 6	267	_	
9, 0	28, 0	210	30, 8	231	_	
9, 4	26, 7	200	29, 0	218	r	
10, 0	24, 3	182	26, 5	199	_	
12, 0	18, 0	135	19, 4	145	-	
14, 4	12, 0	90	13, 3	100	Д	
15, 0	10, 7	80	12, 1	91		
16, 0	8, 6	64	10, 4	<b>7</b> 8	_	
18, 0	6. 4	48	7.6	57	<b>!</b>	
20, 0	4, 4	33	5, 5	41	e	
26, <b>0</b>	2, 0	15	2, 2	16	ж	
31, 0	1, 0	7, 5	1, 0	7, 7	-	
34, 0	0, 6	5, 0	0, 6	5	3	
45, 8	1, 3 · 10 <sup>-1</sup>	1, 0	1, 3 · 10 <sup>1</sup>	1	И	
63, 6	1, 3 · 10 <sup>-2</sup>	10 <sup>-1</sup>	1, 3 · 10-2	10 <sup>-1</sup>	к	
91, 7	1, 3 · 10⁴	10 <sup>-3</sup>	1, 3 - 10-4	10 <sup>-3</sup>	J n	
200, 0	1, 3 · 10 <sup>-7</sup>	10 <sup>-6</sup>	1, 3 · 10 <sup>-7</sup>	10 <sup>-6</sup>	м	
Космос	1, 3 · 10 <sup>-10</sup>	10 <sup>-9</sup>	1, 3 · 10 · 10	10 <sup>-9</sup>	н	
Средний						
космос	1, 3 · 10 <sup>-13</sup>	10 <sup>-12</sup>	1, 3 · 10 <sup>-13</sup>	10 <sup>-12</sup>	0	
Дальний		-		- <del>-</del>	1	
космос	1, 3 · 10 <sup>-14</sup>	10 <sup>-13</sup>	1, 3 · 10-14	10 <sup>-13</sup>	П	

Таблица 1.7. Категории размещения трансформаторов

Степень жесткости	Климатическое исполнение	Категория размещения	Характеристика места размещения
	У, ХЛ. ТС	4; 4.1, 4.2	Для работы в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях
•	тс	2; 3	Для работы в закрытых помещениях без искусственно регулируемых климатических условий; в кожухе комплектного устройства под навесом
II	У, ХЛ	11	Для работы в переносной аппаратуре; кратковременно на открытом воздухе
l	TC	1	Для работы на открытом воздухе
III	у, хл	3	Для работы в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий и несущественными колебаниями температуры и влажности
IV	У, ХЛ	1; 2	Для работы на открытом воздухе. В помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе; в кожухе аппаратуры (комплектного устройства), предназначенной для работы на открытом воздухе
V	У, ХЛ	. 5	Для работы в помещениях с повышенной влажностью, в том числе подвалы, невентилируемые подземные, некоторые судовые, некоторые производственные помещения
VI	T, TB, TM, OM, O, B	4.2	Для работы в помещениях лабораторного типа, капитальных жилых домов и т. п.
	M	3; 4	Для работы в помещениях
VII	Т, ТВ	3; 4	Для работы в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий и несущественными колебаниями температуры и влажности; в отапливаемых (или охлаждаемых) и вентилируемых помещениях
	M	1, 2	Для работы на открытом воздухе или под навесом
VIII	T, TB, TM, OM	1, 2; 5	Для работы на открытом воздухе, под навесом, в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий, в кожухе комплектного изделия, предназначенного для работы на открытом воздухе, во влажных помещениях

#### Климатические факторы

Нормальные значения температуры окружающего воздуха, отражающие условия эксплуатации трансформаторов приведены в табл. 1.8. В трансформаторах исполнения Y, которые по условиям эксплуатации могут иметь перерывы в работе при эпизодическом падении температуры ниже  $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ , нижнее значение рабочей температуры в технически обоснованных случаях принимается равным  $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ . Для изделий исполнения TB в некоторых областях с субтропическим климатом нижнее предельное значение принимается равным  $-10\,^{\circ}\mathrm{C}$ .

Рабочие значения влажности воздуха или сочетания относительной влажности и температуры приведены в табл. 1.9. В этой таблице также указаны степени жесткости по относительной влажности. Для встроенных трансформаторов в аппаратуре (комплексных изделиях), конструктивное оформление которой исключает возможность конденсации влаги на этих трансформаторах, вместо указанном в табл. 1.9 верхнем значении относительной влажности 100% с конденсацией влаги указывают верхнее значение 98% без конденсации влаги. Среднемесячное значение влажности воздуха используется при оценке возможных в течение срока службы и хранения изменений параметров трансформаторов, связанных со сравнительно длительными процессами Степени жесткости по температуре внешней среды, отражающие условия эксплуатации изделий электронной техники и электротехники приведены в табл. 1.10.

Установленные для изделий электронной техники, в том числе трансформаторов различного назначения, степени жесткости по относительной влажности воздуха при среднемесячных значениях температуры приведены в табл. 1.11 Степени жесткости по давлению воздуха или другого газа, соответствующие требованиям государственных стандартов, приведены в табл. 1 12.

Таблица 1.8. Значения рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов

		Значения температуры воздуха, <sup>о</sup> С							
Исполнение изделия	Категория изделия		рабочие	предельны	не рабочие				
		верхнее	нижнее	среднее	верхнее	нижнее			
	1, 1.1; 2; 2.1; 3	+ 40	- 45	+ 10	+ 45	- 50			
У	3.1	+ 40	- 10	+ 10	+ 45	- 10			
	5; 5.1	+ 35	<b>–</b> 5	+ 10	+ 35	- 5			
	1; 1.1; 2; 2.1; 3	+ 40	- 60	+ 10	+ 45	- 60			
χл	3.1	+ 40	- 10	+ 10	+ 45	- 10			
	5; 5.1	· + 35	10	+ 10	+ 35	- 10			
	1; 1 1, 2; 2.1; 3	+ 40	- 60	+ 10	+ 45	- 60			
	3 1	+ 40	- 10	+ 10	+ 45	- 10			
ухл	4	+ 35	+ 10	+ 20	+ 40	+ 1			
y,Ji	4.1	+ 25	+ 1	+ 20	+ 40	+ 1			
-	4.2	+ 35	+ 10	+ 20	+ 40	+1			
	5, 5.1	+ 35	- 10	+ 10	+ 35	- 10			
М	4.2	+ 40	+1	+ 20	+ 40	+1			
	1, 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1	+ 45	+ 1	+ 27	+ 45	+ 1			
тм	4	+ 45	+1	+ 27	+ 45	+ 1			
	4.1	+ 35	+ 10	+ 20	+ 40	+ 1			
	4.2	+ 45	+ 1	+ 27	+ 45	+ 1			
	1; 1.1; 2; 2.1; 3; 5; 5.1	+ 45	- 40	+ 27	+ 45	- 40			
ОМ	3.1; 4	+ 45	<b>–</b> 10	+ 27	+ 45	<b>– 10</b>			
	4.1	+ 35	+ 15	+ 20	+ 40	+ 1			
	1, 1.1; 2; 2.1; 3	+ 45	- 60	+ 27	+ 35	- 60			
	3.1; 4	+ 25	+ 10	+ 27	+ 55	<b>– 10</b>			
В	4.1	+ 25	+ 10	+ 20	+ 45	+1			
	4.2	+ 45	+ 1	+ 27	+ 45	+ 1			
	5; 5 1	+ 45	<b>– 40</b>	+ 27	+ 45	- 40			

Таблица 1.9. Рабочие значения относнтельной влажности воздуха н температуры при эксплуатации трансформаторов

		Относительная влажность					
Исполнение изделия	Категория изделия	Среднемесячное значе период и продолжь	Верхнее				
		значение, %	продолжительность, мес	значение, %			
УХЛ	4; 4 1; 4.2	65 при 20°C	12	80 при 25 °С			
У	1; 2	80 при 20 °C	6	100 при 25 °C			
	1.1	80 при 20°C	2	98 при 25 <sup>о</sup> С			
ухл	2 1; 3, 3 1	80 при 20 °C	6	98 при 25 °C			
(XJ)	5	90 при 20°C	12	100 при 25 °C			
	5.1	90 при 20 °C	12	98 при 25 °C			

#### Окончание таблицы 1.9

		Относительная влажность					
Исполнение изделия	Категория изделия	Среднемеся в наиболее т и продолжител	Верхнее				
		значение, %	продолжительность, мес	значение, %			
	1	65 при 20 °С	12	100 при 10 °C			
	1.1; 2; 3; 3.1	65 при 20 °С	12	100 при 10°C			
тс	4; 4.1; 4.2	65 при 20 °С	12	80 при 25 ℃			
	5	90 при 20°С	12	100 при 25°C			
	5.1	90 при 20 ⁰С	12	98 при 25 ℃			
	1; 2; 5	90 при 27 ⁰С	12	80 при 25 °C			
-	1.1	90 при 27 °С	4	100 при 25 ⁰С			
TB, T, O,	2.1; 5.1	90 при 27 °C	12	98 при 35 °C			
B, TM, OM	3; 3.1; 4	80 при 27 °C	12	98 при 35 °C			
	4.1	65 при 20 °С	· 12	80 при 25 °C			
	4.2	80 при 27 °С	3	98 при 35°C			
	1; 2	90 при 20 ⁰С	6	100 при 25 °C			
	1.1	90 при 20 ⁰С	2	98 при 25 °C			
	2.1	90 при 20 0С	6	98 при 25 °C			
м	3; 4; 3.1	80 при 20 °C	6	98 при 25 °C			
ivi	4.1	65 при 20 ⁰С	12	80 при 25 °C			
	4.2	80 при 20 °С	2	98 при 25 °C			
	5	90 при 20 °C	12	100 при 25 °С			
	5.1	90 при 20 °C	12	98 при 25 °C			

Таблица 1.10. Степени жесткости по температуре воздуха при эксплуатации трансформаторов, нх транспортировке и хранении

	Знач			
Воздействующие факто	ры	°C	К	Степень жесткости
		40	313	
		45	318	ll ll
	,	50	323	III
		55	328	IV
		60	333	V
		70	343	VI VI
Температура воздуха или другого	B	85	358	VII
инертного газа при эксплуатации	Верхнее	100	373	VIII
трансформаторов	значение	125	398	IX
1	1	155	. 428	x
		200	473	ХI
	=	250	523	XII
		315	588	XIII
		400	673	XIV
		500	773	xv

#### Окончание таблицы 1.10

		Знач	ения	
Воздействующие факто	ры	°C	К	Степень жесткости
		+ 1	274	l
		-5	268	l II
		<b>- 10</b>	263	111
Температура воздуха или другого		<b>- 25</b>	248	IV
инертного газа при эксплуатации	Нижнее	- 30	243	V
трансформаторов	значение	- 40	233	VI
		<b>- 4</b> 5	228	VII
		- 60	213	VIII
		- 85	183	IX
A SANCE OF THE SAN	Верхнее	+ 50	323	
Температура воздуха или другого	значение	+ 60	333	li .
газа при транспортировке и хра-	Циничес	- 50	223	
нении	Нижнее	- 60	213	l II
	значение	<b>- 85</b>	188	111

Таблица 1.11. Степени жесткости по относительной влажиости внешней среды при эксплуатации, транспортировке и хранении трансформаторов

	в наиболе	немесячные значе е теплый и влажны кительность их воз	ый период
Верхнее значение относительной влажности, %	Значения. %	Продолжи- тельность, мес	Степень жесткости
80 при 25 <sup>о</sup> С и более низких температурах без конденсации влаги	65 при 20 °С	12	ı
98 при 25 <sup>о</sup> С и более низких температурах без конденсации влаги	80 при 20 °C	2	II
98 при 25 °C и более низких температурах без конденсации влаги	80 при 20 °C	6	111
100 при 20 <sup>о</sup> С и более низких температурах с конденсацией влаги	80 при 27 °C	6	IV
100 при 25 <sup>о</sup> С и более низких температурах с конденсацией влаги	90 при 27 °C	12	V
98 при 35 <sup>о</sup> С и более низких температурах без конденсации влаги	80 при 27 <sup>о</sup> С	3	VI
98 при 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги	80 при 27 °C	12	VII
100 при 35 °C и более низких температурах с конденсацией влаги	90 при 20 °C	12	VIII

Таблица 1.12. Степени жесткости при эксплуатации трансформаторов в условиях повышенного или понижениого давления

	Знач	ения	
Давление	мм рт. ст.	Па	Степень жесткости
	525	70 000	ı
	400	53 600	ll ll
	200	26 630	111
	90	12 000	IV
	15	2 000	V
Пониженное атмосферное	5	666	VI
	1	133,32	VII
	10 <sup>-1</sup>	13,332	VIII
	10 <sup>-3</sup>	1,333	ΙX
	10 <sup>-6</sup>	0,00013	x
Повышенное воздуха	1 115	148 599	ı
или другого газа	2 230	297 198	li

#### Механические нагрузки

К трансформаторам, как к электротехническим изделиям, предназначенным для работы в условиях воздействия механических нагрузок, предъявляются требования по прочности и устойчивости при воздействии этих нагрузок. Виды механических воздействующих факторов и значения их характеристик (в частности, степени жесткости), в обобщённой форме, отражающие условия эксплуатации, приведены в табл. 1.13. Для всех приведенных в этой таблице диапазонов частот амплитуда вибрации не превышает 10 мм. В технически обоснованных случаях и при наличии данных по характеристикам случайной вибрации, возникающей при эксплуатации, к трансформаторам могут предъявляться требования по воздействию случайной вибрации, взамен требований по вибрационным нагрузкам, указанным в данной таблице. Степени жесткости XVI — XX по вибрационным нагрузкам применяются для трансформаторов миниатюрных и сверхминиатюрных конструкций. При этом следует иметь в виду, что степень жесткости XX по вибрационным нагрузкам применяется в технически обоснованных случаях в качестве дополнительного требования к другим степеням жесткости.

Таблица 1.13. Виды механических воздействующих факторов и значения их характеристик

		Значения	характеристик	_	0	
Воздействующие факторы	Диапазон	Максимальн	ое ускорение	Длительность	Степень жестко <i>с</i> ти	
	частот, Гц	9	м/c <sup>2</sup>	удара, мс		
	135	0,5	4,91		ı	
	1 60	1	9,81	-	11	
	160	2	19,6	- 1	111	
	180	5	49,1	-	IV	
	1100	1	9,81	_	V	
	1200	5	49,1	_	VI	
	1200	10	98,1	-	VII	
	1600	5	49,1	_ ]	VIII	
	1600	10	98,1	10.4	IX	
Вибрационные	11 000	10	98,1	_	X	
нагрузки	1 2 000	5	49,1	-	XI	
	12 000	10	98,1	_	XII	
	12 000	15	147,1		XIII	
	12000	20	196,2	_	XIV	
	13 000	20	196,2	-	XV	
	1.5000	10	98,1	_	XVI	
	15 000	20	196,2	-	XVII	
	15 000	30	294,3	_	XVIII	
	15 000	40	392,4	_	XIX	
	1005 000	40	392,4	-	XX	

#### Окончание таблицы 1.13

_			Значения	характеристик		
Воздейст факт		Диапазон	Максимальн	ое ускорение	Длительность	Степень жесткости
·		частот, Гц	g	M/c <sup>2</sup>	удара, мс	
	Много- кратные удары	- - - -	15 40 75 150	147,1 392,4 735,7 1 471,5	215 210 26 13	I II III IX
Ударные нагрузки	Одиноч- ные удары		4 20 75 150 500 1 000 1 500 3 000	39,2 196,2 735,7 1 471,5 4 905,0 9 810,0 14 710,0 29 400,0	4060 2050 26 13 12 0,2 1 0,20,5 0,2 .0,5	
Линейные (центробеж нагрузки	кные)	- - - - - - -	10 · 25 50 100 150 200 500	98,1 245,2 491,0 981,0 1 471,5 1 962,0 4 905,0	- - - - - -	          /         

Нормированным значениям ускорений, приведенным в табл. 1.13 соответствуют нормированные значения длительности удара и значения резонансных частот. Значения длительности удара для выборочного ряда ускорений приведены в табл. 1.14.

Таблица 1.14. Значення характеристик при механических нагрузках при эксплуатации трансформаторов

Степень	Ус	корение	Длительность,	Общее количество
жесткости	g	M/C <sup>2</sup>	мс	ударов
ı	15	147,1	215	10 000
l II	40	392,4	210	10 000
111	75	735,7	26	4 000
IV	150	1 471,5	13	4 000

# Глава 2. Трансформаторы питания сетевые малой мощности

#### 2.1. Общие сведения


Бытовая и офисная РЭА, выполненная на ППП и микросхемах обладает рядом специфических характеристик и параметров цепей питания функциональных блоков и узлов. Эти характеристики и параметры определяются, в основном, значениями напряжения и потребляемых токов. В устройствах электропитания бытовой радиоэлектронной аппаратуры широко применяются трансформаторы питания сетевые малой мощности типа ТПП, ТС и «Мультек», работающие от промышленных и специальных сетей переменного тока напряжением 40, 115, 127 и 220 В и частотой 50 и 400 Гц. Эта группа трансформаторов отличается от других трансформаторов питания низкими значениями напряжения вторичных обмоток. Они охватывают широкий диапазон значений напряжения и тока при мощностях, не превышающих 500 В А.

Промышленностью изготавливается более 600 наименований трансформаторов типа ТПП в унифицированных конструкциях на броневых магнитопроводах с одной катушкой. Конструктивные характеристики малогабаритных трансформаторов типа ТПП зависят от габаритной мощности, типоразмера применяемого магнитопровода, номинальных значений напряжения питания и климатического исполнения.

Малогабаритные трансформаторы типа ТПП имеют несколько вторичных обмоток, рассчитанных на различные значения тока и напряжения, которые при последовательном и параллельном соединении позволяют получать всевозможные сочетания тока и напряжения для питания устройств различного функционального назначения. Трансформаторы охватывают широкий диапазон выходных напряжений (0,06. .220 В) и токов (0,02.. 25 А) при мощности 1,0...450 В · А.

Конструкция трансформаторов типа ТПП в зависимости от заданных условий эксплуатации и электрических параметров изготавливаются с учетом внешних воздействующих факторов: климатических, механических, биологических, радиоизлучения и др., основные нормы и параметры которых рассмотрены в первой главе. В зависимости от требований по влагоустойчивости трансформаторы типа ТПП изготавливаются в двух вариантах — во всеклиматическом исполнении и исполнении УХЛ для эксплуатации в умеренно холодном климате. Условия применения и требования по стойкости трансформаторов к климатическим воздействиям рассмотрены в табл. 1.7—1.9. Категории размещения трансформаторов приведены в табл. 1.7 Условия применения и требования к механическим воздействиям рассмотрены в табл. 1.10—1.14.

### 2.2. Трансформаторы типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц



Промышленностью изготавливаются трансформаторы типа ТПП для питания полупроводниковых устройств с напряжением сети питания 127 и 220 В и частотой 50 Гц.

#### Конструкция и размеры

По конструктивному исполнению трансформаторы типа ТПП подразделяются на две группы

- І группа трансформаторы броневой и стержневой конструкции с покрытием напылением и трансформаторы стержневой конструкции с заливкой в форму;
- II группа трансформаторы с эмалевым покрытием (без дополнительных индексов в обозначении).

Общий вид и габаритные размеры трансформаторов питания малой мощности I группы броневой конструкции с обмотками из круглого провода и медной ленты показаны на рис. 2.1. Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Конструктивные размеры трансформаторов питания I группы броневой конструкции с обмотками из круглого провода и медной ленты

		А, мм		A <sub>1</sub> ,	А1, мм					
Обозначение магнитопровода	B <sub>max</sub> ,	номи- нал	допус- тимое откло- нение	номи- нал	допус- тимое откло- нение	H <sub>max</sub> , MM	L <sub>max</sub> , MM	d, MM	ћ, мм -	Масса, не более, г
ШЛ12x16 ШЛ12x20 ШЛ12x25	58 62 68	25 30 35		35	-	59	58	M3	6,5	410 480 560
ШЛм20x16 ШЛм20x20 ШЛм20x25 ШЛм20x32	59 63 68 75	30 35 40 46	± 0,2	46	± 0,2	75	74	M4	7,5	740 850 950 1100
ШЛм25x25 ШЛм25x32 ШЛм25x40	74 81 89	46 50 60		58		92	88	M5	10	1550 2100 2700

Таблица 2.2. Конструктивные размеры трансформаторов питания I группы стержневой конструкции, залитой в форму, с обмотками из круглого провода

		А, мм		Aı	, мм	A	2, MM					Macca,
Обозначение В <sub>тах</sub> , магнитопровода мм	номинал	допус- тимое откло- нение	номинал	допус- тимое откло- нение	но- ми- нал	допус- тимое откло- нение	H <sub>max</sub> , MM	L <sub>max</sub> ,	d, мм	h, мм	не более, г	
ПЛм22х32х58	78	93		50		68		99	120	5,5	8	2800
ПЛм27х40х36 ПЛм27х40х46 ПЛм27х40х58	88	77 87 99	±4	60	± 0,2	110	± 0,2	137	110 120 132	6,5	9	4100 4300 4500

Общий вид и габаритные размеры трансформаторов питания малой мощности I группы стержневой конструкции, залитой в форму, с обмоткой из круглого провода показаны на рис. 2.2. Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл. 2.2.

Общий вид и габаритные размеры трансформаторов питания типа ТПП малой мощности I группы стержневой конструкции, залитой в форму, с обмотками из медной ленты показаны на рис. 2.2. Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл. 2.3.

Общий вид и основные габаритные размеры трансформаторов питания типа ТПП І группы стержневой конструкции с обмотками из круглого медного провода и медной ленты (ТПП290, ТПП298—ТПП300, ТПП309, ТПП316—ТПП318) показаны на рис. 2.3. Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл. 2.4.





Таблица 2.3. Конструктивные размеры трансформаторов питания ТПП I группы стержневой конструкции, залитой в форму, с обмотками из медной ленты

		A	мм	Aı	ММ	A₂	, MM					
Обозначение магнитопровода	B <sub>max</sub> ,	номинал	допус- тимое откло- нение	номинал	допус- тимое откло- нение	номинал	допус- тимое откло- нение	H <sub>max</sub> , MM	L <sub>max</sub> , MM	d, мм	h, MM	Масса не более г
ПЛм22х32х58	104	93		50		68		99	120	55	8	2800
ПЛм27х40х36 ПЛм27х40х46 ПЛм27х40х58	110	77 87 99	± 4	60	±02	110	±02	137	110 120 132	65	9	4100 4300 4500



Общий вид и основные габаритные размеры трансформаторов питания типа ТПП II группы броневой конструкции с обмотками из круглого медного провода показаны на рис 24 и 25 Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл 25

Общий вид и основные габаритные размеры трансформаторов питания типа ТПП II группы броневой конструкции с обмоткой из медной ленты (ТПП263 ТПП273, ТПП283) показаны на рис 2.5 Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл 2.6

Таблица 2.4. Конструктивные размеры трансформаторов питания І группы стержневой конструкции с обмотками из круглого провода и медной ленты (ТПП290, ТПП298 — ТПП300, ТПП309, ТПП316 — ТПП318)

		А, мм		Aı	А <sub>1</sub> , мм		А <sub>2</sub> , мм					
Обозначение магнитопровода	B <sub>max</sub> ,	но- ми- нал	допус- тимое откло- нение	но- ми- нал	допус- тимое откло- нение	но- ми- нал	допус- тимое откло- нение	H <sub>max</sub> , MM	L <sub>max</sub> , MM	d, mm	h, mm	Масса, не более, г
ПЛм22х32х58	71	93	-7	50		68		113	118	5,5	8	2550
ПЛм27х40х36 ПЛм27х40х46 ПЛм27х40х58	81	77 87 99	-8	60	± 0,2	85	± 0,2	137	107 117 129	6,5	9	3500 3800 4200

Таблица 2.5. Конструктивные размеры трансформаторов питания типа ТПП II группы броневой конструкции с обмотками из круглого провода

		А, мм		A <sub>1</sub> ,	А <sub>1</sub> , мм					
Обозначение магнитопровода	B <sub>max</sub> , MM	номи- нал	допус- тимое откло- нение	номи- нал	допус- тимое откло- нение	H <sub>max</sub> , MM	L <sub>max</sub> , MM	d, мм	h, MM	Масса, не более, г
ШЛ12x16 ШЛ12x20 ШЛ12x25	58 56 62	25 30 35		35		56	.52	M3	5,5	365 420 490
ШЛм20x16 ШЛм20x20 ШЛм20x25 ШЛм20x32	53 57 62 69	30 35 40 46	± 0,2	46	± 0,2	72	68	M4	6,5	650 750 850 1000
ШЛм25×25 ШЛм25×32 ШЛм25×40	68 75 83	46 50 60		58		88	82	M5	-	1400 1700 2100

Таблица 2.6. Конструктивные размеры трансформаторов питания типа ТПП II группы броневой конструкции с обмотками из медной ленты (ТПП263, ТПП273, ТПП283)

		А, мм		А1, мм					
Обозначение магнитопровода	B <sub>max</sub> , MM	номи- нал	допус- тимое откло- нение	номи- нал	допус- тимое откло- нение	Н <sub>тах</sub> , М <b>М</b>	L <sub>max</sub> , MM	d, мм	Масса, не более, г
ШЛм25x25 ШЛм25x32 ШЛм25x40	71 78 86	46 50 60	± 0,2	58	± 0,2	88	82	5,5	1400 1700 2100

Общий вид и основные габаритные размеры трансформаторов питания типа ТПП II группы стержневой конструкции с обмотками из круглого медного провода и медной ленты (ТПП290, ТПП298—ТПП300, ТПП309, ТПП316—ТПП318) показаны на рис 2.6. Конструктивные размеры этих трансформаторов приведены в табл. 2.7

Таблица 2.7. Конструктивные размеры трансформаторов питания стержневой конструкции с обмотками из
круглого провода и медной ленты (ТПП290, ТПП298 — ТПП300, ТПП309, ТПП316 — ТПП318)

		А, мм		А <sub>1</sub> , мм		А <sub>2</sub> , мм						Macca.
Обозначение магнитопровода	B <sub>max</sub> , MM	номинал	допус- тимое откло- нение	номинал	допус- тимое откло- нение	номинал	допус- тимое откло- нение	H <sub>max</sub> , MM	L <sub>max</sub> , MM	d, мм	I, MM	не более, г
ПЛм22х32х58	67	93		50		68		91	118	5,5	8	2150
ПЛм27х40х36 ПЛм27х40х46 ПЛм27х40х58	81	77 87 99	± 0,4	60	± 0,2	85	± 0,2	113	107 117 129	6,5	9	2900 3400 3850

Габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТПП, размеры всех элементов конструкции и основные параметры находятся в прямой зависимости от габаритной мощности, напряжения питания, типа магнитопровода и климатического исполнения

В зависимости от применяемого магнитопровода конструкции трансформаторов типа ТПП подразделяются на броневые и стержневые. Они способны противостоять механическим и климатическим воздействиям, определяемыми условиями эксплуатации. Конструкции сохраняют работоспособность при повышенной влажности и во всем диапазоне температурных воздействий и обеспечивают требуемый запас прочности изоляции обмоток с учетом категорий размещения трансформаторов.

Трансформаторам питания малой мощности типа ТПП присваивается условное обозначение, которое применяется в конструкторской документации и при заказе заводу—изготовителю. Пример записи в конструкторской документации трансформатора сетевого малой мощности для питания полупроводниковых схем, броневой конструкции с покрытием методом напыления — «Трансформатор ТПП—127/220—50Н» Аналогично в случае стержневой конструкции — «Трансформатор ТПП290—127/220—50Н». Пример записи трансформатора питания сетевого стержневой конструкции с заливкой в форму — «Трансформатор ТПП316—127/220—50Т». Пример записи трансформатора питания сетевого броневой конструкции с эмалевым покрытием — «Трансформатор ТПП—127/220—50». В конце обозначения трансформатора приводится обозначение стандарта или технических условий, по которым производится поставка трансформатора потребителю.

#### Основные параметры

Электрические параметры трансформаторов питания сетевых малой мощности типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц в номинальном режиме эксплуатации приведены в табл 2.8.

Таблица 2.8. Электрические параметры трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц в номинальном режиме эксплуатации

_	Номи- наль-	Ток	Напряжение вторичной обмотки, В (Ток вторичной обмотки, А)									
Типономинал трансформатора	мощ-	первич- ной		Номера выводов обмотки								
ность, В · А		обмотки, А	11–12 23–24	13–14 25–26	15–16 27–28	17–18 29–30	19–20 31–32	21–22 33–34				
ТПП2-1-127/220-50	200		4,2 (7,5)	7 (5,3)	5,2 (4,5)	4,5 (2)	7 (0,5)	9 (0,05)				
ТПП2-2-127/220-50	167		10 (2,9)	7 (5)	10 (1,4)	7 (0,7)	9 (0,05)	_				
ТПП2-3-127/220-50	181	2,03/1,15	15,8 (3,8)	5,5 (2,5)	11 (1,4)	7 (0,05)	_	_				
ТПП2-4-127/220-50	207		55 (0,14)	3,3 (0,7)	14 (5,6)	5 (5,3)	_	_				
ТПП2-5-127/220-50	204		14 (5)	19,5 (2,4)	_	_	_	_				

Основные технические характеристики трансформаторов питания типа ТПП броневой конструкции в режиме номинальной нагрузки приведены в табл. 2.9.

Таблица 2.9. Электрические параметры броиевых трансформаторов пнтания типа ТПП с частотой питающей сетн 50 Гц в режиме номинальной нагрузки

	Номи- наль-	Ток первичі обмоткі	ной		ВТ	Напря оричной		В		Типо-	
Типономинал трансформатора	ная мощ-			Номера выводов обмотки					<del></del>	размер магнито-	
· panopopuavopa	ность, В А	первич- ной	вто- рич- ной	11–12 (II)	13–14 (II <sup>1</sup> )	1516 (III)	17–18 (III <sup>1</sup> )	19–20 (IV <sub>K</sub> )	21–22 (V <sub>K</sub> )	провода	
ТПП48-127/220-50 ТПП67-127/220-50 ТПП88-127/220-50	14 26 14	0,15/0,087 0,26/0,15 0,15/0,087	0,27 0,12 0,434	12,6 45 6,3	12,6 45 6,3	12,6 45 9	12,6 45 9	1,4 30 0,7	1,4 30 1,0	ШЛ16 16 ШЛ16 25 ШЛ16 16	
ТПП201-127/220-50 ТПП202-127/220-50 ТПП203-127/220-50 ТПП204-127/220-50 ТПП205-127/220-50 ТПП206-127/220-50 ТПП207-127/220-50 ТПП208-127/220-50 ТПП209-127/220-50	1,65	0,03/0,017	0,29 0,188 0,146 0,094 0,063 0,073 0,0314 0,0365 0,0236	1,25 1,24 2,53 2,5 2,5 5 5 5 10	1,25 1,24 2,53 2,5 2,5 5 5 5 10	1,25 2,48 2,51 5 10 5 20 10 20	1,25 2,48 2,51 5 10 5 20 10 20	0,35 0,65 0,65 1,3 0,65 1,32 1,3 2,6 5	0,35 0,65 0,65 1,3 0,65 1,32 1,3 2,6 5	ШЛ12 16	
ТПП210-127/220-50 ТПП211-127/220-50 ТПП212-127/220-50 ТПП213-127/220-50 ТПП214-127/220-50 ТПП215-127/220-50	3,25	0,045/0,026	0,57 0,396 0,37 0,288 0,147 0,1	1,26 1,25 1,26 2,52 4 5	1,26 1,25 1,26 2,5 4 5	1,25 2,49 2,48 2,5 6,3 10	1,25 2,48 2,48 2,5 6,3 10	0,35 0,35 0,65 0,65 0,74 1,3	0,35 0,35 0,65 0,65 0,74 1,3	ШЛ12 20	
ТПП241-127/220-50 ТПП242-127/220-50 ТПП243-127/220-50 ТПП244-127/220-50 ТПП245-127/220-50 ТПП246-127/220-50 ТПП247-127/220-50 ТПП248-127/220-50	14,5	0,173/0,1	1,28 0,825 0,552 0,655 0,415 0,242 0,223 0,165	2,5 2,47 2,49 3,95 5,05 4,97 10 20	2,5 2,46 2,46 3,95 5,05 5,05 9,98 20	2,5 5 10 6,27 10 20 20	2,5 4,96 10 6,27 10 20 20	0,62 1,29 0,672 0,74 2,61 5,04 2,59 4	0,62 1,28 0,68 0,73 2,61 5,04 2,58 4	шлм2020	
ТПП249127/22050 ТПП250127/22050 ТПП251127/22050 ТПП252127/22050 ТПП253127/22050	22	0,25/0,145	2,56 1,35 0,73 0,97 0,61	1,25 2,51 2,5 5,05 5,05	1,25 2,51 2,5 5,05 5,05	2,51 5 9,95 5,03 10 (	2,51 5 10 5,03 10	0,35 0,63 2,58 1,32 2,59	0,35 0,63 2,58 1,32 2,58	ШЛМ2025	
ТПП254-127/220-50 ТПП255-127/220-50 ТПП256-127/220-50 ТПП257-127/220-50 ТПП258-127/220-50 ТПП259-127/220-50 ТПП260-127/220-50 ТПП261-127/220-50 ТПП262-127/220-50	31	0,34/0,197	1,76 1,18 1,4 1,37 0,88 0,59 0,69 0,475 0,352	2,5 2,51 4 5 5 10 10 20	2,5 2,51 4 5 5 10 10 20	5 10,1 6,3 5 10 20 10 20 20,1	5 10,1 6,3 5 10 20 10 20 20,1	1,34 0,72 0,72 1,35 2,61 1,34 2,5 2,6 4,1	1,34 0,715 0,72 1,34 2,6 1,34 2,5 2,6 4,1	шлм2032	
ТПП263—127/220—50 ТПП264—127/220—50 ТПП265—127/220—50 ТПП266—127/220—50 ТПП267—127/220—50	57	0,615/0,36	10 5,05 3,5 1,89 2,52	1,28 2,48 2,47 2,48 5	1,27 2,47 2,45 2,48 4,98	1,26 2,46 5 10 4,97	1,26 2,45 4,97 9,96 4,95	0,36 0,7 0,69 2,57 1,31	0,36 0,7 0,69 2,57 1,31	ШЛМ25 25	

#### Окончание таблицы 2.9

_	Номи- наль-	Ток первичі обмоткі	ной		81	Напря горичной	жение обмотки	, В		Типо-
Типономинал трансформатора	ная мощ-		вто-			размер магнито-				
	ность, В А	лервич- ной	рич- ной	11–12 (II)	13–14 (II <sup>1</sup> )	15–16 (III)	17–18 (III <sup>1</sup> )	19–20 (IV <sub>K</sub> )	21–22 (V <sub>K</sub> )	провода
ТПП268-127/220-50 ТПП269-127/220-50 ТПП270-127/220-50 ТПП271-127/220-50	57	0,615/0,36	1,62 1,08 1,25 0,815	4,98 4,98 10 9,95	4,94 4,98 10 10	10 20 10,1 20	9.86 20 10 20	2,57 1,34 2,59 4,97	2,55 1,34 2,59 4,97	ШЛМ25 25
ΤΠΠ272-127/220-50 ΤΠΠ273-127/220-50 ΤΠΠ274-127/220-50 ΤΠΠ275-127/220-50 ΤΠΠ276-127/220-50 ΤΠΠ277-127/220-50 ΤΠΠ278-127/220-50 ΤΠΠ278-127/220-50 ΤΠΠ281-127/220-50 ΤΠΠ281-127/220-50 ΤΠΠ282-127/220-50	72	0,72/0,42	4,1 12,5 8,8 6,35 2,73 3,2 2,2 1,2 1,6 1,1 0,815	2,49 1,25 1,25 2,51 2,5 5 5 10 10 20	2,49 1,25 1,25 2,51 2,5 5 5 10 10 20	5 1,25 2,5 2,51 10 5 10 20 9,93 20 20	5 1,25 2,5 2,51 10 5 10 20 9,93 20 20	1,36 0,42 0,46 0,68 0,71 1,36 1,35 5 2,64 2,62 4	1,36 0,42 0,45 0,68 0,71 1,35 1,35 5 2,6 2,62 4	ШЛМ2532
ТПП283-127/220-50 ТПП284-127/220-50 ТПП285-127/220-50 ТПП286-127/220-50 ТПП287-127/220-50 ТПП288-127/220-50 ТПП289-127/220-50	90	0,94/0,55	10,2 5,5 2,98 4,1 2,55 1,7 1,29	1,25 2,47 2,5 3,92 5 5 10	1,25 2,46 2,5 3,91 5 5	2,48 5 9,95 6,36 10 20 20	2,48 4,98 9,95 6,34 10 20 20,1	0,62 0,61 2,61 0,75 2,63 1,33 5	0,62 0,61 2,61 0,75 2,63 1,32 5	шлм25 40

Электрические параметры трансформаторов питания типа ТПП броневой конструкции с частотой питающей сети 50 Гц в режиме холостого хода приведены в табл. 2.10. Основные технические характеристики трансформаторов питания типа ТПП стержневой конструкции с частотой питающей сети 50 Гц в режиме номинальной нагрузки приведены в табл. 2.11.

Основные технические характеристики рассматриваемых трансформаторов типа ТПП в режиме холостого хода приведены в табл 2.12.

В качестве пояснения следует заметить, что в указанных выше таблицах в графе «Ток первичной обмотки» даны значения тока первичной обмотки в виде дроби: в числителе — при подключении трансформаторов к сети переменного тока напряжением 127 В, а в знаменателе — при подключении к сети переменного тока напряжением 220 В

Таблица 2.10. Электрические параметры броневых трансформаторов питання гипа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц в режиме холостого хода

	Напряжение вторичной обмотки, В										
Типономинал трансформатора	первичной		Номера выводов обмотки								
	обмотки, А	11–12 (II)	13–14 (II <sup>1</sup> )	15–16 (III)	17–18 (III <sup>1</sup> )	19–20 (IV <sub>K</sub> )	21–22 (V <sub>K</sub> )				
ТПП48-127/220-50 ТПП67-127/220-50 ТПП88-127/220-50	0,110/0,064 0,245/0,142 0,120/0,069	13,8 47 6,5	13,8 47 6,5	13,8 47 9,6	13,8 47 9,6	1,5 31,5 0,81	1,5 31,5 0,1				

Продолжение таблицы 2.10

_	Ток				жение обмотки, В		
Типономинал трансформатора	первичной			Номера выво	дов обмотк	u	
, разлоформатора	обмотки, А	11–12 (II)	13–14 (II <sup>1</sup> )	15–16 (III)	17–18 (III <sup>1</sup> )	1920 (IV <sub>K</sub> )	21–22 (V <sub>K</sub> )
ТПП201—127/220—50 ТПП202—127/220—50 ТПП203—127/220—50 ТПП204—127/220—50 ТПП205—127/220—50 ТПП206—127/220—50 ТПП207—127/220—50 ТПП208—127/220—50 ТПП209—127/220—50	0,021/0,0125	1,35 1,36 2,78 2,76 2,76 5,52 5,58 11,1	1,36 1,35 2,78 2,76 2,76 5,52 5,58 11,1 11,15	1,41 2,76 2,75 5,53 11,05 5,52 22,1 11,2 22,4	1,41 2,76 2,75 5,53 11,1 5,52 22,2 11,25 22,5	0,39 0,73 0,73 1,43 0,73 1,48 1,46 2,92 5,57	0,39 0,73 0,73 1,46 0,73 1,46 1,46 2,92 5,62
ТПП210–127/220–50 ТПП211–127/220–50 ТПП212–127/220–50 ТПП213–127/220–50 ТПП214–127/220–50 ТПП215–127/220–50 ТПП216–127/220–50 ТПП217–127/220–50 ТПП218–127/220–50	0,31 <i> </i> 0,018	1,4 1,4 1,4 2,81 4,46 5,68 11,2 11,1	1,4 1,4 1,4 2,81 4,46 5,68 11,2 11,2	1,4 2,81 2,81 2,81 7,05 11,2 11,3 22,5 22,6	1,4 2,81 2,81 2,81 7,05 11,3 11,4 22,6 22,7	0,4 0,73 0,73 0,73 0,83 1,47 2,95 2,94 5,63	0,4 0,4 0,73 0,73 0,83 1,47 2,95 2,94 5,63
ТПП219—127/220—50 ТПП220—127/220—50 ТПП221—127/220—50 ТПП221—127/220—50 ТПП223—127/220—50 ТПП224—127/220—50 ТПП225—127/220—50 ТПП226—127/220—50 ТПП227—127/220—50 ТПП228—127/220—50	0,45/0,026	1,41 2,82 2,82 2,82 5,62 5,55 11,35 22,5 1,42	1,41 2,82 2,82 2,82 5,62 5,55 11,35 22,4 1,42 1,42	1,41 2,82 5,62 11,25 5,62 11,1 22,4 22,8 1,42 2,84	1,41 2,82 6,62 11,35 5,62 11,1 22,5 22,85 1,42 2,82	0,39 0,74 1,49 0,74 1,41 2,9 2,9 4,48 0,4 0,76	0,39 0,74 1,49 0,74 1,41 2,9 2,9 4,48 0,76
ТПП229-127/220-50 ТПП230-127/220-50 ТПП231-127/220-50 ТПП232-127/220-50 ТПП233-127/220-50 ТПП234-127/220-50 ТПП235-127/220-50 ТПП236-127/220-50 ТПП237-127/220-50	0,085/0,049	2,84 2,84 2,84 5,58 5,68 11,25 11,4 11,4 22,5	2,84 2,84 2,84 5,78 5,68 11,25 11,5 11,4 22,7	2,84 5,5 11,25 11,4 22,5 11,4 22,5 22,6 22,8	2,84 5,57 11,25 11,5 22,7 11,4 22,8 23,7 22,9	0,76 0,76 2,94 3,05 1,45 2,94 2,94 5,64 4,56	0,76 0,76 2,94 3,05 1,45 2,94 2,94 5,67 4,56
TITIT238-127/220-50 TITIT239-127/220-50 TITIT240-127/220-50 TITIT241-127/220-50 TITIT242-127/220-50 TITIT243-127/220-50 TITIT244-127/220-50 TITIT245-127/220-50 TITIT246-127/220-50 TITIT246-127/220-50 TITIT248-127/220-50	0,125/0,073	5,63 1,41 1,41 2,82 2,82 2,82 4,47 5,63 5,64 11 4 22,5	5,63 1,41 1,41 2,82 2,82 2,82 4,47 5,63 5,64 11,4 22,6	11,3 1,41 2,87 2,82 5,64 11,4 7,03 11,4 22,7 22,5 22,6	11,4 1,41 2,82 2,82 5,64 11,5 7,03 11,4 22,9 22,6 22,7	1,47 0,38 0,38 0,7 1,47 0,75 0,83 2,94 5,74 2,94 4,52	1.47 0.38 0.38 0.7 1.47 0.75 0.83 2.94 5.74 2.94 4.52

#### Окончание таблицы 2.10

Типономинал	Ток первичной	*		вторичной	жение обмотки, В					
трансформатора	обмотки, А	Номера выводов обмотки								
		11–12 (II)	13–14 (II <sup>1</sup> )	15–16 (III)	17–18 (III <sup>1</sup> )	19–20 (IV <sub>K</sub> )	2122 (V <sub>K</sub> )			
ТПП249-127/220-50	0,13/0,077	1,43	1,43	2,85	2,85	0,39	0,39			
ТПП250-127/220-50		2,85	2,85	5,7	5,7	0,71	0,71			
ТПП251-127/220-50		2,85	2,85	11,3	11,4	2,93	2,93			
ТПП252–127/220–50	0,164/0,095	5,7	5,7	5,7	5,7	0,71	0,71			
ТПП253–127/220–50		5,7	5,7	11,25	11,25	2,93	2,93			
ТПП254–127/220–50		2,82	2,82	5,65	5,65	1,51	1,51			
ТПП255–127/220–50		2,82	2,82	11,3	11,3	0,8	0,8			
ТПП256–127/220–50		4,44	4,44	7,05	7,05	0,8	0,8			
ТПП257–127/220–50		5,65	5,65	5,65	5,65	1,51	1,51			
ТПП258–127/220–50		5,65	5,65	11,3	11,3	2,93	2,93			
ТПП259–127/220–50		5,65	5,65	22,4	22,6	1,51	1,51			
ТПП260–127/220–50		11,34	11,34	11,34	11,34	2,83	2,83			
ТПП261–127/220–50		11,3	11,3	22,6	22,6	2,93	2,93			
ТПП262–127/220–50		22,6	22,6	22,8	22,8	4,44	4,44			
ТПП263—127/220—50 ТПП264—127/220—50 ТПП265—127/220—50 ТПП266—127/220—50 ТПП267—127/220—50 ТПП268—127/220—50 ТПП269—127/220—50 ТПП270—127/220—50 ТПП271—127/220—50	0,21 <i>1</i> 0,125	1,43 2,85 2,85 2,85 5,7 5,7 5,7 11,4	1,43 2,85 2,85 2,85 5,7 5,7 5,7 11,4 11,6	1,43 2,85 5,7 11,4 5,7 11,4 22,8 11,4 22,8	1,43 2,85 5,7 11,4 5,7 11,4 22,8 11,4 22,8	0,4 0,81 0,81 2,96 1,53 2,96 1,53 2,96 5,7	0,4 0,81 0,81 2,96 1,53 2,96 1,53 2,96 5,7			
ТПП272—127/220—50	0,26/0,15	2,8	2,8	5,6	5,6	1,52	1,52			
ТПП273—127/220—50		1,33	1,33	1,33	1,33	0,44	0,44			
ТПП274—127/220—50		1,41	1,41	2,82	2,82	0,51	0,51			
ТПП275—127/220—50		2,8	2,8	2,8	2,8	0,76	0,76			
ТПП276—127/220—50		2,8	2,8	11,2	11,2	0,76	0,76			
ТПП277—127/220—50		5,6	5,6	5,6	5,6	1,52	1,52			
ТПП278—127/220—50		5,6	5,6	11,2	11,2	1,52	1,52			
ТПП279—127/220—50		5,6	5,6	22,3	22,3	5,6	5,6			
ТПП280—127/220—50		11,2	11,2	11,2	11,2	2,92	2,92			
ТПП281—127/220—50		11,2	11,2	22,1	22,1	2,92	2,92			
ТПП282—127/220—50		22,1	22,1	22,3	22,3	4,45	4,45			
ТПП283—127/220—50	0,33/0,19	1,3	1,3	2,75	2,75	0,64	0,64			
ТПП284—127/220—50		2,75	2,75	5,5	5,5	0,64	0,64			
ТПП285—127/220—50		2,75	2,75	11	11	2,91	2,91			
ТПП286—127/220—50		4,26	4,26	6,9	6,9	0,82	0,82			
ТПП287—127/220—50		5,5	5,5	11	11	2,91	2,91			
ТПП288—127/220—50		5,5	5,5	22	22	1,46	1,46			
ТПП289—127/220—50		11,15	11,15	22,3	22,3	5,6	5,6			

Таблица 2.11. Электрические параметры стержневых трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц в режиме номинальной нагрузки

_	Номи-	Ток первичной обмотки, А		вто	и, В		
Типономинал трансформатора	нальная мощ-			Номер	мотки	Типоразмер магнитопро-	
	ность, В А	первич- ной		11–12 17–18	13–14 19–20	15–16 21–22	вода
ТПП290-127/220-50 ТПП291-127/220-50 ТПП292-127/220-50 ТПП293-127/220-50 ТПП294-127/220-50 ТПП295-127/220-50 ТПП296-127/220-50 ТПП297-127/220-50	110	1,08/0,62	12,5 6,25 4,08 4,95 4,85 1,84 2,44 1,53	1,25 2,49 2,49 4,06 5 5 10 9,93	2,5 5 10,1 6,32 4,98 20,2 10,65 20	0,62 1,42 0,62 0,62 1,46 5 2,65 5,05	ПЛМ22х32х58

Окончание таблицы 2.11

	Номи-	Ток перв обмотк		вто	Напряжение ричной обмотк	и, В	
Типономинал трансформатора	нальная			Номе	ра выводов обл	мотки	Типоразмер магнитопро-
	ность, В А	первич- ной	вто- рич- ной	11–12 17–18	13–14 19–20	15–16 21–22	вода
ТПП298–127/220–50 ТПП299–127/220–50 ТПП300–127/220–50 ТПП301–127/220–50 ТПП302–127/220–50 ТПП303–127/220–50 ТПП304–127/220–50 ТПП306–127/220–50 ТПП306–127/220–50 ТПП307–127/220–50 ТПП308–127/220–50	135	1,4/0,79	24 16,7 12 8,3 4,5 6 3,85 1,53 2,56 3 2,07	1,25 1,25 2,5 2,48 2,46 4,95 4,92 19,8 4,95 10	1,25 2,49 2,49 4,98 9,9 4,93 10 19,8 20,2 10 20	0,31 0,31 0,63 0,62 2,45 1,56 2,45 4 1,55 2,49 2,48	ПЛМ27х40х36
ТПП309–127/220–50 ТПП310–127/220–50 ТПП311–127/220–50 ТПП312–127/220–50 ТПП313–127/220–50 ТПП314–127/220–50 ТПП315–127/220–50	160	1,53/0,88	18,2 9,15 5,35 2,29 7,25 4,92 2,67	1,28 2,53 2,5 10,1 4,11 5 5,05	2,56 5,05 10 20,2 6,31 10 20,2	0,64 1,28 2,5 5,05 0,625 1,28 5,05	ПЛМ27х40х46
ТПП316-127/220-50 ТПП317-127/220-50 ТПП318-127/220-50 ТПП319-127/220-50 ТПП320-127/220-50 ТПП321-127/220-50 ТПП322-127/220-50 ТПП323-127/220-50	200	2,03/1 18	25,6 18,6 12,9 8 9,3 4 3,2 2,4	1,25 2 5 2,48 2,5 5 5 10 20	2,5 2,49 5 10 5 20 20 20	0,31 0,622 0,62 0,625 1,25 1,26 2,48 4,07	ПЛМ27х40х58

Таблица 2.12. Электрические параметры стержневых трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц в режиме холостого хода

			Напряжение, В					
Типономинал	Ток, А	Номера выводов						
трансформатора		11–12 17–18	13–14 19–20	15–16 21–22				
TПП290-127/220-50 TПП291-127/220-50 TПП292-127/220-50 TПП293-127/220-50 TПП294-127/220-50 TПП295-127/220-50 TПП296-127/220-50 TПП297-127/220-50	0,42/0,25	1,37 2,81 2,81 4,62 5,63 5,63 11,31	2,75 5,62 11,5 7,16 5,63 22,7 11,31 22,62	0,68 1,63 0,7 0,69 1,63 5,63 3 5,76				
TПП298-127/220-50 ТПП299-127/220-50 ТПП300-127/220-50 ТПП301-127/220-50 ТПП302-127/220-50 ТПП304-127/220-50 ТПП305-127/220-50 ТПП306-127/220-50 ТПП306-127/220-50 ТПП307-127/220-50 ТПП308-127/220-50	0,5/0,29	1,35 1,35 2,7 2,76 2,76 5,52 5,52 22,1 5,52 11	1,35 2,7 2,7 5,52 11 5,52 11 22,1 22,1 22,4 11 22,1	0,33 0,33 0,67 0,69 2,76 1,72 2,76 4,48 1,72 2,76 2,76				

#### Окончание таблицы 2.12

			Напряжение, В					
Типономинал	Ток, А	Номера выводов						
трансформатора		11–12 17–18	13–14 19–20	15–16 21–22				
ТПП309-127/220-50 ТПП310-127/220-50 ТПП311-127/220-50 ТПП312-127/220-50 ТПП313-127/220-50 ТПП314-127/220-50 ТПП315-127/220-50	0,54/0,31	1,35 2,76 2,76 11,05 4,47 5,52 5,52	2,7 5,52 11,05 22,1 6,88 11,05 22,1	0,67 1,38 2,76 5,52 0,69 1,38 5,52				
TПП316-127/220-50 TПП317-127/220-50 TПП318-127/220-50 TПП319-127/220-50 TПП320-127/220-50 TПП321-127/220-50 TПП322-127/220-50 TПП323-127/220-50	0,43/0,25	1,34 2,68 2,68 2,71 5,42 5,42 10,85 21,7	2,68 2,68 5,36 10,85 5,42 21,7 21,7 21,7	0,33 0,67 0,67 0,67 1,36 1,36 2,71 4,4				

Значения напряжения на отводах первичной обмотки трансформаторов питания типа ТПП приведены в табл. 2.13.

Таблица 2.13. Напряжения на отводах первичной обмотки трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети  $50\,\Gamma_{\rm H}$ 

Тип трансформатора	Номера отводов первичной обмотки	Напряжение на отводах, В		
	1 и 2, 6 и 7	100		
ТПП67, ТПП48,ТПП88	1 и 3, 6 и 8	120		
77.161, 77.1716,77.17.160	1 и 4, 6 и 9	127		
	1 и 5, 6 и 10	134		
	1 и 3, 6 и 8	100		
700004	2 и 3, 7 и 10	107		
ТПП201 — ТПП323	2 и 4, 7 и 9	120		
	2и5,7и10	131		
	1 и 2, 6 и 7	7		
TDG0 4 TGG0 0 TGG0 0 TGG0 4 TGG0 6	2и3,7и8	100		
r⊓n2–1, тпп2–2, тпп2–3, тпп2–4, тпп2–5	Зи4.8и9,	10		
	4 и 5, 7 и 10	10		




Рис 27 График изменения напряжения вторичных обмоток грансформаторов в режиме номинальной нагрузки в зависимости от температуры окружающей среды 1— наиботыший уход напряжения от значения, измеренного при нормальной температуре 2— средний уход напряжения от значения измеренного при нормальной температуре

Максимальные отклонения напряжения вторичных обмоток трансформаторов питания типа ТПП, измеренные при нормальных значениях внешних воздействующих факторов, составляют ±5% для основных и ± 10% для вспомогательных обмоток Наибольшие отклонения напряжений вторичных обмоток трансформаторов, измеренные в условиях повышенной и пониженной температуры, составляют ±5..9% для основных и ±13...23% для вспомогательных обмоток. Характер зависимости изменения напряжения вторичных обмоток трансформаторов в номинальном режиме от температуры окружающей среды показан на рис 27 Сопротивление изоляции трансформаторов питания типа  $T\Pi\Pi$  при температуре + 85  $^{\circ}$ C — не менее 20 МОм При воздействии в течение суток повышенной влажности воздуха до 98% при температуре + 40 <sup>о</sup>C сопротивление изоляции трансформаторов питания типа ТПП всеклиматического исполнения В составляет 50 МОм и выше, а для трансформаторов исполнения УХЛ — 20 МОм и выше

#### Электрические схемы

Трансформаторы питания сетевые малой мощности типа ТПП относятся к группе многообмоточных трансформаторов с большим количеством отводов от первичной обмотки, которые используются в качестве компенсационных обмоток При эксплуатации первичные и вторичные обмотки могут быть соединены последовательно или параллельно Схемы соединений обмоток показаны на рис 2 8 Варианты подключения трансформаторов питания типа ТПП к сети переменного тока напряжением 127 или 220 В и частотой питающей сети 50 Гц приведены в табл 2 14 и 2 15

Электрические схемы трансформаторов питания типа ТПП2 с частотой питающей сети 50 Гц показаны на рис 2 9 Принципиальные электрические схемы трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц показаны на рис 2 10 Принципиальные электрические схемы трансформаторов типов ТПП48 ТПП67 и ТПП88 с частотой питающей сети 50 Гц показа́ны на рис 2 11




Рис 2 8 Электрические схемы последовательного и параллельного соединений вторичных обмоток трансформагоров типа ТПП а 6 — броневои конструкции в г — стержневои конструкции




Рис 2 9 Электрические схемы трансформаторов типа ГПП2 с частогой питающей сеги 50 Гн. a-TПП2 6 — TПП2 2 e-TПП2 3 e-TПП2 5




Рис 2 10 Электрические схемы трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц а — броневой конструкции с напряжением 127/220 В б — стержневой конструкции с напряжением 127 220 В в — броневой конструкции с напряжением 220 В г — стержневой конструкции с напряжением 220 В




Рис 2 11 Электрическая схема трансформаторов гина 1ПП-48 ТГПП67 1ПП188 с чэстогой ин тающей сети 50 Гц

Таблица 2.14. Напряжения трансформаторов питания типа ТПП (за исключением трансформаторов, указанных в табл. 2.15) к сети переменного тока частотой  $50~\Gamma \mu$ 

		Конструкция трансформатора					
Номинальное напряжение сети, В	Номинальное	Брон	евая	Стержневая			
	напряжение первичной обмотки	Соединения выводов	Выводы, на которые подается напряжение	Соединения выводов	Выводы, на которые подается напряжение		
	220	3 и 7 1 и 6	2 и 9 1 и 4	3 и 9 1 и 9	2 и 7 1 и 4		
	127	(4 и 9)	(6 и 9)	(4 и 6)	(6 и 9)		
220	220	_	2и9	3и9	2и7		

Таблица 2.15. Подключение трансформаторов питания типа ТПП2, ТПП48, ТПП67, ТПП88 к сети переменного тока частотой 50  $\Gamma$ ц

Тип трансформатора	Номинальное напряжение сети, В	Соединения выводов	Выводы, на которые подается напряжение		
TПП2-1, ТПП2-2, ТПП2-3, ТПП2-4 ТПП2-5	220	4 u 9	2 n <sub>.</sub> 7		
	127	11 и 10, 5 и 6	1 и 5, 6 и 10		
TПП48, ТПП67, ТПП88	220	2и6	1 и 8		
	127	1 и 6, 4 и 6	1 и 4, 6 и 9		

#### Условия эксплуатации трансформаторов питания типа ТПП

Температура окружающей среды: повышенная рабочая пониженная рабочая повышенная предельная рабочая пониженная предельная рабочая	+ 85 °C - 60 °C + 85 °C - 60 °C
Циклическое воздействие температур: для трансформаторов исполнения В для трансформаторов исполнения УХЛ	– 60+ 140 °C – 60 + 85 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 <sup>O</sup> C, не более	98%
Атмосферное давление воздуха <sup>-</sup> пониженное, не менее повышенное	53,3 кПа (400 мм рт. ст.) 106,7 кПа (800 мм рт ст.)
Температура перегрева обмоток трансформатора при нормальных условиях эксплуатации	+ 55 °C
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 5 .1 000 Гц с ускорением, не более	73 м/c² (7,5g)
Многократные удары с ускорением, не более	981 м/с² (100g)
Одиночные удары с ускорением, не более	245 м/с <sup>2</sup> (25g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	147,2 м/с² (15g)
Воздействие морского тумана, плесневых грибов, росы (для трансформаторов I группы)	постоянно
Транспортировка при температуре, не менее	– 60 <sup>0</sup> C

#### 2.3. Трансформаторы типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц

Отечественной промышленностью изготавливается более 600 типоразмеров трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц. Эти трансформаторы рассчитаны на подключение к сети переменного тока напряжением 40, 115 и 220 В.

Трансформаторы предназначены для работы в условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды -60...+85 °C, относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +40 °C. Трансформаторы применяются для питания электронных схем различных функциональных узлов и блоков РЭА и АСС, изготавливаемых на ППП и микросхемах.

#### Конструкция и размеры

Трансформаторы типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц изготавливаются с применением броневых магнитопроводов с бескаркасной намоткой катушек, (обмотки трансформатора наматываются на гильзу). Трансформаторы изготавливаются с эмалевым покрытием и относятся ко II группе по влагостой-кости. Эта группа трансформаторов отличается от других типов трансформаторов питания низкими значениями напряжения вторичных обмоток.

Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц и с обмотками из круглого медного провода и медной ленты показаны на рис. 2 4, 2.12 и 2.13. Конструктивные размеры трансформаторов типа ТПП с обмотками из круглого медного провода приведены в табл. 2.16 Конструктивные размеры трансформаторов типа ТПП с обмотками из медной ленты приведены в табл. 2.17.

Габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТПП, конструктивные размеры всех элементов, деталей и сборочных единиц этих трансформаторов, а также основные технические характеристики зависят от габаритной мощности, напряжения питающей сети и климатического исполнения.




Рис 2 12 Общий вид и габаритные размеры трансформаторов типа ТГІП I группы с частотой питающей сети  $400~\Gamma_{\rm H}$ 

Современная технология изготовления трансформаторов типа ТПП броневой конструкции обеспечивает устойчивость и надежную работу при различных механических и климатических воздействиях, определяемых заданными условиями эксплуатации. Конструкция трансформаторов сохраняет работоспособность при повышенной влажности и во всех случаях температурных воздействий и обеспечивает необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток с учетом категории размещения трансформаторов.

Трансформаторы типа ТПП с частотой литающей сети 400 Гц имеют сокращенное и условное обозначения, которые присваиваются при их разработке. Условное обозначение трансформаторов применяется в конструкторской документации и при заказе заводуизготовителю. Пример записи трансформатора питания для полупроводниковых схем при напряжении питающей сети 115 В с частотой 400 Гц, броневой конструкции в технической документации — «Трансформатор ТПП197—115—400». В конце условного обозначения трансформатора приводится обозначение стандарта или технических условий, по которым производится поставка трансформаторов заказчику.

Обмотки трансформаторов расположены в строго определенном порядке и обозначаются буквами русского алфавита. Сочетания обозначений обмоток выводов и маркировки лепестков трансформаторов приведены в табл. 2.18 и 2.19.




Рис 2 13 Общий вид и габаритные размеры трансформаторов типа ТПП II группы с частотой питающей сети 400 Гц

Таблица 2.16. Конструктивные размеры трансформаторов типа ТПП с обмотками из круглого провода и с частотой питающей сети 400 Гц

Типоразмер	Ис- пол-	№ ри-	Размер, мм							Масса, не
магнитопровода нение	) CARKS	Α	A <sub>1</sub>	В	н	h	L	d	более, г	
ШЛ6х6,5 ШЛ6х8 ШЛ6х10 ШЛ6х12,5	В	2.12	12 14 16 1	-	40 42 44 46	33	4	35	M2,5	55 65 70 75
ШЛ6x6,5 ШЛ6x12,5	УХЛ	2.13	12 18	_	34 40	30	4	29	M2,5	35 55
ШЛ8x8 ШЛ8x10 ШЛ8x12,5 ШЛ8x16	В	2,12	18 20 22 25	22	42 44 46 50	41	4	42	M2,5	115 120 160 170
ШЛ8×8 ШЛ8×10 ШЛ8×12,5 ШЛ8×16	ухл	2,4	18 20 22 25	22	36 39 40 44	38	4	37	M2,5	80 100 120 140
ШЛ10x10 ШЛ10x12,5 ШЛ10x16 ШЛ10x20	В	2,14	20 22 25 30	28	48 50 54 58	50	6,5	51	M3	200 220 255 310
ШЛ10x10 ШЛ10x12,5 ШЛ10x16 ШЛ10x20	УХЛ	2,4	20 . 22 25 30	28	42 44 48 52	47	5,5	45	M3	160 180 220 270
ШЛ12x12,5 ШЛ12x16 ШЛ12x20 ШЛ12x25	В	2,12	22 25 30 35	35	55 58 62 68	55	6,5	58	M3	340 390 430 510
ШЛ12x12,5 ШЛ12x16 ШЛ12x20 ШЛ12x25	УХЛ	2,4	22 25 30 35	35	49 52 56 62	56	5,5	52	M3	270 320 380 450
ШЛ16х16 ШЛ16х20 ШЛ16х25 ШЛ1632	В	2,12	30 35 40 46	46	67 71 76 83	75	7,5	74	M4	750 840 1000 1260
ШЛ16x16 ШЛ16x20 ШЛ16x25 ШЛ16x32	УХЛ	2,4	30 35 40 46	46	61 65 70 77	72	6,5	68	M4	600 700 800 900
ШЛ20x20 ШЛ20x25 ШЛ20x32	В	2,12	40 46 50	58	79 <b>84</b> 91	92	10	88	M5	1300 1580 1900
ШЛ20x20 ШЛ20x25 ШЛ20x32	УХЛ	2,4	40 46 50	58	76 78 85	88	7.5	82	5,5	1200 1400 1700

Таблица 2.17. Конструктивные размеры трансформаторов типа ТПП с обмотками из медной ленты и провода прямоугольного сечения и с частотой питающей сети 400 Гц

Типоразмер	Ис-	№ ри-			i	Размер, м	м			Масса, не
магнитопровода	пол- нение	сунка	Α	A <sub>1</sub>	В	н	h	L	d	более, г
ШЛ10x20 ШЛ10x20	В УХЛ	2.12 2.4	30 30	28 28	59 55	50 47	6,5 5,5	51 49	M3 M3	310 270
ШЛ12x16 ШЛ12x20 ШЛ12X25	В	2.12	25 30 35	35	58 62 68	59	6,5	58	МЗ	365 430 520
ШЛ12X16 ШЛ12x20 ШЛ12x25	ухл	2.4	25 30 35	35	55 59 65	56	5,5	54	M3	320 380 450
ШЛ16x16 ШЛ16x20 ШЛ16x25	В	2.12	30 35 40	46	67 71 76	75	7,5	75	M4	750 840 100
ШЛ16x16 ШЛ16x20 ШЛ16x25	ухл	2.4	30 35 40	46	66 70 76	72	6,5	75	M4	660 750 850
ШЛ20x20 ШЛ20x25	ухл	2.4	40 46	58 72	73 96	88 108	10 10	82 102	5,5	1150 2000

Таблица 2.18. Сочетание обозначений обмоток выводов и маркировка лепестков трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц напряжением 40, 115 и 220 В

Обозначение				Располо	жение в	ыводов г	ри маркі	ировке л	епестков			
трансформатора	а	б	В	г	д	е	ж	И	к	л	М	н
ТПП6	10	12	13	14	5	9	15	16	6	-7	8	11
TNN7	7	9	13	15	5	11	14	16	6	8	10	12
тпл8	8	7	16	10	6	13	11	12	5	14	15	9
TNN9	5	6	9	11	16	15	14	、 7	13	12	10	8
ΤΠΠ10	5	14	16	12	6	7	10	11	9	13	15	8
ΤΠΠ12	11	12	13	15	9	10	8	14	5	6	7	16
ΤΠΠ15	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ТПП16	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ΤΠΠ17	6	. 7	13	14	9	11	15	5	10	12	16	8
ТПП19	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
<b>T</b> ПП20	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП25	6	7	13	14	9	11	15	5	10	12	16	8
ТППЗ1	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП32	13	15	10	11	5	7	6	14	9	12	8	16
ТПЛ33	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП35	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП37	6	7	13	15	9	12	14	5	11	10	16	8
ΤΠΠ40	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ΤΠΠ41	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ТПП52	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
TПП55	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
TПП57	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
т⊓п58	3	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
TПП59	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
TПП62	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП63	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
TПП69	5	7	9	11	10	6	15	16	8	12	13	14
TПП70	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
TDD71	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
тпп73	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ΤΠΠ74	5	7	13	15	9	12	14	6	11	10	16	8
TПП76	5	7	15	16	9	10	11	6	8	12	13	14
TUU22	5	7	15	16	9	10	11	6	8	12	13	14
TПП78	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ΤΠΠ79	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП86	11	8	6	9	13	14	15	16	10	5	7	12
ΤΠΠ87	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
тпп89	13	15	10	11	5	7	6	14	9	12	8	16
1111100	10	13	10	11		,	U	17		12		10

Продолжение таблицы 2.18

Обозначение	Расположение выводов при маркировке лепестков											
трансформатора	а	6	В	г	Д	е	ж	и	к	v	м	н
ТПП90	13	14	10	11	9	5	8	15	12	7	6	16
ТПП91	5	6	10	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП92	11	8	13	9	13	14	15	16	10	5	7	12
ТПП93	5	6	6	15	9	12	14	7	11	10	16	8
TПП95	13	15	13	16	5	7	6	8	9	11	10	12
TПП106	11	8	14	9	13	14	15	16	10	5	7	12
TПП107	11	8	6	9	13	14	15	16	10	5	7	12
TΠΠ109	6	7	6	15	9	12	14	5	11	10	16	8
ΤΠΠ110	5	7	13	11	10	6	15	16	8	12	13	14
ΤΠΠ111	13	14	9	10	11	5	8	15	12	7	6	16
TΠΠ113	5	7	9	15	9	12	14	6	11	10	16	8
ΤΠΠ121	11	8	13	9	13	14	15	16	10	5	7	12
ΤΠΠ122	13	7	6	15	9	10	11	12	16	5	6	14
ΤΠΠ123	5	6	8	15	9	12	14	7	11	10	16	
			1		I							8
ΤΠΠ124 ΤΠΠ126	13	15	13	16	9	12	5	8	11	10	7	6
TΠΠ125	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП126	5	13	14	15	9	10	11	12	6	14	8	16
ΤΠΠ127	5	6	7	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ΤΠΠ131	13	15	13	16	5	7	6	8	9	11	10	12
TПП133	14	5	14	16	9	10	11	12	15	8	6	13
ΤΠΠ134	5	6	7	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ΤΠΠ136	13	15	13	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ΤΠΠ147	9	10	14	12	13	5	7	15	14	6	8	16
ΤΠΠ148	11	8	11	9	13	14	15	16	10	5	7	12
TΠΠ150	9	10	6	12	13	5	7	15	14	6	8	16
TПП151	9	13	11	l 11	12	6	8	10	5	7	15	16
ΤΠΠ197	8	12	- 14	14	5	9	15	16	6	7	10	11
ΤΠΠ198	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП206	8	12	13	14	9	10	11	15	5	6	7	16
TПП207	6	12	13	14	9	10	11	15	5	6	7	16
ΤΠΠ208	1	12	13	14	9	10	8	15	5	6	7	i .
TΠΠ210	13	15	14	16	9	12	5			_	7	16
		1		1				8	11	10		6
ΤΠΠ211	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ΤΠΠ212 	6	7	13	14	9	11	15	5	10	12	16	8
ΤΠΠ213	8	12	13	14	9	10	11	15	5	6	7	16
ΤΠΠ214	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ΤΠΠ215	13	15	10	11	5	7	6	14	9	12	8	16
TПП216	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ΤΠΠ217	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
TNN218	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ΤΠΠ219	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ΤΠΠ220	5	7	13	14	9	12	15	16	11	10	6	8
ΤΠΠ221	6	7	13	15	9	12	14	5	11	10	16	8
TПП222	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ТПП223	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ТПП224	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ТПП225	6	7	13	14	9	12	15	5	11	10	16	8
ТПП226	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ТПП227	13	15	10	11	9	5	8	14	12	7	6	16
ТПП228	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
TПП229	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ТПП230	5	7	15	16	9	10	11					
TΠΠ230			13			ı .		6	8	12	13	14
	5	6		15	9	12	14	7	11	10	16	8
TПП232	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
TПП233	13	14	10	11	9	5	8	15	12	7	6	16
ТПП234	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП235	11	8	6	9	13	14	15	16	10	5	7	12
ТПП236	5	7	9	10	12	11	8	6	13	14	15	16
ТПП237	13	15	14	16	6	8	10	12	5	7	9	11
ТПП238	15	16	10	11	9	5	8	13	12	7	6	14
ТПП239	13	15	14	16	11	10	8	6	9	12	5	7
ТПП246	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ΤΠΠ247	11	8	6	9	13	14	15	16	10	5	7	12
ТПП248	5	7	9	11	10	6	15	16	8	12	13	
ТПП249	5	7	9	11		15	16	8	12	1	·	14
TПП250	5	7			6		1	- 1		13	14	8
11111200			13	15	10	12 12	14 5	6 8	11 11	9 10	16	8
ΤΠΠ251	13	15	14	16	9						7	6

Окончание таблицы 2.18

Обозначение				Располо	жение в	ыводов г	ри маркі	ировке л	епестков	1		
трансформатора	а	б	В	r	Д	е	ж	И	К	л	М	н
<b>⊺</b> ⊓П252	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП253	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП254	5	7	13	14	9	12	15	6	11	10	16	8
TПП255	5	7	13	15	9	12	14	6	11	10	16	8
TПП256	5	7	13	15	9	12	14	6	11	10	16	8
TПП257	5	7	9	11	10	6	15	16	8	12	13	14
ТПП259	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП260	13	15	14	16	5	7	6	8	9	11	10	12
ТПП261	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП262	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП266	9	10	11	12	13	5	7	15	14	6	8	16
ТПП268	13	15	10	11	9	12	7	16	5	8	6	14
ТПП269	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ТПП270	6	7	13	14	9	12	15	5	11	10	16	8
ΤΠΠ271	6	7	10	11	9	5	15	16	8	12	13	14
ТПП272	13	14	11	10	9	5	8	16	12	7	6	15
ΤΠΠ273	6	7	13	14	9	12	15	5	11	10	16	8
ΤΠΠ274	9	13	14	11	12	6	8	10	5	7	15	16
ТПП275	6	8	13	14	9	11	10	7	12	16	15	5
ТПП276	6	7	11	10	8	5	13	14	9	12	15	16
ТПП277	6	8	13	14	9	11	10	12	5	7	15	16
ТПП278	13	15	10	11	5	7	6	14	9	12	8	16
ТПП279	5	6	13	15	9	11	10	12	14	16	7	8
ТПП280	13	15	10	11	12	7	6	14	9	5	8	16
ТПП281	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП282	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП283	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8
ТПП284	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП285	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП286	13	15	14	16	9	12	5	8	11	10	7	6
ТПП287	5	6	13	15	9	12	14	7	11	10	16	8

Таблица 2.19. Сочетание обозначений обмоток выводов и маркировка лепестков трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц напряжением 220 В (исполнение В)

Обозначение				Располо	жение в	ыводов п	ри маркі	ировке л	епестков			
трансформатора	а	б	В	г	Д	e	ж	и	К	Л	М	н
TПП303		)		j			_	_	_	_	_	_
ТПП304		1				!	-	-	_	-	-	
TПП305	5	6	7	8	9	10	11	_	-	_	-	- 1
TПП306							-	~	-	-	-	
TПП307		ĺ	ĺ				-	-	-	-	-	- 1
TПП309						-	-	~	-	_	_	-
TПП310	10	11	-		5	7	9	- '	-	6	8	-
TПП311	5	6	7	8	-	-	-	~	_	-	-	-
TПП312	5	6	7	8	9	10	-		-	-	_	-
TПП313	10	11	12	- '	5	7	9	-	6	8		-
ΤΠΠ314	5	6	7	l –	8	9	-		<b>)</b> –	- 1	_	) - j
TПП315	5	6	7	8	-	-	-	-	-	9	-	- 1
TПП316	5	6	7	8	-	-	_			-	-	-
ТПП317	11	12	13	14	5	6	7		8	9	10	-
TПП318	5	6	7	8	9	10	_		11	12	_	-
ТПП319	13	14	15	16	5	6	7	8	9	10	11	12
ТПП321	5	6	7	8	9	10	_		_	-	_	-
TПП322	5	6	7	_	8	9	_	-	_	-	_	_
ТПП323	10	11	-	–	5	7	9	-	_	6	8	_
ТПП324	5	6	7	8	-		_	-	_	-	_	_
ТПП325	11	12	13	14	5	6	7	-	8	9	10	
ТПП326	5	6	7	8		-	-	-	_	_		-
ТПП327	5	6	7	8	9	10	-	-	-	_	_	-
ΤΠΠ328	5	6	7	8	9	10	_	[ _	11	12	13	-
ΤΠΠ329	5	6	7	8	9	10		<b> </b>	11	12	_	-
T/1/1330	5	6	7	8	9	10	-	_	_	i -		- 1
ТПП331	5	6	7	8	9	10	_	-	11	12	-	-
ТПП332	6	8	-	_	5	7	9	_	10	11	_	-
ТПП333	5	6	7	8	_	_	_		_	_	-	_

#### Окончание таблицы 2.19

Обозначение	Расположение выводов при маркировке лепестков												
трансформатора	а	б	В	г	Д	е	ж	И	к	л	м	н	
ТПП334	6	8	_	_	5	7	9	_	10	11	_	-	
ТПП335	11	12	13	14	5	6	7	_	8	9	10	_	
тПП336	5	6	7	8	9	10	-	_	_	] -	- 1	-	
ТПП337	5	6	7	8	9	10	-	-	-	_	-	-	
TПП338	11	12	13	14	5	6	7	-	8	9	10	_	
ТПП340	5	6	7	8	9	10	_	_	11	12	_	_	
ТПП341	6	8	_	-	5	7	9	_	10	11	-	_	
ТПП342	5	6	7	8	_	9	10	-	_	-	-	_	
ТПП343	-	6	8	- '	5	7	9	-	-	10	11	_	

# Условия эксплуатации трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц

Температура окружающей среды: повышенная рабочая пониженная рабочая повышенная предельная рабочая пониженная предельная рабочая	+ 85 °C - 60 °C + 85 °C - 60 °C
Циклическое воздействие температур: для трансформаторов исполнения В для трансформаторов исполнения УХЛ	– 60+ 140 °C – 60+ 85 °C
Относительная влажность воздуха при + 40 <sup>О</sup> С, без конденсации влаги, не более	98%
Атмосферное давление воздуха или давление другого газа: пониженное повышенное	6 · 10 <sup>−1</sup> кПа (5 мм рт. ст.) 297,198 кПа (3 кгс/см²)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 52 500 Гц с ускорением, не более	294,3 м/с <sup>2</sup> (30g)
Многократные удары длительностью 15 мс и частотой 406 с ускорением, не более	0 мин <sup>-1</sup> 1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)
Одиночные удары длительностью 110 мс с ускорением, не более	4 905 м/с <sup>2</sup> (500g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	490,5 м/с <sup>2</sup> (50g)
Срок службы, не менее	10 000 ч

#### Основные параметры

Трансформаторы питания малогабаритные типа ТПП относятся к однофазным низковольтным трансформаторам и рассчитаны на напряжение питающей сети переменного тока 40, 115 и 220 В с частотой 400 Гц. Рассматриваемые трансформаторы имеют четыре основные и две компенсационные обмотки, обеспечивающие получение различных токов и напряжений на вторичных обмотках. Путем последовательного (согласного или встречного) и параллельного соединений обмоток обеспечивается получение различных сочетаний токов и напряжений для питания РЭА и приборов.

Основные электрические параметры броневых трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц в номинальном режиме эксплуатации приведены в табл. 2.20 и 2.21.

Отклонения напряжений вторичных обмоток трансформаторов, измеренные в номинальном режиме при нормальных климатических условиях, составляют -5...+10% для основных, и -10...+14% — для вспомогательных компенсационных обмоток. Отклонения напряжений вторичных обмоток трансформаторов, измеренные в номинальном режиме при температуре  $+85\,^{\circ}$ C, составляют -8...+3% для основных, и -13...+10% — для вспомогательных компенсационных обмоток. Отклонения напряжений вторичных обмоток трансформаторов, измеренные в номинальном режиме при температуре  $-60\,^{\circ}$ C, составляют -3...+20% для основных, и -10...+20% — для вспомогательных компенсационных обмоток.

Основные электрические параметры броневых трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц в режиме холостого хода приведены в табл. 2.22.

Сопротивление изоляции между обмотками, а также между обмотками и корпусом трансформатора при повышенной влажности окружающего воздуха составляет не менее 20 МОм.

Таблица 2.20. Электрические параметры трансформаторов питания типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц в режиме номинальной нагрузки и в нормальных условиях эксплуатации

Типономинал трансфор-	Мощнос	ть, В • А	Ток обы	лотки, А	втор	е ( тки, В	Типоразмер магнито-	
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода
ТПП6-40-400 ТПП6115400 ТПП6220400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,12 0,045 0,021	2,5	2,5	0,66	ШЛ6х6,5
ТПП7-40-400 ТПП7-115-400 ТПП7-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,12 0,045 0,021	5	5	1,28	ШЛ6x6,5
ТПП8-40-400 ТПП8-115-400 ТПП8-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,12 0,045 0,021	10	10	2,6	ШЛ6х6,5
ТПП9-40-400 ТПП9-115-400 ТПП9-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,12 0,045 0,021	1,27	2,5	0,65	ШЛ6х6,5
ТПП10-40-400 ТПП10-115-400 ТПП10-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,12 0,045 0,021	2,5	5	1,3	ШЛ6х6,5
ТПП12-40-400 ТПП12-115-400 ТПП12-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,12 0,045 0,021	2,5	10	2,5	ШЛ6x6.5
ТПП15-40-400 ТПП15-115-400 ТПП15-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,21 0,06 0,035	1,27	1,25	0,4	ШЛ6x12,5
ТПП16-40-400 ТПП16-115-400 ТПП16-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,21 0,06 0,035	2,52	2,5	0,66	ШЛ6x12,5
ТПП17-40-400 ТПП17-115-400 ТПП17-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,21 0,06 0,035	5	5,03	1,32	ШЛ6x12,5
ТПП19-40-400 ТПП19-115-400 ТПП19-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,21 0,06 0,035	20	20	4	ШЛ6x12,5
ΤΠΠ20-40-400 ΤΠΠ20-115-400 ΤΠΠ20-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,21 0,06 0,035	1,28	2,53	0,39	ШЛ6x12,5
ТПП25-40-400 ТПП25-115-400 ТПП25-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,21 0,06 0,035	5	20	1,3	ШЛ6x12,5
ТПП31-40-400 ТПП31-115-400 ТПП31-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0 1 0,05	1,33	1 32	0,36	ШЛ8x10
ТПП32-40-400 ТПП32-115-400 ТПП32-220-400	. 12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0,1 0,05	2,5	2,55	0,64	ШЛ8x10
ТПП33-40-400 ТПП33-115-400 ТПП33-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0,1 0,05	5,03	5	1,03	ШЛ8х10
ТПП35-40-400 ТПП35-115-400 ТПП35-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0,1 0,05	1,33	2,5	0,36	ШЛ8x10

Типономинал трансфор-	Мощнос	сть, В • А	Ток обл	иотки, А	втор	Напряжени на выводах очиной обмо	(	Типоразмер магнито- провода	
матора	номи-	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	11, 11 <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода	
ТПП37-40-400 ТПП37-115-400 ТПП37-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0,1 0,05	5,12	10	2,5	ШЛ8x10	
ΤΠΠ40–40–400 ΤΠΠ40–115–400 ΤΠΠ40–220–400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0,1 0,05	10	20	2,6	ШЛ8x10	
ТПП41–40–400 ТПП41–115–400 ТПП41–220–400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,27 0,1 0,05	5	20	1,3	ШЛ8х10	
ТПП52-40-400 ТПП52-115-400 ТПП52-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,45 0,17 0,09	1,3	1,28	0,47	ШЛ8x16	
ТПП55-40-400 ТПП55-115-400 ТПП55-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,31 0,12 0,06	10	10	2,64	ШЛ8x12,5	
ТПП57-40-400 ТПП57-115-400 ТПП57-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,31 0,12 0,06	1,3	2,57	0,73	ШЛ8х12,5	
ТПП58-40-400 ТПП58-115-400 ТПП58-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,45 0,17 0,09	2,5	5,1	0,71	ШЛ8x16	
ТПП62-40-400 ТПП62-115-400 ТПП62-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,45 0,17 0,09	5	20	1,3	ШЛ8x16	
ТПП63-40-400 ТПП63-115-400 ТПП63-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,45 0,17 0,09	2,55	20	5,04	ШЛ8x16	
ТПП69-40-400 ТПП69-115-400 ТПП69-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	1,29	1,28	0,46	ШЛ10x12,5	
ТПП70-40-400 ТПП70-115-400 ТПП70-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	2,5	2,5	0,71	ШЛ10x12,5	
ТПП71-40-400 ТПП71-115-400 ТПП71-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	5	5	1,3	ШЛ10x12,5	
ТПП73-40-400 ТПП73-115-400 ТПП73-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	20	20	4,04	ШЛ10x12,5	
ТПП74-40-400 ТПП74-115-400 ТПП74-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	1,31	2,58	0,35	ШЛ10x12,5	
ТПП76-40-400 ТПП76-115-400 ТПП76-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	5,07	10	2,6	ШЛ10x12,5	
ТПП77-40-400 ТПП77-115-400 ТПП77-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	2,5	10	0,7	ШЛ10x12,5	
ТПП7840400 ТПП78115400 ТПП78220400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	10	20	2,6	ШЛ10x12,5	
ТПП79-40-400 ТПП79-115-400 ТПП79-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,41 0,16 0,08	5	20	1,3	ШЛ10x12,5	

Типономинал трансфор-	Мощнос	ть, В • А	Ток обг	иотки, А	втор	Напряжени ка выводах омоо йонги	(	Типоразмер магнито-	
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	II, II <sup>1</sup>	111, 111 <sup>1</sup>	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода	
ТПП86-40-400 ТПП86-115-400 ТПП86-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,63 0,21 0,12	1,35	1,35	0,38	Ш <b>Л1</b> 0x20	
ТПП87-40-400 ТПП87-115-400 ТПП87-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,63 0,21 0,12	2,67	2,67	0,76	ШЛ10х20	
ТПП8940400 ТПП89115400 ТПП89220400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,63 0,21 0,12	5	5,15	1,33	ШЛ10x20	
ТПП90-40-400 ТПП90-115-400 ТПП90-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,63 0,21 0,12	10	10	10,1	ШЛ10x20	
ТПП9140400 ТПП91115400 ТПП91220400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,63 0,21 0,12	20	20	4	ШЛ10x20	
ТПП92-40-400 ТПП92-115-400 ТПП92-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	5,66	1,36	2,52	0,38	ШЛ10x20	
ТПП93-40-400 ТПП93-115-400 ТПП93-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	2,7	0,68	5	1,33	ШЛ10×20	
ТПП95-40-400 ТПП95-115-400 ТПП95-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,68	10	20	5	ШЛ10x20	
ТПП106-40-400 ТПП106-115-400 ТПП106-220-400	82	82	2,5 0,85 0,45	1,44	1,19	1,19	0,47	ШЛ12x20	
ТПП107-40-400 ТПП107-115-400 ТПП107-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	7,2	2,6	2,6	0,47	ШЛ12x20	
ТПП109-40-400 ТПП109-115-400 ТПП109-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	1,8	10,14	10,35	2,58	ШЛ12x20	
ТПП110-40-400 ТПП110-115-400 ТПП110-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	1,16	10	20,1	4,23	ШЛ12x20	
ТПП111-40-400 ТПП111-115-400 ТПП111-220-400	100	100	3 1,1 0,55	11,6	1,094	2,71	0,53	ШЛ12x20	
ТПП113-40-400 ТПП113-115-400 ТПП113-220-400	100	100	3 1,1 0,55	2,8	5	10	2,65	Ш <b>Л</b> 12x25	
ТПП121-40-400 ТПП121-115-400 ТПП121-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	22,2	1,27	0,51	0,51	ШЛ16x16	
ТПП122-40-400 ТПП122-115-400 ТПП122-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	11,5	2,53	2,53	0,76	ШЛ16x16	
ТПП124-40-400 ТПП124-115-400 ТПП124-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	3	10,1	10,1	2,52	ШЛ16x16	
ТПП125-40-40 ТПП125-115-400 ТПП125-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	1,9	20,2	20,2	4,03	ШЛ16x16	

Типономинал трансфор-	Мощнос	ть, В · А	Ток обг	иотки, А	втор	Напряжения на выводах очиной обмо	(	Типоразмер магнито-
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	II, II <sup>1</sup>	101, 101 <sup>1</sup>	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода
ТПП126-40-400 ТПП126-115-400 ТПП126-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,28	1,25	1,27	0,35	ШЛ6х6,5
ТПП127-40-400 ТПП127-115-400 ТПП127-220-400	38	38	1,2 0,42 0,22	0,69	2,5	20	5,07	ШЛ6х6,5
ТПП131-40-400 ТПП131-115-400 ТПП131-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,13	20	20	4	ШЛ8x10
ТПП133-40-400 ТПП133-115-400 ТПП133-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,54	5,06	5	1,03	ШЛ8х10
ТПП134-40-400 ТПП134-115-400 ТПП134-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	7,65	2,52	5,04	1,26	ШЛ16x16
ТПП136-40-400 ТПП136-115-400 ТПП136-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	4,45	2,52	10,1	2,52	ШЛ16x16
ТПП147-40-400 ТПП147115400 ТПП147220400	210	210	5,7 2 1,1	17,3	2,71	2,71	0,67	ШЛ16x25
ТПП148-40-400 ТПП148-115-400 ТПП148-220-400	210	210	6 2,3 1,2	9,1	5,07	5,07	1,35	ШЛ16x25
ТПП150-40-400 ТПП150-115-400 ТПП150-220-400	210	210	5,7 2 1,1	22,2	1,35	2,71	0,67	ШЛ16x25
ТПП151-40-400 ТПП151-115-400 ТПП151-220-400	210	210	5,7 2 1,1	11,6	2,71	5,07	1,35	ШЛ16x25
ТПП197-40-400 ТПП197-115-400 ТПП197-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,023	10	20	5	ШЛ6х6,5
ТПП198-40-400 ТПП198-115-400 ТПП198-220-400	100	100	3 1,1 0,55	1,53	10	20	2,65	ШЛ12x25
ТПП206-40-400 ТПП206-115-400 ТПП206-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,05	5	10	1,3	ШЛ6x6,5
ТПП207-40-400 ТПП207-115-400 ТПП207-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,025	5	20	5	ШЛ6х6,5
ТПП208-40-400 ТПП208-115-400 ТПП208-220-400	1,65	3,5	0,12 0,045 0,021	0,035	2,5	20	0,65	ШЛ6х6,5
ΤΠΠ210-40-400 ΤΠΠ210-115-400 ΤΠΠ210-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,36	2,52	5	0,63	ШЛ6x12,5
ТПП211-40-400 ТПП211-115-400 ТПП211-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,17	10	10	2,6	ШЛ6x12,5
ΤΠΠ212–40–400 ΤΠΠ212–115–400 ΤΠΠ212–220–400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,22	2,5	10	0,65	ШЛ6х12,5

Типономинал трансфор-	Мощнос	сть, В · А	Ток обл	иотки, А	втор	Напряжение на выводах обмоти	(	Типоразмер магнито-
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	II, II <sup>1</sup>	10, 101	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода
ТПП213-40-400 ТПП213-115-400 ТПП213-220-400	6	85	0,28 0,09 0,05	0 09	10	20	2,64	ШЛ6x12.5
ТПП214-40-400 ТПП214-115-400 ТПП214-220-400	6	8,5	0,28 0,09 0,05	0,11	2,53	20	5	ШЛ6х12,5
ТПП215-40-400 ТПП215-115-400 ТПП215-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,72	2,56	5,04	0,64	ШЛ8x10
ТПП216-40-400 ТПП216-115-400 ТПП216-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,45	2,5	10	0,65	ШЛ8x10
ТПП217-40-400 ТПП217-115-400 ТПП217-220-400	12	15	0,47 0,17 0,09	0,22	2,5	20	5	ШЛ8x10
ТПП218-40-400 ТПП218-115-400 ТПП218-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,24	10	20	5	ШЛ8x12,5
ТПП219-40-400 ТПП219-115-400 ТПП219-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,96	2,5	5	1,3	ШЛ8×12,5
ТПП220-40-400 ТПП220-115-400 ТПП220-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,56	2,5	10	2,6	ШЛ8×12,5
ТПП221-40-400 ТПП221-115-400 ТПП221-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,37	2,5	20	0,64	ШЛ8x12,5
ТПП222-40-400 ТПП222-115-400 ТПП222-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,52	5	10	1,3	ШЛ8x12,5
ТПП223-40-400 ТПП223-115-400 ТПП223-220-400	17	19	0,63 0,23 0,12	0,28	5	20	5	ШЛ8x12,5
ТПП224-40-400 ТПП224-115-400 ТПП224-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,86	2,56	10,1	0,7	ШЛ8х16
ТПП225-40-400 ТПП225-115-400 ТПП225-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	2,8	1,27	2,59	0,24	ШЛ8x16
ТПП226-40-400 ТПП226-115-400 ТПП226-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	1,96	2,6	3,56	0,705	ШЛ8×16
ТПП227-40-400 ТПП227-115-400 ТПП227-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	1	5	5	1,27	ШЛ8x12,5
ТПП228-40-400 ТПП228-115-400 ТПП228-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,35	10	20	2,57	ШЛ8x12,5
ТПП229-40-400 ТПП229-115-400 ТПП229-220-400	23	25	0,83 0,29 0,145	0,26	20	20	4	ШЛ8×12,5
ТПП230-40-400 ТПП230-115-400 ТПП230-220-400	38	38 '	1,2 0,42 0,22	2,3	2,5	5	0,65	ШЛ8x12,5

Типономинал трансфор-	Мощнос	ть, В · А	Ток оби	иотки, А	втор	Напряжение на выводах обмотобмотобмото	(	Типоразмер магнито-
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	11, 11 <sup>1</sup>	10, 111	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода
ТПП231-40-400 ТПП231-115-400 ТПП231-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	1,47	5	10	1,33	ШЛ10x20
ТПП232-40-400 ТПП232-115-400 ТПП232-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	0,8	5	20	5	ШЛ10x20
ТПП233-40-400 ТПП233-115-400 ТПП233-220-400	48	48	1,5 0,53 0,29	1,02	2,68	20	0,77	ШЛ10x20
ТПП234—40—400 ТПП234—115—400 ТПП234—220—400	48	48	1,5 0,53 0,29	1,6	2,7	10	2,68	ШЛ10x20
ТПП235-40-400 ТПП235-115-400 ТПП235-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	11,2	1,32	1,32	0,383	ШЛ12x16
ТПП236-40-400 ТПП236-115-400 ТПП236-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	7,85	1,3	2,64	0,375	ШЛ12x16
ТПП237-40-400 ТПП237-115-400 ТПП237-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	5,65	2,63	2,62	0,75	ШЛ12x16
ТПП238-40-400 ТПП238-115-400 ТПП238-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	4,06	2,6	5	0,75	ШЛ12x16
ТПП239-40-400 ТПП239-115-400 ТПП239-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	2,55	2,5	10	0,76	ШЛ12x16
ТПП246-40-400 ТПП246-115-400 ТПП246-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	1,16	10	20.1	5,15	ШЛ12x20
ΤΠΠ247-40-400 ΤΠΠ247-115-400 ΤΠΠ247-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	8,7	1,18	2,6	0,94	ШЛ12x20
ТПП248-40-400 ТПП248-115-400 ТПП248-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	4,56	2,58	5	1,4	ШЛ12x20
ТПП249-40-400 ТПП249-115-400 ТПП249-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	2,7	2,57	10,15	2,32	ШЛ12x20
ТПП250-40-400 ТПП250-115-400 ТПП250-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	1,75	2,58	20,2	0,7	ШЛ12x20
ΤΠΠ251–40–400 ΤΠΠ251–115–400 ΤΠΠ251–220–400	82	82	2,4 0,85 0,45	3,5	5,16	5,16	1,4	ШЛ12x20
ТПП252-40-400 ТПП252-115-400 ТПП252-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	2,44	5,15	10,2	1,4	ШЛ12x20
ТПП253-40-400 ТПП253-115-400 ТПП253-220-400	82	82	2,4 0,85 0,45	1,35	5,15	20,2	5,1	ШЛ12x20
ТПП254—40-400 ТПП254—115—400 ТПП254—220—400	100	100	3 1,1 0,55	3,77	2,65	10	0,59	ШЛ12x25

Продолжение табли Типономинал трансфор-		ть, В•А	Ток обл	иотки, А	втор	Напряжения на выводах очной обмо	(	Типоразмер магнито-
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода
ТПП255-40-400 ТПП255-115-400 ТПП255-220-400	100	100	3 1,1 0,55	1,9	4,96	20	1,45	ШЛ12x25
ТПП256-40-400 ТПП256-115-400 ТПП256-220-400	100	100	3 1,1 0,55	1,8	2,64	20	5	ШЛ12x25
ТПП257-40-400 ТПП257-115-400 ТПП257-220-400	100	100	3 1,1 0,55	6	2,56	5	0,59	ШЛ12x25
ТПП259-40-400 ТПП259-115-400 ТПП259-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	2,88	2,52	20,2	0,75	ШЛ16x16
ТПП260-40-400 ТПП260-115-400 ТПП260-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	2,23	5,04	20,2	5,04	ШЛ16х16
ТПП261-40-400 ТПП261-115-400 ТПП261-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	4,1	5,04	10,1	1,28	ШЛ16x16
ТПП262-40-400 ТПП262-115-400 ТПП262-220-400	135	135	3,8 1,3 0,7	1,9	10,1	20,2	5,04	ШЛ16x16
ТПП266-40-400 ТПП266-115-400 ТПП266-220-400	210	210	5,7 2 1,1	31,2	1,35	1,35	0,67	ШЛ16x25
ТПП268-40-400 ТПП268-115-400 ТПП268-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	1,23	2,6	20	5	ШЛ12x16П
ТПП269-40-400 ТПП269-115-400 ТПП269-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	3,05	5	5	1,13	ШЛ12x16
ТПП270-40-400 ТПП270-115-400 ТПП270-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	1,92	5	10,1	2,6	ШЛ12x16
ТПП271-40-400 ТПП271-115-400 ТПП271-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	1,3	5	20	1,13	ШЛ12x16
ТПП272-40-400 ТПП272-115-400 ТПП272-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	1,04	10	20	2,6	ШЛ12x <u>1</u> 6
ТПП273-40-400 ТПП273-115-400 ТПП273-220-400	68	68	2,2 0,75 0,4	0,77	20	20	4	ШЛ12x16
ТПП274-40-400 ТПП274-115-400 ТПП274-220-400	170	170	4,7 1,65 0,86	19	1,16	2,58	0,575	ШЛ16x20
ТПП275-40-400 ТПП275-115-400 ТПП275-220-400	170	170	4,7 1,65 0,86	10,3	2,55	5,12	0,57	ШЛ16x20
ТПП276-40-400 ТПП276115400 ТПП276220400	170	170	4,7 1,65 0,86	6,45	2,55	10	0,57	ШЛ16x20
ТПП277-40-400 ТПП277-115-400 ТПП277-220-400	170	170	4,7 1,65 0,86	3,1	2,55	20	5,1	ШЛ16x20

## Окончание таблицы 2.20

Типономинал трансфор-	Мощнос	ть, В • А	Ток обы	лотки, А	втор	е ( гки, В	Типоразмер магнито-	
матора	номи- нальная	макси- мальная	первич- ной	вторич- ной	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV <sub>K</sub> , V <sub>K</sub>	провода
ТПП278-40-400 ТПП278-115-400 ТПП278-220-400	170	170	4,7 1,65 0,86	4,8	5,1	· 10	2,56	ШЛ16x20
ТПП279-40-400 ТПП279-115-400 ТПП279-220-400	170	170	4,7 1,65 0,86	3,2	5,1	20	1,42	ШЛ16×20
ТПП280-40-400 ТПП280-115-400 ТПП280-220-400	170	170	4,7 1,65 0,8	2,6	10,15	20,1	2,55	шл16x20
ТПП281-40-400 ТПП281-115-400 ТПП281-220-400	210	210	6 2,3 1,2	7	2,5	10	2,5	ШЛ16х32
ТПП282-40-400 ТПП282-115-400 ТПП282-220-400	210	210	6 2,3 1,2	4,5	2,5	20	0,83	ШЛ16х32
ТПП283-40-400 ТПП283-115-400 ТПП283-220-400	210	210	6 2,3 1,2	6,45	5	10	1,25	ШЛ16x32
ТПП284-40-400 ТПП284-115-400 ТПП284-220-400	210	210	6 2,3 1,2	3,5	5	20	5	ШЛ16x32
ТПП28540400 ТПП285115400 ТПП285220400	210	210	6 2,3 1,2	4,65	10	10	2,5	ШЛ16x32
ТПП28640400 ТПП286115400 ТПП286220400	210	210	6 2,3 1,2	3	10	20	5	ШЛ16x32
ТПП287-40-400 ТПП287-115-400 ТПП287-220-400	210	210	6 2,3 1,2	2,35	20	20	2,35	ШЛ16x32

Таблица 2.21. Электрические параметры трансформаторов типа ТПП всеклиматического исполнения

Обозначение трансфор-	Номиналь- ная моц-	Ток первичной	Напряжение вторичных обмоток в номинальном режиме, В						
матора	ность, В • А	обмотки, А	II	111	IV	V	VI		
ТПП301-220-400	120	0,7	2,4	_	_		_		
ТПП302-220-400	2,5	0,04	50	_	_	_	_		
ТПП303220400	2,4	0,04	12		_	_	_		
ТПП304-220-400	3	0,04	1,5	_	_	-	_		
ТПП305-220-400	5,8	0,07	115	_	-	-	_		
ТПП306-220-400	9,3	0,08	31	_	-	_	_		
ТПП307-220-400	10	0,09	50	50	50	50	50		
ТПП309-220-400	15,1	0,12	21	50		_	_		
ТПП310-220-400	16,1	0,12	17x2/14x2	50	-	-	-		
ТПП311-220-400	18	0,12	34/36/38	_			-		
ТПП312-220-400	18,6	0,15	31	_	_	_	_		
TПП313-220-400	20,2	0,15	19x2/13x2	50x2	_	_	_		
ТПП314-220-400	24,9	0,18	14x2	50	_		-		
ТПП315-220-400	27,7	0,18	21	50		-	_		
TПП316-220-400	25,5	0,18	38	50	-		_		
ТПП317-220-400	29	0,19	15x2	15x2			_		
ТПП318-220-400	30,2	0,2	21	21	50	50	_		
ТПП319-220-400	28	0,2	50x2/19x2	13x2	50	50	-		
ТПП321-220-400	40 8	0,25	34	_		-	-		
ТПП322-220-400	41	0,26	12x2	50		_	_		

Обозначение трансфор-	Номиналь- ная мощ-	Ток первичной	вторичны	Напряжение их обмоток в номиналь	ном реж	име, В	
матора	ность, В • А	обмотки, А	11	111	IV	V	VI
ТПП323-220-400	43,3	0,27	17x2/19x2	50	_		_
ТПП324-220-400	53,1	0,3	23	50	_	_	_
TПП325-220-400	53	0,3	15x2	15x2	50	50	Í -
ТПП326-220-400	50,8	0,3	21	50	_	-	_
ТПП327-220-400	45,5	0,29	31	_	_	_	_
ТПП328220-400	55,4	0,3	21	21	50	50	-
ТПП329-220-400	55,6	0,3	66,7/70/73	36	28	_	_
ТПП330-220-400	52,5	0,3	15	_	-	_	-
ТПП331-220-400	59	0,35	18	18	50	50	_
TПП332-220-400	65	0,35	12,5x2/5x2	50	-	-	-
TПП333-220-400	80,7	0,45	23	50	-	-	-
ТПП334-220-400	72,5	0,38	14x2/5x2	50	-	_	-
ТПП335-220-400	83	0,5	15x2	15x2	50	50	-
ТПП336220400	75,9	0,45	33	<u> </u>	-	-	-
ТПП337-220-400	85	0,55	18		_	_	-
ТПП338-220-400	101	0,6	15x2	15x2	50	50	_
ТПП339-220-400	94,2	0,6	10	12,4		_	-
ТПП340-220-400	120	0,6	23	23	50	50	-
TΠΠ341-220-400	102,5	0,6	12,5x2/5x2	50	-		_
ТПП342-220-400	115,5	0,6	33	-	_	-	_
TПП343-220-400	127,5 165	0,65 0,85	12,5x2/5x2 12,5x2/5x2	50 50	-	-	-
ТПП344-220-400 ТПП345-220-400	202,5	0,65	12,5x2/5x2 12,5x2/5x2	50	_	_	-
TΠΠ345-220-400 TΠΠ346-220-400	252,5	1,3	12,5x2/5x2	50	_	_	_
ТПП347-220-400	302,5	1,5 1.5	12,5x2/5x2	50	_	_	_
ТПП348-220-400	92,5	0,6	10x2/5x2	50		_	-
TПП349-220-400	32,5	0,21	10x2	50	_	_ !	_
TПП350-220-400	441	1,8	23	33	50	50	_
ТПП351-220-400	183	1	22	32	50	50	_
ТПП352-220-400	98,6	0,6	72	50	50	50	_
ТПП353-220-400	170,5	1	31	-	_	_	_
ТПП354-220-400	28	0,2	7x2	_	-	_	_
TПП355-220-400	45,6	0,28	19,8/20/20	36	28	_	-
ТПП356-220-400	18,5	0,14	30	17,5	50	50	50
ТПП357-220-400	42	0,27	20x2/13x2	50x2	-	-	-
ТПП358-220-400	143,9	8,0	31	5x2	50	-	-
TПП359-220-400	100	0,6	21	5x2	50	-	-
ТПП360-220-400	70,5	0,38	21	5x2	50	-	_
ТПП361-220-400	75,7	0,45	31	7x2	50	-	_
ТПП362-220-400	11,5	0,09	33	-	-	-	_
ТПП363-220-400	23,6	0,16	43	-	-	-	-
ТПП364-220-400	132	0,7	33	-	-	-	~
ТПП365-220-400	2,7	0,04	180	_	-	_	_
ТПП366-220-400 ТПП367-220-400	14 7	0,11 0,07	70 70			-	-
TΠΠ367-220-400 TΠΠ368-220-400	20,5	0,07 0,15	41/205			_	_
TПП369-220-400	33	0,15	41/205 70	70	50	- 50	-
TПП370-220-400	21	0,15	26,5/28/29,5	42	28		_
ТПП371-220-400	22,5	0,15	28,5/30/31,5	50	_	_	
ТПП372-220-400	25	0,18	47,5/50/52,5	50	_	_	_
ТПП373-220-400	112,5	0,65	12,5x2/5x2	12,5x2	50	50	
ТПП374-220-400	30,5	0,2	14x2	50		_	_
ТПП375220400	70	0,38	7x2	_		- '	~
ТПП376-220-400	21	0,15	70	70	70	-	-
ТПП377-220-400	26,5	0,18	17x2	30	50	50	~
ТПП378-220-400	60	0,35	31	5x2	50	-	~
ТПП379-220-400	21,7	0,15	32	50		_	-
ТПП380-220-400	4,1	0,05	6,3	-	-	-	~
ТПП381-220-400	8,2	0,07	6,3	6,3		_	-
ТПП382-220-400	18,7	0,15	50	14x2	50x2	-	~
ТПП383-220-400	88,6	0,5	38	50	38	50	-
ТПП384-220-400	0,13	0,03	6,3	6,3	-	-	-
TПП385-220-400	156	0,85	110	100x2	36	_	-
ТПП386-220-400	120	0,650	50x2	50x2	-	-	_
ТПП387-220-400	133,5	0,7	21	5x2	50	-	-

## Окончание таблицы 2.21

Обозначение	Номиналь-	Ток	вторичнь	Напряжение вторичных обмоток в номинальном режиме, В						
трансфор- матора	ная мощ- ность, В · А	первичной - обмотки, А	11	111	IV	V	VI			
ТПП388-220-400	205,5	1,1	33,3	5x2	50	_	_			
ТПП389-220-400	35	0,24	28,5/30/31,5	50	-	-	-			
ТПП390-220-400	71,5	0,33	66,5/70/73,5	50	1 -	_	-			
ТПП391-220-400	142,5	0,8	14x2/5x2	50	l – :	_	_			
ТПП392-220-400	226,5	1,2	14x2/5x2	50	-	-	-			
ТПП393-220-400	7.6	0,07	33,3/36/38,7	8,5/20/21,5	1 -	_	-			
ТПП394-220-400	18,4	0,15	23		1 -	_	_			
ТПП395-220-400	5.2	0,06	38	50	I _	_	_			
ТПП396-220-400	50,5	0,3	10,1x2/4,97x2	50	I _	_	l _			
ТПП397-220-400	60,4	0,35	12x2	17,1x2	50	50				
ТПП398-220-400	145	0,8	33		-	_	_			
TПП399-220-400	30.5	0,2	21	50	50	-	_			
TПП400-220-400	27,4	0,18	50	14x2	50	_	_			
ΤΠΠ401–220–400	44,3	0,27	38	50	_	_	_			
ΤΠΠ401-220-400	63,5	0,36	38	50	_	_	_			
TΠΠ403-220-400	74.5	1 1	21	5x2	50	_	_			
	54,5	0,38	43	JA2	50	_	-			
ΤΠΠ404-220-400			60	_	-	_	_			
ΤΠΠ405-220-400	60	0,38	36	5,55x2,5/4,75x2	i l		1			
ТПП406-220-400	55,5	0,33			-	-	-			
ТПП407220400	8,5	0 072	36	5,25x2,5/4,75x2	-	-	-			
ТПП408–220–400	3	0 035	85/100/115/ /127/150	50	50	-	-			
ТПП409-220-400	105	06	14x2/5x2	50	50	-	-			
ΤΠΠ410-220-400	200	1,2	14x2/5x2	50	-		] –			
ТПП411-220-400	37,1	0,23	14x2	50	-	_	-			
ΤΠΠ412-220-400	24	0,17	17,2	50	-	_	-			
ΤΠΠ413-220-400	120	0,65	58	50	-	_	l –			
ТПП414220400	5,6	0,065	8x2	_	-	_	_			
ТПП415-220-400	61,5	0,38	21	50	38	50	_			
ΤΠΠ416-220-400	85	0,55	12,5x2/5x2	50	38	50	-			
ΤΠΠ417-220-400	18,6	0,135	24,8/31	_	-	_	_			
ТПП418-220-400	15,5	0,11	60	50	1 - 1	_	_			
ТПП419-220-400	54,5	0,33	13x2	50x2	21	50	۱ _			
ТПП420-220-400	96	0,6	12,5x2/5x2	13x2	50	50	50			
ТПП421-220-400	385	2,1	38,1x2/5x2	50	-	_	_			
ТПП422-220-400	105	0,62	6.3	270	270	14	25×			
	.55	0,52	0,0				45			
ТПП423–220–400	98	0,6	4,8x2	135x2	18/ /21/ /24,3/ 28	-	-			

Таблица 2.22. Электрические параметры трансформаторов типа ТПП в режиме холостого хода

Обозначение трансфор-	Ток холостого		Обозначе- ние магни-			
матора	матора хода, А	II, II <sup>1</sup>	111, 111 <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП6-40-400 ТПП6115400 ТПП6220400	0,12 0,045 0,021	1,52	1,56	0,43	0,43	ШЛ6х6,5
ТПП7-40-400 ТПП7-115-400 ТПП7-220-400	0,12 0,045 0,021	5,9	5,9	1,44	1,44	ШЛ6х6,5
ТПП8-40-400 ТПП8-115-400 ТПП8-220-400	0,12 0,045 0,021	11,7	11,9	3,05	3,08	ШЛ6х6,5
ТПП940400 ТПП9115400 ТПП9220400	0,12 0,045 0,021	1,48	2,93	0,78	0,78	ШЛ6х6,5

Обозначение трансфор–	Ток холостого			яжение ричной обмотки, В		Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП10-40-400 ТПП10-115-400 ТПП10-220-400	0,12 0,045 0,021	2,93	5,93	1,52	1,52	шл6х6,5
ТПП12-40-400 ТПП12-115-400 ТПП12-220-400	0,12 0,045 0,021	2,89	11,7	3,08	3,08	шл6х6,5
ТПП15-40-400 ТПП15-115-400 ТПП15-220-400	0,21 0,06 0,035	1,43	1,43	0,45	0,45	ШЛ6х12,5
ТПП16-40-400 ТПП16-115-400 ТПП16-220-400	0,21 0,06 0,035	2,87	2,87	0,76	0,76	ШЛ6x12,5
ТПП17-40-400 ТПП17-115-400 ТПП17-220-400	0,21 0,06 0,035	5,65	5,73	1,51	1,51	ШЛ6х12,5
ТПП19-40-400 ТПП19-115-400 ТПП19-220-400	0,21 0,06 0,035	23,1	23,4	4,75	4,75	ШЛ6x12,5
ТПП20-40-400 ТПП20-115-400 ТПП20-220-400	0,21 0,06 0,035	1,51	2,94	0,45	0,45	ШЛ6x12,5
ТПП25-40-400 ТПП25-115-400 ТПП25-220-400	0,21 0,06 0,035	5,92	23,1	1,51	1,51	ШЛ6х12,5
ТПП31-40-400 ТПП31-115-400 ТПП31-220-400	0,27 0,1 0,05	1,46	1,46	0,41	0,41	ШЛ8х10
ТПП32-40-400 ТПП32-115-400 ТПП32-220-400	0,27 0,1 0,05	2,78	2,85	0,73	0,73	ШЛ8x10
ТПП33-40-400 ТПП33-115-400 ТПП33-220-400	0,27 0,1 0,05	5,54	5,54	1,14	1,14	ШЛ8x10
ТПП35-40-400 ТПП35-115-400 ТПП35-220-400	0,27 0,1 0,05	1,46	2,78	0,73	0,73	ШЛ8x10
ТПП37-40-400 ТПП37-115-400 ТПП37-220-400	0,27 0,1 0,05	5,8	11,5	2,85	2,85	ШЛ8х10
ТПП40-40-400 ТПП40-115-400 ТПП40-220-400	0,27 0,1 0,05	11,35	25,62	3,03	3,03	ШЛ8x10
ТПП41-40-400 ТПП41-115-400 ТПП41-220-400	0,27 0 1 0,05	5,7	22,5	1,46	1,46	ШЛ8х10
ТПП52-40-400 ТПП52-115-400 ТПП52-220-400	0,45 0,17 0,09	1,42	1,42	0,55	0,55	ШЛ8x16
ТПП55-40-400 ТПП55-115-400 ТПП55-220-400	0,31 0,12 0,06	11	11,2	2,96	2,96	ШЛ8x12,5
ТПП57-40-400 ТПП57-115-400 ТПП57-220-400	0,31 0,12 0,06	1,43	2,85	0,816	0,816	ШЛ8x12,5

Обозначение трансфор-	Ток холостого		· ·	яжение оичной обмотки, В	1	Обозначе ние магни	
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода	
ТПП58-40-400 ТПП58-115-400 ТПП58-220-400	0,45 0,17 0,09	2,83	5,67	0,773	0,773	ШЛ8x16	
ТПП59-40-400 ТПП59-115-400 ТПП59-220-400	0,45 0,17 0,09	5,55	11	2,83	2,83	ШЛ8x16	
ТПП62–40–400 ТПП62–115–400 ТПП62–220–400	0,45 0,17 0,09	5,4	21,8	1,42	1,42	ШЛ8x16	
ТПП63-40-400 ТПП63-115-400 ТПП63-220-400	0,45 0,17 0,09	2,83	21,8	5,55	5,55	ШЛ8×16	
ТПП69-40-400 ТПП69-115-400 ТПП69-220-400	0,41 0,16 0,08	1,41	1,41	0,514	0,514	ШЛ10x12,5	
ТПП70-40-400 ТПП70-115-400 ТПП70-220-400	0,41 0,16 0,08	2,7	2,7	0,77	0,77	ШЛ10x12,5	
ТПП71–40–400 ТПП71–115–400 ТПП71–220–400	0,41 0,16 0.08	5,4	5,4	1,41	1,41	ШЛ10x12,5	
ТПП73-40-400 ТПП73-115-400 ТПП73-220-400	0,41 0,16 0,08	21,5	21,5	4,37	4,37	ШЛ10x12,5	
ТПП7440400 ТПП74115400 ТПП74220400	0,41 0,16 0,08	1,41	2,82	0,386	0,386	ШЛ10x12,5	
ТПП76-40-400 ТПП76-115-400 ТПП76-220-400	0,41 0,16 0,08	5,5	10,8	2,8	2,8	шЛ10x12,5	
ТПП77-40-400 ТПП77-115-400 ТПП77-220-400	0,41 0,16 0,08	2,7	10,8	0,77	0,77	ШЛ10x12,5	
ТПП78–40–400 ТПП78–115–400 ТПП78–220–400	0,41 0,16 0,08	10,8	21,8	2,82	2,82	шЛ10x12,5	
ТПП79-40-400 ТПП79-115-400 ТПП79-220-400	0,41 0,16 0,08	5,4	21,4	1,41	1,41	ШЛ10x12,5	
ТПП86-40-400 ТПП86-115-400 ТПП86-220-400	0,63 0,21 0,12	1,42	2,64	0,405	0,405	ШЛ10x20	
ТПП87–40–400 ТПП87–115–400 ТПП87–220–400	0,63 0,21 0,12	2,83	2,83	0,81	0,81	ШЛ10x20	
ТПП89-40-400 ТПП89-115-400 ТПП89-220-400	0,63 0,21 0,12	5,27	5,48	1,42	1,42	ШЛ10x20	
ТПП90-40-400 ТПП90-115-400 ТПП90-220-400	0,63 0,21 0,12	10,5	10,7	2,83	2,83	ШЛ10x20	
ТПП91–40–400 ТПП91–115–400 ТПП91–220–400	0,63 0,21 0,12	21,1	21,1	4,26	4,26	ШЛ10x20	

Обозначение трансфор-	Ток холостого			яжение ричной обмотки, Е	3	Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП92–40–400 ТПП92–115–400 ТПП92–220–400	0,63 0,21 0,12	1,42	2,64	0,405	0,405	ШЛ10x20
ТПП93-40-400 ТПП93-115-400 ТПП93-220-400	0,63 0,21 0,12	2,83	5,27	1,42	1,42	ШЛ10x20
ТПП9540400 ТПП95115400 ТПП95220400	0,63 0,21 0,12	10,55	21,1	- 5,27	5,27	ШЛ10x20
ТПП10640400 ТПП106115400 ТПП106220400	0,9 0,3 0,15	1,22	1,22	0,49	0,49	ШЛ12x20
ТПП107–40–400 ТПП107–115–400 ТПП107–220–400	0,9 0,3 0,15	2,7	2,7	0,98	0,98	ШЛ12x20
ТПП109—40—400 ТПП109—115—400 ТПП109—220—400	0,9 0,3 0,15	10,5	10,75	2,7	2,7	ШЛ12x20
ТПП110—40400 ТПП110—115—400 ТПП110—220—400	0,9 0,3 0,15	20,8	20,8	4,4	4,4	ШЛ12x20
ТПП111–40–400 ТПП111–115–400 ТПП111–220–400	0,9 0,31 0,17	1,21	3,04	0,608	0,608	ШЛ12x25
ТПП113—40400 ТПП113—115—400 ТПП113220400	0,9 0,31 0,17	5,17	10,3	2,74	2,74	ШЛ12x25
ТПП121-40-400 ТПП121-115-400 ТПП121-220-400	0,85 0,3 0,16	1,3	1,3	0,52	0,52	ШЛ16x16
ТПП122-40-400 ТПП122-115-400 ТПП122-220-400	0,85 0,3 0,16	2,6	2,6	0,78	0,78	ШЛ16х16
ТПП123-40-400 ТПП123-115-400 ТПП123-220-400	0,87 0,32 0,17	5,2	5,2	1,3	1,3	ШЛ16х16
ТПП124—40—400 ТПП124—115—400 ТПП124—220—400	0,87 0,32 0,17	10,4	10,4	2,6	2,6	ШЛ16x16
ТПП125—40—400 ТПП125—115—400 ТПП125—220—400	0,87 0,31 0,17	20,8	20,8	4,16	4,16	ШЛ16х16
ТПП126-40-400 ТПП126-115-400 ТПП126-220-400	0,12 0,045 0,021	1,52	1,56	0,43	0,43	ШЛ6х6,5
ТПП127-40-400 ТПП127-115-400 ТПП127-220-400	0,41 0,16 0,08	2,82	21,8	5,5	5,5	ШЛ10x12,5
ТПП131-40-400 ТПП131-115-400 ТПП131-220-400	0,27 0,1 0,05	22,5	22,7	4,56	4,56	ШЛ8x10
ТПП133-40-400 ТПП133-115-400 ТПП133-220-400	0,27 0,1 0,05	5,54	5,54	1,14	1,14	ШЛ8x10

Обозначение трансфор-	Ток холостого			яжение ричной обмотки, Е	3	Обозначе-	
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода	
ТПП13440400 ТПП134115400 ТПП134220400	0,87 0,32 0,17	2,6	5,2	1,3	1,3	ШЛ16x16	
ТПП136-40-400 ТПП136-115-400 ТПП136-220-400	0,87 0,32 0,17	2,6	10,4	2,6	2,6	ШЛ16х16	
ТПП147-40-400 ТПП147-115-400 ТПП147-220-400	0,82 0,285 0,148	2,78	2,78	0,69	0,69	шЛ16x25	
ТПП148-40-400 ТПП148-115-400 ТПП148-220-400	0,82 0,285 0,148	5,2	5,2	1,39	1,39	ШЛ16x25	
ТПП150-40-400 ТПП150-115-400 ТПП150-220-400	0,82 0,285 0,148	1,39	2,78	0,69	0,69	ШЛ16x25	
ТПП151–40–400 ТПП151–115–400 ТПП151–220–400	0,82 0,285 0,148	2,78	5,2	1,39	1,39	ШЛ16х25	
ТПП197–40–400 ТПП197–115–400 ТПП197–220–400	0,12 0,045 0,021	12,1	24,1	6,15	6,15	ШЛ6х6,5	
ТПП198-40-400 ТПП198-115-400 ТПП198-220-400	0,9 0,31 0,17	10,3	20,7	2,74	2,74	ШЛ12x25	
ТПП20640400 ТПП206115400 ТПП206220400	0,12 0,045 0,021	5,85	11 8	1,56	1,56	шЛ6х6,5	
ТПП207-40-400 ТПП207-115-400 ТПП207-220-400	0,12 0,045 0,021	5 8	23,6	5,93	5,93	ШЛ6х6,5	
ТПП208-40-400 ТПП208-115-400 ТПП208-220-400	0,12 0,045 0,021	2,96	23,5	0,78	0,78	ШЛ6х6,5	
ТПП210—40—400 ТПП210—115—400 ТПП210—220—400	0,21 0,06 0,035	3,02	6,05	0,76	0,76	ШЛ6x12,5	
ТПП211—40—400 ТПП211—115—400 ТПП211—220—400	0,21 0,06 0,035	5,82	11,55	3,02	3,02	ШЛ6x12,5	
ТПП212-40-400 ТПП212-115-400 ТПП212-220-400	0,21 0,06 0,035	2,94	11,6	0,76	0,76	ШЛ6х12,5	
ТПП213-40-400 ТПП213-115-400 ТПП213-220-400	0,21 0,06 0,035	11,3	22,7	3,02	3,02	ШЛ6x12,5	
ТПП214—40—400 ТПП214—115—400 ТПП214—220—400	0,21 0,06 0,035	2,87	22,8	5,65	5,65	ШЛ6х6,5	
ТПП215—40—400 ТПП215—115—400 ТПП215—220—400	0,27 0,1 0,05	2,95	5,8	0,73	0,73	ШЛ8x10	
ТПП216-40-400 ТПП216-115-400 ТПП216-220-400	0,27 0,1 0,05	2,78	11,2	0,73	0,73	ШЛ8x10	

Обозначение трансфор-	Ток холостого			эяжение ричной обмотки, Е	3	Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП217-40-400 ТПП217-115-400 ТПП217-220-400	0,27 0,1 0,05	2,78	22,5	5,54	5,54	ШЛ8x10
ТПП218-40-400 ТПП218-115-400 ТПП218-220-400	0,31 0,12 0,06	11,4	22,4	5,7	5,7	ШЛ8x12,5
ТПП219—40—400 ТПП219—115—400 ТПП219—220—400	0,31 0,12 0,06	2,75	5,62	1,43	1,43	ШЛ8x12,5
ТПП220-40-400 ТПП220-115-400 ТПП220-220-400	0,31 0,12 0,06	2,75	11,2	2,85	2,85	ШЛ8х12,5
ТПП221—40—400 ТПП221—115—400 ТПП221—220—400	0,31 0,12 0,06	2,75	22,5	0.715	0,715	ШЛ8x12,5
ТПП222-40-400 ТПП222-115-400 ТПП222-220-400	0,31 0,12 0,06	5,62	11,2	1,43	1,43	ШЛ8х12,5
ТПП223-40-400 ТПП223-115-400 ТПП223-220-400	0,31 0,12 0,06	5,62	22,8	5,7	5,7	ШЛ8x12,5
ТПП224—40—400 ТПП224—115—400 ТПП224—220—400	0,45 0,17 0,09	· 2,83	10,8	0,773	0,773	ШЛ8x16
ТПП225-40-400 ТПП225-115-400 ТПП225-220-400	0,45 0,17 0,09	1,42	2,83	0,258	0,258	ШЛ8x16
ТПП226-40-400 ТПП226-115-400 ТПП226-220-400	0,45 0,17 0,09	2,87	5,67	0,773	0,773	ШЛ8x16
ТПП227-40-400 ТПП227-115-400 ТПП227-220-400	0,45 0,17 0,09	5,4	5,55	1,42	1,42	ШЛ8x16
ТПП228-40-400 ТПП228-115-400 ТПП228-220-400	0,45 0,17 0,09	11,1	21,8	2,83	2,83	ШЛ8x16
ТПП229-40-400 ТПП229-115-400 ТПП229-220-400	0,45 0,17 0,09	21,6	21,8	4,38	4,38	ШЛ8x16
ТПП230—40—400 ТПП230—115—400 ТПП230—220—400	0,45 0,17 0,09	2,7	5,4	0,77	0,77	ШЛ10×12,5
ТПП231-40-400 ТПП231-115-400 ТПП231-220-400	0,41 0,16 0,08	5,27	10,55	1,42	1,42	шл10x20
ТПП232—40—400 ТПП232—115—400 ТПП232—220—400	0,63 0,21 0,12	5,27	21,1	5,27	5,27	ШЛ10x20
ТПП233-40-400 ТПП233-115-400 ТПП233-220-400	0,63 0,21 0,12	2,83	21,3	0,81	0,81	шЛ10x20
ТПП234—40—400 ТПП234—115—400 ТПП234—220—400	0,63 0,21 0,12	2,83	10,5	2,83	2,83	ШЛ10x20

Обозначение трансфор-	Ток холостого			яжение ричной обмотки, Е	3	Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, 10 <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V. V <sub>K</sub>	топровода
ТПП235-40-400 ТПП235-115-400 ТПП235-220-400	0,6 0,2 0,11	1,37	1,37	0,39	0,39	ШЛ12х16
ТПП23640400 ТПП236115400 ТПП236220400	0,6 0,2 0,11	1,37	2,75	0,39	0,39	ШЛ12x16
ТПП237-40-400 ТПП237-115-400 ТПП237-220-400	0,6 0,2 0,11	2,75	2,75	0,39	0,39	ШЛ12x16
ТПП238-40-400 ТПП238-115-400 ТПП238-220-400	0,6 0,2 0,11	2,75	5,3	0,785	0,785	ШЛ12x16
ТПП239-40-400 ТПП239-115-400 ТПП239-220-400	0,6 0,2 0,11	2,75	10,6	0,785	0,785	ШЛ12x16
ТПП246-40-400 ТПП246-115-400 ТПП246-220-400	0,9 0,3 0,15	10,8	21,1	5,4	5,4	ШЛ12x20
ТПП247-40-400 ТПП247-115-400 ТПП247-220-400	0,9 0,3 0,15	1,22	2,7	0,98	0,98	ШЛ12x20
ТПП248-40-400 ТПП248-115-400 ТПП248-220-400	0,9 0,3 0,15	2,7	5,15	1,47	1,47	ШЛ12х20
ТПП249-40-400 ТПП249-115-400 ТПП249-220-400	0,9 0,3 0,15	2,7	10,55	2,44	2,44	ШЛ12x20
ТПП250-40-400 ТПП250-115-400 ТПП250-220-400	0,9 0,3 0,15	2.7	21,1	0,73	0,73	ШЛ12х20
ТПП251-40-400 ТПП251-115-400 ТПП251-220-400	0,9 0,3 0,15	5,4	5,4	1,47	1,47	ШЛ12х20
ТПП252-40-400 ТПП252-115-400 ТПП252-220-400	0,9 0,3 0,15	5,4	10,8	1,47	1,47	ШЛ12х20
ТПП25340400 ТПП253115400 ТПП253220400	0,9 0,3 0,15	5,4	21,1	5,4	5,4	ШЛ12x20
ТПП254-40-400 ТПП254-115-400 ТПП254-220-400	0,9 0,31 0,17	2,74	10,3	0,61	0,61	ШЛ12x25
ТПП255-40-400 ТПП255-115-400 ТПП255-220-400	0,9 0,31 0,17	5,17	20,7	1,52	1,52	ШЛ12х25
ТПП256-40-400 ТПП256-115-400 ТПП256-220-400	0,9 0,31 0,17	2,74	20,7	5,17	5,17	ШЛ12x25
ТПП257—40—400 ТПП257—115—400 ТПП257—220—400	0,9 0,31 0 17	2,74	5,17	0,61	0,61	ШЛ12х25
ТПП259-40-400 ТПП259-115-400 ТПП259-220-400	0,87 0 32 0,17	2,6	20,8	0,78	0,78	ШЛ16х16

Обозначение трансфор-	Ток холостого			яжение ричной обмотки, Е	3	Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, H <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП260-40-400 ТПП260-115-400 ТПП260-220-400	0,87 0,32 0,17	5,2	20,8	5,2	5,2	ШЛ16x16
ТПП261-40-400 ТПП261-115-400 ТПП261-220-400	0,87 0,32 0,17	5,2	10,4	1,3	1,3	ШЛ16х16
ТПП262-40-400 ТПП262-115-400 ТПП262-220-400	0,81 0,32 0,17	10,4	20,8	5,2	5,2	ШЛ16х16
ТПП26640400 ТПП266115400 ТПП266220400	0,82 0,285 0,148	1,39	1,39	0,69	0,69	ШЛ16x25
ТПП268-40-400 ТПП268-115-400 ТПП268-220-400	0,6 0,2 0,11	2,75	21	5,3	5,3	ШЛ12x16
ТПП269-40-400 ТПП269-115-400 ТПП269-220-400	0,6 0,2 0,11	5,3	5,3	1,18	1,18	ШЛ12x16
ТПП270-40-400 ТПП270-115-400 ТПП270-220-400	0,6 0,2 0,11	5,3	10,6	2,75	2,75	ШЛ12x16
ТПП271-40-400 ТПП271-115-400 ТПП271-220-400	0,6 0,2 0,41	5,3	21	1,18	1,18	ШЛ12x16
ТПП272-40-400 ТПП272-115-400 ТПП272-220-400	0,6 0,2 0,11	10,6	21	2,75	2,75	ШЛ12x16
ТПП273-40-400 ТПП273-115-400 ТПП273-220-400	0,6 0,2 0,11	21	21,1	4,3	4,3	Ш <b>Л12</b> х16
ТПП274-40-400 ТПП274-115-400 ТПП274-220-400	0,75 0,27 0,14	1,18	2,65	0,59	0,59	ШЛ16x20
ТПП275–40–400 ТПП275–115–400 ТПП275–220–400	0,75 0,27 0,14	2,65	5,3	0,59	0,59	ШЛ16x20
ТПП276—40—400 ТПП276—115—400 ТПП276—220—400	0,75 0,27 0,14	2,65	10,3	0,59	0,59	ШЛ16x20
ТПП277-40-400 ТПП277115400 ТПП277220400	0,75 0,27 0,14	2,65	20.6	5.3	5.3	ШЛ16x20
ТПП278–40–400 ТПП278–115–400 ТПП278–220–400	0,75 0,27 0,14	5,3	10,3	2,65	2,65	ШЛ16x20
ТПП279–40–400 ТПП279–115–400 ТПП279–220–400	0,75 0,27 0,14	5,3	20,6	1,47	1,47	ШЛ16x20
ТПП28040400 ТПП280115400 ТПП280220400	0,75 0,27 0,14	10,6	21	2,65	2,65	ШЛ16x20
ТПП28140400 ТПП281115400 ТПП281220400	0,95 0,33 0,18	2,55	10,2	2,55	2,55	ШЛ16x32

Обозначение трансфор-	Ток холостого	1		яжение ричной обмотки, В	}	Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП282-40-400 ТПП282-115-400 ТПП282-220-400	0,95 0,33 0,18	2,55	20,4	0,85	0,85	ШЛ16х32
ТПП283-40-400 ТПП283-115-400 ТПП283-220-400	0 95 0,33 0,18	5,1	10,2	1,28	1,28	ШЛ16х32
ТПП28440400 ТПП284115400 ТПП284220400	0,95 0,33 0,18	5,1	20,4	5,1	5,1	ШЛ16х32
ТПП285-40-400 ТПП285-115-400 ТПП285-220-400	0,95 0,33 0,18	10,2	10,2	2,55	2,55	ШЛ16х32
ТПП286-40-400 ТПП286-115-400 ТПП286-220-400	0,95 0,33 0,18	10,2	20,4	5,1	5,1	ШЛ16х32
ТПП287—40-400 ТПП287—115—400 ТПП287—220—400	0,95 0,33 0,18	20,4	20,4	4,68	4,68	ШЛ16х32
ТПП301-220-400 ТПП302-220-400 ТПП303-220-400	0,15 0,025 0,025	2,44 59 13,4	-	_	-	ШЛ12x25 ШЛ6x8 ШЛ6x8
ТПП304-220-400 ТПП305-220-400 ТПП306-220-400	0,025 0,05 0,05	1,76 131,8/140 36,6	_	_	-	ШЛ6х8 ШЛ6х10 ШЛ6х10
ТПП307220400 ТПП309220400 ТПП310220400	0,06 0,055 0,055	56 23,7 19,5x2/16,1x2	56,2 56 56,7	56,5 - -	5,07 - -	ШЛ8х8
ТПП311-220-400 ТПП312-220-400 ТПП313-220-400	0,055 0,06 0,06	38,4/40,8/43 35,7 21,9x2/15x2	- - 56,8x2	_	_	ШЛ8x8 ШЛ8x10 ШЛ8x10
ТПП314-220-400 ТПП315-220-400 ТПП316-220-400	0,06 0,08 0,08	15,4x2 23 41,5	55,1 54,5 54,4		_	ШЛ8x12,5
ТПП317-220-400 ТПП318-220-400 ТПП319-220-400	0,08 0,1 0,1	16,7x2 23,1 54,7x2/20,9x2	16,7x2 23,1 14,2x2	55,7 53,5 53,8	55,7 53,5 53,8	ШЛ8x12,5 ШЛ8x16 ШЛ8x16
ТПП321-220-400 ТПП322-220-400 ТПП323-220-400	0,1	36,5 12,8x2 18,1x2/14,9x2	- 54 54	_	_	ШЛ10х12,5
ТПП324-220-400 ТПП325-220-400 ТПП326-220-400	0,1 0,12 0,1	24,4 16,1x2 22,4	53,9 16,1x2 53,8	53,1 -	_ 53,1 _	ШЛ10x12,5 ШЛ10x16 ШЛ10x12,5
ТПП327-220-400 ТПП328-220-400 ТПП329-220-400	0,1 0,12 0,12	32,9 22,3 70,8/74,4/78,2	_ 22,3 38,4	53,4 29,2	_ 53,4 _	ШЛ10x12,5 ШЛ10x16 ШЛ10x16
ТПП330-220-400 ТПП331-220-400 ТПП332-220-400	0,12	16,1 19,4 13,3x2/5,35x2	 59,4 53,5	53,4 —	_ 53,4 _	ШЛ10x16
ТПП333-220-400 ТПП334-220-400 ТПП335-220-400	0,11 0,11 0,13	24 14,8x2/5,33x2 15,7x2	53,7 53,6 15,5x2	  52,4	- - 52,4	ШЛ12x12,5 ШЛ12x12,5 ШЛ12x16
ТПП336-220-400 ТПП337-220-400 ТПП338-220-400	0,11 0,13 0,13	34,7 18,8 15,7x2	- - 15,7x2	- - 52,3	- - 52,3	ШЛ12x12,5 ШЛ12x16 ШЛ12x20

Обозначение трансфор-	Ток холостого			ажение ричной обмотки, Е	3	Обозначе- ние магни-
матора	хода, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топровода
ТПП339-220-400 ТПП340-220-400 ТПП341-220-400	0,13 0,16 0,16	10,3 24 13x2/5,14x2	13 24 52	52,4 -	- 52,4 -	ШЛ12x16 ШЛ12x20 ШЛ12x20
ТПП342-220-400 ТПП343-220-400 ТПП344-220-400	0,16 0,2 0,18	34,4 13x2/5,11x2 12/7x2/5,14x2	_ 52,5 51,8	-	_	ШЛ12x20 ШЛ12x25 ШЛ16x16
ТПП345-220-400 ТПП346-220-400 ТПП347-220-400	0,25 0,4 0,4	12,9x2/5,03x2 12,5x2/5,13x2 13x2/5,06x2	51,8 51,3 51,8	_	-	ШЛ16x20 ШЛ16x32 ШЛ20x20
ТПП348-220-400 ТПП349-220-400 ТПП350-220-400	0,16 - 0,1 0,4	10,4x2/5,18x2 10,6x2 23,4	51,9 53 33,6	- - 50,9	- - 50,9	ШЛ12x20 ШЛ10x12,5 ШЛ20x25
ТПП351-220-400 ТПП352-220-400 ТПП353-220-400	0,2 0,25 0,2	22,5 74,8 31,9	32,6 74,8 -	51,6 52 ~	51,6 52 -	ШЛ16x20 ШЛ12x20 ШЛ16x20
ТПП354-220-400 ТПП355-220-400 ТПП356-220-400	0,1 0,12 0,1	7,8x2 20,8/21,3/21,6 32,5	- 38 19,2	29,6 54,2	- - 54,2	ШЛ8x16 ШЛ10x16 ШЛ8x16
ТПП357-220-400 ТПП358-220-400 ТПП359-220-400	0,1 0,18 0,16	21,4x2/14x2 32 22	54,5x2 5,15x2 5,25x2	- 52,1 52,5	_	ШЛ10x12,5 ШЛ16x16 ШЛ16x20
ТПП360-220-400 ТПП361-220-400 ТПП362-220-400	0,11 0,13 0,055	22,5 32,7 38,3	5,4x2 5,3x2 -	54,4 53,4 -	_	ШЛ12x16 ШЛ12x16 ШЛ8x8
ТПП363-220-400 ТПП364-220-400 ТПП365-220-400	0,08 0,2 0,05	49,5 34,4 199	_	~		ШЛ8x12,5 ШЛ12x25 ШЛ6x10
ТПП366-220-400 ТПП367-220-400 ТПП368-220-400	0,06 0,055 0,08	79,2 78,4 45,2/226	-	-	_	ШЛ8x12,5 ШЛ8x8 ШЛ8x12,5
ТПП369-220-400 ТПП370-220-400 ТПП371-220-400	0,07 0,08 0,08	75,9 29,3/38,9/32,4 31,5/33/34,6	76,3 46,2 55,2	54,6 30,7 —	54,6 - -	ШЛ10x10 ШЛ8x12,5 ШЛ8x12,5
ТПП372-220-400 ТПП373-220-400 ТПП374-220-400	0,1 0,2 0,1	51,3/54,1/56,9 13x2/5,22x2 15,4x2	54,1 13 54,3	- 51,6 -	51,6 —	ШЛ8x16 ШЛ12x25 ШЛ8x16
ТПП375-220-400 ТПП376-220-400 ТПП377-220-400	0,11 0,08 0,1	7,55x2 78,1 18,8x2	- 78,4 33,6	- 78,8 56,8	- - 56,8	ШЛ12x12,5 ШЛ8x12,5 ШЛ8x16
ТПП378-220-400 ТПП379-220-400 ТПП380-220-400	0,12 0,08 0,055	33 35,7 7,18	5,25x2 54,7 -	53,2 - -	-	ШЛ10x16 ШЛ8x12,5 ШЛ6x12,5
ТПП381-220-400 ТПП382-220-400 ТПП383-220-400	0,055 0,08 0,16	7,18 54,6 39,5	– 15,7x2 51,5	55x2 39,5	- - 51,5	ШЛ8x8 ШЛ8x12,5 ШЛ12x20
ТПП384-220-400 ТПП385-220-400 ТПП386-220-400	0,025 0,25 0,2	6,58 113,1 51,6x2	6,58 101,9x2 51,6x2	_ 37,5 _	-	ШЛ6х8 ШЛ16х16 ШЛ12х25
ТПП387-220-400 ТПП388-220-400 ТПП389-220-400	0,2 0,3 0,1	21,5 33,9 32/33,8/33,5	5,22x2 5,21x2 56	52,2 51,3 -	_	ШЛ12x25 ШЛ16x25 ШЛ8x16
ТПП390-220-400 ТПП391-220-400 ТПП392-220-400	0,11 0,25 0,4	71/74,7/78,4 14,4x2/5x2 14,4x2/5x2	53,7 51,2 51,4	_		ШЛ12x12,5 ШЛ16x20 ШЛ16x32

#### Окончание таблицы 2.22

Обозначение трансфор-	Ток холостого	на вь	Напряжение іводах вторичной о	бмотки, В		Обозначе-
матора	хода, А	Π, H <sup>1</sup>	1H, 1H	IV, IV <sub>K</sub>	V, V <sub>K</sub>	топроаода
ТПП393-220-400 ТПП394-220-400 ТПП395-220-400	0,05 0,06 0,05	36,7/39,6/42,7 26,1 41,5	20,6/22,2/23,9 - 54.8	_	_	ШЛ8x8 ШЛ8x10 ШЛ8x8
ТПП396-220-400	0,12	10,7x2/5,25x2	53,5	_	-	ШЛ10x16
ТПП397-220-400	0,13	12,6x2	18,1x2	52,7	52,7	ШЛ10x20
ТПП398-220-400	0,2	34	-	_	-	ШЛ16x16
ТПП399-220-400	0,1	23	54,5	54,5		ШЛ8x16
ТПП400-220-400	0,1	54	15,5x2	54,5		ШЛ8x16
ТПП401-220-400	0,12	39,8	53,4	—		ШЛ10x16
ТПП402-220-400 ТПП403-220-400 ТПП404-220-400	0,11 0,25 -	39,7 21,4	52,8 5,17x2 	- 51,6 -	_	ШЛ12x12,5 ШЛ16x20 ШЛ10x20
ТПП405-220-400 ТПП406-220-400 ТПП407-220-400	0,13 0,12 0,05	62,6 38,1 47,8	- 5,87/2,67x2/4,81 6,85/3,27x2/6,25	_	_	ШЛ10x16 ШЛ6x10 ШЛ6x8
ТПП408-220-400	0,025	97,5/115/132/146/172	–	-	<del>-</del>	ШЛ12x20
ТПП409-220-400	0,16	14,4x2/5,28x2	51,7	51,7		ШЛ16x20
ТПП410-220-400	0,32	14,4x2/5,04x2	51,1	-		ШЛ10x10
ТПП411-220-400 ТПП412-220-400 ТПП413-220-400	0,1 0,08 0,2	15,2x2 18,7x2 59,5	54,6 54,8 51,2	-	-	ШЛ8x12,5 ШЛ12x25 ШЛ6x10
ТПП414-220-400	0,05	9,15x2	–	–	_	ШЛ10x20
ТПП415-220-400	0,13	22,2	52,6	39,9	52,6	ШЛ10x20
ТПП416-220-400	0,18	13,2x2/5,15x2	52,4	39,9	52,4	ШЛ16x16
ТПП417-220-400	0,06	27,8/34,8	–	-	-	ШЛ8x16
ТПП418-220-400	0,055	67,4	56	-	-	ШЛ8x16
ТПП419-220-400	0,12	13,8x2	52,6x2	22,1	52,6	ШЛ8x8
ТПП420-220-400	0,16	12,8x2/5x2	13,3x2	51,7	51,7	ШЛ10x16
ТПП421-220-400	0,45	38,1x2/4,92x2	50,4	-	-	ШЛ10x20
ТПП422-220-400	0,2	6,49	277	277	14,3	ШЛ16x16
ТПП423-220-400	0.16	4,96x2	140x2	18,5/21,7	-	ШЛ8x16




Рис 2 14 Электрические схемы грансформаторов гипа ГПП с частотои питающей сети 400 Гц а. б — напряжение сети пооается на выводы 1 и 3 для трансформаторов на магнитопроводах ШЛ6х6,5, ШЛ6х12 5, ШЛ8х10 и выше соответственно

#### Электрические схемы

Малогабаритные трансформаторы питания однофазные низковольтные типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц относятся к группе многообмоточных трансформаторов со значительным количеством отводов от первичной обмотки, и имеют до шести вторичных обмоток. При эксплуатации трансформаторов первичные и вторичные обмотки могут быть соединены последовательно или параллельно. Схемы возможных соединений обмоток трансформаторов типа ТПП показаны на рис. 2.8.

Варианты подключения трансформаторов питания однофазных низкочастотных типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц и значения номинальных напряжений на отводах первичной обмотки трансформаторов приведены в табл. 2.23

Принципиальные электрические схемы трансформаторов типа ТПП с частотой питающей сети 400 Гц показаны на рис. 2.14.

Таблица 2.23. Подключение трансформаторов типа ТПП к сети переменного тока с частотой 400 Гц

Типономинал трансформатора	Напряжение на отводах, В									
	<sub>a</sub>	1-2	I—3	I—4	2-3	2-4	2-5	26	2—7	3-4
TПП6 — ТПП10, ТПП12, ТПП19, ТПП15 — ТПП17, ТПП20, ТПП25, ТПП126, ТПП197, ТПП206 — ТПП208, ТПП210 — ТПП214	-	-	40, 115, 220	_	2,5; 7,0; 13,0	_	_	_	_	2,5; 7,0; 13,0
TПП31 — ТПП35, TПП37, ТПП40, ТПП41, TПП55, ТПП57, ТПП86, TПП92, ТПП106, ТПП107, TПП109 — ТПП111, TПП113, ТПП121, ТПП122, TПП131, ТПП133, ТПП198, TПП215 — ТПП233, TПП235 — ТПП239, TПП246 — ТПП257, TПП268 — ТПП287	1,2; 3,5; 6,5	_	40, 115, 220	_	2,5; 7,0; 13,0	_	_	_		2,5; 7,0; 13,0
TNN52, TNN58, TNN59, TNN62, TNN63, TNN69 — TNN71, TNN73, TNN74, TNN76 — TNN79, TNN127, TNN224 — TNN230	1,3; 3,5; 6,5	_	40, 115, 220	_	2,5; 7,0; 13,0		-	-	_	2,5; 7,0; 13,0
TNN87, TNN89 TNN91, TNN93, TNN95, TNN231 TNN234	1,3; 3,2; 6,5	_	40, 115, 220	_	2,5; 7,0; 13,0	_	<del></del>	_	_	2,5; 7,0; 13,0
ТПП123 — ТПП125, ТПП134, ТПП136, ТПП259 — ТПП262	1,0; 3,5; 13,0	_	40, 115, 220	_	2,5; 7,0; 13,0	_	_	_	_	2,5; 7,0; 13,0
ТПП147, ТПП148, ТПП150, ТПП151, ТПП266	1,4; 3,5; 6,2	_	40, 115, 220	_	2,5; 7,0; 13,0	_	_	_	_	2,5; 7,0; 13,0
TПП158, ТПП163, ТПП164, ТПП166, ТПП167		_	115, 220	_	6,9; 13,2	_	_	-	_	6,9; 13,2
TПП1, ТПП2, ТПП4, ТПП11, ТПП13, ТПП14, ТПП21, ТПП23, ТПП28, ТПП30, ТПП31, ТПП38, ТПП44 — ТПП48, ТПП51, ТПП53, ТПП66, ТПП66, ТПП66, ТПП66, ТПП80, ТПП81, ТПП83 — ТПП85, ТПП88, ТПП94, ТПП96, ТПП10, ТПП102 — ТПП105, ТПП108, ТПП114 — ТПП116, ТПП118 — ТПП1120, ТПП132, ТПП135, ТПП136, ТПП149, ТПП152, ТПП154, ТПП155, ТПП264	_	-	40, 115, 220		2,4; 6,9; 13,2	-	-		-	2,4; 6,9; 13,2
ТПП170	_	-	220	_	19,8	-	_	-	-	13,2
ТПП196	_	_	220	_	13,2	-	_	_	-	13,2
ТПП179, ТПП180	_	220		20	_	_	_	_	-	20
ТПП181, ТПП182, ТПП183	_	-	_	115	_	6,9	_	3,5	-	3,5
ТПП184	_	_	220	-	20	-	30	_	-	12,5
ТПП301	_	206,5	220	233,5	_	_	-	_	_	_

Продолжение таблицы 2.23  Типономинал трансформатора		Напряжение на отводах, В								
	l—la	I—2	I3	<b> 4</b>	2—3	2-4	25	26	2—7	3—4
TПП302, ТПП307, TПП309 — ТПП311, ТПП313, TПП314, ТПП316 — ТПП319, TПП322 — ТПП326 ТПП329, TПП331 — ТПП335, ТПП338, TПП340, ТПП341, TПП343 — ТПП352, TПП356 — ТПП352, TПП369 — ТПП373, TПП376 — ТПП379, TПП382 — ТПП393, TПП395 — ТПП397, TПП399 — ТПП403, TПП408 — ТПП413, ТПП415, TПП416, ТПП418 — ТПП423	-	209	220	231	-	_	_	-	_	-
ТПП339	-	211	213	215,5	_	_	_	220	_	229
ТПП355	-	5,24	_	_	5,24	209	220	230	-	-
ТПП315	_	209	220	231	_	_	_	198	_	_
ТПП328	-	209	220	231	-	_	198	<del>-</del>	_	-
ТПП374	_	209	220	231	-	_	-	_	198	ı
ТПП380	_	2,27	-	-	2,27	209	214	220	225	242
ТПП381	_	2,21	_	-	2,21	209	214	220	226	_
ТПП303, ТПП304	-	5,52	_	-	5,52	198	209	220	231	242
ТПП305, ТПП306	_	5,48	-	_	5,48	198	209	220	231	-
TПП330, TПП312	_	5,4	_	1	5,4	198	209	220	231	-
ТПП321, ТПП327	_	5,53	_	-	5,53	198	209	220	231	242
тппзз6	_	5,5	_	1	5,5	198	209	220	231	-
тппзз7	-	5,36	_	-	5,36	198	209	220	231	-
ТПП342	_	5,46	_	-	5,46	198	209	220	231	-
тппз53	-	5,21	-	1	5,21	198	209	220	231	_
ТПП354	-	5,31		-	5,31	198	209	220	231	-
ТППЗ62	_	5,42	_	-	5,42	198	209	220	231	_
тппз6з	_	5,46	-	_	5,46	198	209	220	231	242
ТППЗ64	_	5,29	-	_	5,29	198	209	220	231	242

#### Окончание таблицы 2.23

Типономинал трансформатора		Напряжение на отводах, В								
	l—l <sub>a</sub>	I2	I—3	I—4	2—3	2—4	2—5	2—6	2—7	3—
ТПП365	-	5,52	-		5,52	198	209	220	231	24
ТПП366	_	5,37	-	_	5,37	198	209	220	231	24
ТПП367	_	5,47	-	à	5,47	198	209	220	231	24
ТПП368	_	5,48	_	1	5,48	198	209	220	231	24
ТПП375	-	5,58	-	<del>-</del>	5,58	198	209	220	231	24
ТПП394	_	5,47	-	_	5,47	198,4	209,2	220	230,7	-
тПП398	-	5,57	_	_	5,57	197,7	208,9	220	231,1	_
ТПП404	_	5,68	_	-	5,68	198	209	220	231	24
ТПП405	_	5,69	_	_	5,69	198	209	220	231	24
ТПП406	_	5,35	-	_	5,35	198	209	220	231	24
ТПП407	_	5,57	-	_	5,57	198	209	220	231	24
ΤΠΠ414	-	5,49	_	-	5,49	198	209	220	231	24
ΤΠΠ417	_	5,51	_	_	5,51	198	209	220	231	24

# 2.4. Трансформаторы типа ТП с частотой питающей сети 1 000 Гц

Малогабаритные низковольтные трансформаторы питания типа ТП предназначены для работы в условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды -60...+85 °C и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +40 °C. Трансформаторы типа ТП применяются в устройствах электропитания РЭА, АСС и приборов для питания функциональных узлов и блоков, изготавливаемых на ППП и микросхемах с применением схем печатного монтажа. Трансформаторы типа ТП (на броневых магнитопроводах) имеют мощность 5, 200 В А, и рассчитаны на напряжение питающей сети переменного тока 20 х 2,40 и 115 В и частоту 1 000 Гц.

## Конструкция и размеры

Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов питания типа ТП показаны на рис. 2.15. При изготовлении трансформаторов используются броневые магнитопроводы стандартизованного ряда, типов ШЛ и ШЛО. Перечень, применяемых магнитопроводов приведен в табл. 2.24.

Конструкция трансформаторов и современная технология их изготовления обеспечивают прочность и надежную работу при механических и климатических воздейст-




Рис 2 15 Общий вид и габаритные размеры трансформаторов типа ТП с частотой питающей сети 1 000 Гц

виях, рассмотренных в первой главе справочника. Она способна сохранять работоспособность при повышенной влажности и во всех случаях температурных воздействий, обеспечивать необходимый запас прочности изоляции обмоток. Основные конструктивные размеры трансформаторов типа ТП приведены в табл. 2.24.

Таблица 2.24. Конструктивные размеры трансформаторов типа ТП с частотой питающей сети 1 000 Гц

Обозначение	No puer une	Размер, мм								Масса, не	
магнитопровода	№ рисунка	Α	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	Н	L	В	h	h₁	более, г
ШЛ4х6,5	2.15, a	23	15	17,5	_	32,8	21	26	6,5	9,8	20
ШЛО4х6,5	2.15, б	27,5	15	17,5	20	37	25	29	6,2	9,5	30
ШЛО4х6,5	2.15, в	27,5	17,5	20	_	37	25	29	6,5	9,8	30
ШЛО5х6,5	2.15, г	29	17,5	20	22,5	38,5	30	33	6,2	9,5	50
ШЛО5x10	2.15, г	29	22,5	25	27,5	38,5	30	36	6,2	9,5	65




Рис 2.16. Электрические схемы трансформаторов типа ТП и ТПП с частотой питающей сети 400 и 1 000 Гц: а — тип ТП с двумя первичными обмотками (напряжение сети подается на выводы 1-3 и 2-4); 6—тип ТП, ТПП (напряжение сети подается на выводы 1 и 3); в — тип ТПП (напряжение сети подается на выводы 1 и 3); г — ТПП 180-220-400 (напряжение сети подается на выводы 1 и 2); д — ТПП 182-115-400 (напряжение сети подается на выводы 1 и 4)

Трансформаторам типа ТП присвоены условные обозначения, которые применяются при разработке конструкторской документации и при заказе заводу-изготовителю. В условное обозначение трансформатора входит его сокращенное обозначение и обозначение ГОСТ или ТУ, по которым производится их поставка потребителю. Пример записи малогабаритного трансформатора типа ТП для схем печатного монтажа в конструкторской документации — «Трансформатор ТП86—20—1000Т».

Принципиальные электрические схемы трансформаторов типа ТП показаны на рис. 2.16.

При монтаже трансформаторы устанавливаются в гнезда печатных плат, изготовленных с шагом сетки 2,5 мм. Предельные отклонения установочных размеров и зазора между осями базового вывода и других выводов трансформатора, показанных на рис. 2.14 составляют ± 0,05 мм. Базовый вывод трансформатора обозначен цифрой «0».

# Условия эксплуатации трансформаторов типа ТП с частотой питающей сети 1 000 Гц

Температура окружающей среды: повышенная рабочая пониженная рабочая повышенная предельная рабочая пониженная предельная рабочая

Циклическое многократное воздействие температур

+ 85 °C - 60 °C

– 60 °C + 100 °C

- 60 °C

-60...+ 140 °C

Относительная влажность воздуха при температуре + 35 <sup>O</sup> C, не более	93%
Транспортировка при температуре, не ниже	-60 °C
Атмосферное давление воздуха или давление другого газа: пониженное повышенное	4,4 кПа (33 мм рт. ст.) 106,7 кПа (800 мм рт. ст.)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 55 000 Гц с ускорением, не более	392,4 м/с <sup>2</sup> (40g)
Многократные удары длительностью 25 мс и частотой 2040 мин <sup>-1</sup> с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)
Одиночные удары длительностью 5 10 мс с ускорением, не более	9 810 м/c² (1000g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)
Воздействие морского тумана, плесневых грибов, росы	10 ч в сутки

#### Основные параметры

Технические характеристики и основные параметры трансформаторов питания для схем печатного монтажа типа ТП, рассчитанных на частоту питающей сети 1 000 Гц в режиме номинальной нагрузки приведены в табл. 2 25. Электрические параметры трансформаторов в режиме холостого хода приведены в табл. 2.26. Сопротивление изоляции между обмотками трансформатора в нормальных климатических условиях составляет 100 МОм. Сопротивление изоляции между обмотками и корпусом составляет 20 МОм. При кратковременном воздействии повышенной влажности сопротивление изоляции снижается до 10 МОм, а при длительном воздействии — до 1 МОм. Без обрывов в обмотках и изменения тока холостого хода трансформаторы выдерживают многократное циклическое воздействие пониженной и повышенной температур, с учетом перегрева обмоток.

Минимальное значение вероятности безотказной и высоконадежной работы трансформаторов в течение 1 000 ч при достоверности равной 0,9 обеспечивается в пределах 0,997...0,999.

Электропитание трансформаторов от первичной сети переменного тока напряжением 20 x 2,40 и 115 В осуществляется при колебаниях напряжения и частоты в пределах ± 5%. Допускается эксплуатация трансформаторов с номинальным напряжением 40 В от сети 37,6...42,4 В и с номинальным напряжением 115 В от сети 108. .122 В при подаче напряжения на соответствующие отводы и клеммы. Устойчивая работа трансформаторов обеспечивается при изменении частоты питающей сети в пределах 950 5 000 Гц. Напряжение питающей сети подается на выводы «1» и «2» или «1» и «4» трансформатора При нормальных условиях эксплуатации трансформатор имеет долговечность не менее 10 000 ч.

Таблица 2.25. Электрические параметры трансформаторов питания типа ТП для схем печатного монтажа в режиме номинальной нагрузки

Типономинал	Мощность,	Ток обы	лотки, А	Напряжение вторичной обмотки, В			
трансформатора	в.а	первичной	вторичной	11, 11 <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, V	
TП26201000T ТП26401000T		0,24 0,16	0,8	1	1,25	0,25	
ТП27–20–1000Т ТП27–40–1000Т		0,24 0,16	0,5	1,5	2	0,5	
ТП28-20-1000Т ТП28-401000Т		0,24 0,16	0,32	2,5	31,5	0,65	
TΠ29201000T TΠ29401000T	4	0,24 0,16	0,23	2,5	5	1	
TΠ30201000T TΠ30401000T		0,24 0,16	0,17	4	6,3	1,2	
ТП31-20-1000Т ТП31-40-1000Т		0,24 0,16	0,12	6,3	9	1,4	

Типономинал	Мощность,	Ток обы	иотки, А	Напряжен	ние вторичной	обмотки, В
трансформатора	B·A	первичной	вторичной	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, V
ТП32–20–1000Т ТП32–40–1000Т		0,24 0,16	0,13	4	10	1
ТП33-20-1000Т ТП33-40-1000Т		0,24 0,16	0,1	8	10	1
ТП34-20-1000Т ТП34-40-1000Т		0,24 0,16	0,097	6,3	12,6	0,097
ТП35-20-1000Т ТП35-40-1000Т		0,24 0,16	0,08	11	12,6	1,4
ТП36-20-1000Т ТП36-40-1000Т		0,24 0,16	0,1	4	14	0,1
ΤΠ37–20–1000T ΤΠ37–40–1000T		0,24 0,16	0,081	9	14	1,6
ΤΠ3820-1000Τ ΤΠ38401000Τ		0,24 0,16	0,081	7,1	16	1,6
ТП39201000Т ТП39401000Т		0,24 0,16	0,06	12,6	16	1,8
ΤΠ40201000T ΤΠ40401000T		0,24 0,16	0,08	5	18	1,4
ТП41-20-1000Т ТП41-40-1000Т	4	0,24 0,16	0,07	10	18	1,6
TΠ42–20–1000T TΠ42–40–1000T		0,24 0,16	0,08	3,15	20	1,6
ΤΠ43-20-1000T ΤΠ43-40-1000T		0,24 0,16	0,07	8	20	1,6
ΤΠ44-20-1000T ΤΠ44-40-1000T		0,24 0,16	0,05	16	20	2
ΤΠ45–20–1000T ΤΠ45–40–1000T		0,24 0,16	0,05	10	24	2
ТП46-20-1000Т ТП46-40-1000Т		0,24 0,16	0,05	14	24	2
ΤΠ47–20–1000Τ ΤΠ47–40–1000Τ		0,24 0,16	0,05	63	27	3,15
ТП48-20-1000Т ТП48-40-1000Т		0,24 0,16	0,04	22,5	27	3,15
TΠ49201000T TΠ49401000T		0,24 0,16	0,04	22,5	27	3,15
ТП50~20~1000Т ТП50~40~1000Т		0,24 0,16	0,045	8	31,5	1,6
ТП76-20-1000Т ТП76-40-1000Т		0,48 0,25	0,16	1	1,25	0,25
TΠ77–20–1000T Tឤ77–40–1000T		0,48 0,25	1	1,5	2	0,5
ΤΠ78201000T ΤΠ78401000T		0,48 0,25	0,63	2,5	3,15	0,65
ΤΠ79201000T ΤΠ79401000T	8	0,48 0,25	0,47	2,5	5	1
ТП80-20-1000Т ТП80-40-1000Т		0,48 0,25	0,35	4	6,3	1,2
TΠ81–20–1000T TΠ81–40–1000T		0,48 0,25	0,24	6,3	9	1,4
TΠ82–20–1000T TΠ82–40–1000T		0,48 0,25	0,26	4	10	1
ТП83-201000Т ТП83-401000Т		0,48 0,25	0,21	8	10	1

Типономинал	Мощность,	Ток обмотки, А		Напряжение вторичной обмотки, В		
трансформатора	В·А	первичной	вторичной	и, п <sup>1</sup>	111, 111 <sup>1</sup>	IV, V
ТП84-20-1000Т ТП84-40-1000Т		0,48 0,25	0,19	6,3	12,6	1,6
ТП85-201000Т ТП85401000Т		0,48 0,25	0,16	11	12,6	1,4
ТП86-20-1000Т ТП86-40-1000Т		0,48 0,25	0,2	4	14	1,6
ТП87–20–1000Т ТП87–40–1000Т		0,48 0,25	0,16	9	14	1,6
T∏88–20–1000T T∏88–40–1000T		0,48 0,25	0,16	7,1	16	1,6
ТП89-20-1000Т ТП89-40-1000Т		0,48 0,25	0,13	12,6	16	1,8
ТП90-20-1000Т ТП90-40-1000Т		0,48 0,25	0,16	5	18	1,4
ТП91-20-1000Т ТП91-40-1000Т		0,48 0,25	0,13	10	18	1,6
ТП92-201000Т ТП92-401000Т	8	0,48 0,25	0,16	3,15	20	1,6
ТП93-20-1000Т ТП93-40-1000Т		0,48 0,25	0,13	8	20	1,6
ТП94-201000Т ТП94-401000Т		0,48 0,25	0,1	16	20	2
ТП95–201000Т ТП95–401000Т		0,48 0,25	0,11	10	24	2
ТП96201000Т ТП96401000Т		0,48 0,25	0 1	14	24	2
ТП97–201000Т ТП97–401000Т		0,48 0,25	0,11	6,3	27	3,15
ТП98-20-1000Т ТП98-401000Т		0,48 0,25	0,07	22,5	27	3,15
ТП99201000Т ТП99401000Т		0,48 0,25	0,1	8	31,5	1,6
ΤΠ100-20-1000T ΤΠ100-40-1000T		0,48 0,25	0,08	18	31,5	2,5
ТП126-20-1000Т ТП126-401000Т ТП126115-1000Т		0,88 0,44 0,15	3,2	1	1,25	0,25
ТП127-20-1000Т ТП127-401000Т ТП127-115-1000Т		0,88 0,44 0,15	2	2	1,5	2
ТП128-20-1000Т ТП128-40-1000Т ТП128-115-1000Т		0,88 0,44 0,15	1,27	2,5	3,15	0,65
ТП12920-1000Т ТП12940-1000Т ТП129-115-1000Т	16	0,88 0,44 0,15	0,94	5	2,5	1,2
TΠ130-20-1000T TΠ130-40-1000T TΠ130-115-1000T		0,88 0,44 0,15	0,48	6,3	4	1,4
ТП131–20–1000Т ТП131–40–1000Т ТП131–115–1000Т		0,88 0,44 0,15	0,48	6,3	9	1

Типономинал трансформатора	Мощность,	Ток обмотки, А		Напряжение вторичной обмотки, В		
	B·A	первичной	вторичной	II, II <sup>1</sup>	111, 111 <sup>1</sup>	IV, V
ТП132–20–1000Т ТП132–40–1000Т ТП132–115–1000Т		0,88 0,44 0,15	0,53	4	10	1
ТП133201000Т ТП133401000Т ТП1331151000Т		0,88 0,44 0,15	0,42	8	10	1,6
TΠ134201000T TΠ134401000T TΠ1341151000T		0,88 0,44 0,15	0,39	12,6	6,3	1,4
TΠ135–20–1000T TΠ135–401000T TΠ135–115–1000T		0,88 0,44 0,15	0,32	11	12,6	1,6
ΤΠ136-20-1000T ΤΠ136-40-1000T ΤΠ136-115-1000T		0,88 0,44 0,15	0,41	14	4	1,6
TΠ137–20–1000T TΠ137–40–1000T TΠ137–115–1000T	16	0,88 0,44 0,15	0,32	14	9	1,6
TΠ138–20–1000T TΠ138–40–1000T TΠ138–115–1000T		0,88 0,44 0,15	0,32	16	7,1	1,6
TΠ139–20–1000T TΠ139–40–1000T TΠ139115–1000T		0,88 0,44 0,15	0,26	12,6	16	1,8
ΤΠ140-201000Τ ΤΠ140-401000Τ ΤΠ1401151000Τ		0,88 0,44 0,15	0,33	5	18	1,4
ΤΠ141–20–1000Τ ΤΠ141–40–1000Τ ΤΠ141–115–1000Τ		0,88 0,44 0,15	0,27	18	10	1,6
ΤΠ142-20-1000Τ ΤΠ142-40-1000Τ ΤΠ142-115-1000Τ		0,88 0,44 0,15	0,32	3,15	20	1,6
ΤΠ143201000Τ ΤΠ143401000Τ ΤΠ1431151000Τ		0,88 0,44 0,15	0,27	20	8	1,6
ΤΠ144–20–1000Τ ΤΠ144–40–1000Τ ΤΠ144–115–1000Τ	16	0,88 0,44 0,15	0,21	20	16	2
TΠ145–20–1000T TΠ145–40–1000T TΠ145–115–1000T		0,88 0,44 0,15	0,22	24	10	2
ТП146-20-1000Т ТП146-40-1000Т ТП146115-1000Т		0,88 0,44 0,15	0,2	14	24	2
ТП147-20-1000Т ТП147-40-1000Т ТП147-115-1000Т		0,88 0,44 0,15	0,22	6,3	27	3,15
ТП148-20-1000Т ТП148-40-1000Т ТП148-115-1000Т		0,88 0,44 0,15	0,15	22,5	27	3,15
ΤΠ149–20–1000T ΤΠ149–40–1000T ΤΠ149–115–1000T		0,88 0,44 0,15	0,19	8	31,5	1,6

Типономинал	Мощность,	Ток обмотки, А		Напряжение вторичной обмотки, В		
трансформатора	B-A	первичной	вторичной	11, 11 <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, V
T∏150–20–1000T T∏150–40–1000T T∏150–115–1000T	16	0,88 0,44 0,15	0,15	18	31,5	2,3
ТП175–20–1000Т ТП175–40–1000Т ТП175–115–1000Т		1,4 0,71 0,26	3,13	1,5	2	0,5
ТП176-20-1000Т ТП176-40-1000Т ТП176-115-1000Т		1,4 0,71 0,26	1,98	2,5	3,15	0,65
TΠ177–20–1000T TΠ177–40–1000T TΠ177–115–1000T		1,4 0,71 0,26	1,47	2,5	5	1
TΠ178–20–1000T TΠ178–40–1000T TΠ178–115–1000T		1,4 0,71 0,26	1,08	4	6,3	1,2
TΠ179–20–1000T TΠ179–40–1000T TΠ179–115–1000T		1,4 0,71 0,26	0,75	6,3	9	1,4
ТП180-20-1000Т ТП180-40-1000Т ТП180-115-1000Т		1,4 0,71 0,26	0,83	4	10	1
ТП181-20-1000Т ТП181-40-1000Т ТП181-115-1000Т		1,4 0,71 0,26	0,66	8	10	1
TΠ182–20–1000T TΠ182–40–1000T TΠ182–115–1000T		1,4 0,71 0,26	0,61	6,3	12,6	1,6
ТП183-20-1000Т ТП183-40-1000Т ТП183-115-1000Т	25	1,4 0,71 0,26	0,5	11	12,6	1,4
ТП184-20-1000Т ТП184-401000Т ТП184-115-1000Т		1,4 0,71 0,26	0,64	4	14	1,6
ТП185–20–1000Т ТП185–40–1000Т ТП185–115–1000Т		1,4 0,71 0,26	0,51	9	14	1,6
ТП186-20-1000Т ТП186-40-1000Т ТП186-115-1000Т		1,4 0,71 0,26	0,5	7,1	16	1,6
ТП187-201000Т ТП187-401000Т ТП1871151000Т		1,4 0,71 0,26	0,41	12,6	16	1,8
ТП188-201000Т ТП188-401000Т ТП1881151000Т		1,4 0,71 0,26	0,51	5	18	1,4
ТП189–20–1000Т ТП189–40–1000Т ТП189–115–1000Т		1,4 0,71 0,26	0,42	10	18	1,6
ТП190-201000Т ТП190-401000Т ТП1901151000Т		1,4 0,71 0,26	0,5	3,15	20	1,6
ТП191201000Т ТП191401000Т ТП1911151000Т		1,4 0,71 0.26	0,42	8	20	1,6

# Окончание таблицы 2.25

Типономинал трансформатора	Мощность,	Ток обмотки, А		Напряжение вторичной обмотки, В			
	В•А	первичной	вторичной	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, V	
ТП192-20-1000Т ТП192-40-1000Т ТП192-115-1000Т		1,4 0,71 0,26	0,33	16	20	2	
ТП193–20–1000Т ТП193–40–1000Т ТП193–115–1000Т		1,4 0,71 0,26	0,35	10	24	2	
ТП194–20–1000Т ТП194–40–1000Т ТП194–115–1000Т		1,4 0,71 0,26	0,31	14	24	2	
TΠ195–20–1000T TΠ195–40–1000T TΠ195–115–1000T	25	1,4 0,71 0,26	0,34	6,3	27	3,15	
ТП196-20-1000Т ТП196-40-1000Т ТП196-1151000Т		1,4 0,71 0,26	0,24	22,5	27	3,15	
TΠ197–20–1000T TΠ197–40–1000T TΠ197–115–1000T		1,4 0,71 0,26	0,34	8	31,5	1,6	
ТП198201000Т ТП198401000Т ТП1981151000Т		1,4 0,71 0,26	0,2	18	31,5	2,5	

Таблица 2.26. Электрические параметры трансформаторов питания типа ТП для схем печатного монтажа в режиме холостого хода\_

Типономинал	Ток вторичной	Напряжение вторичной обмотки, В				
трансформатора	обмотки, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, V		
ТП26-201000Т ТП26-40-1000Т	0,3 0,15	1	1,27	0,284		
ТП27–20–1000Т ТП27–40–1000Т	0,3 0,15	1,56	2,13	0,56		
ТП28-201000Т ТП28-401000Т	0,3 0,15	3	3,8	0,71		
ТП29–201000Т ТП29–401000Т	0,3 0,15	2,68	5,36	1,12		
ТП30-201000Т ТП30-401000Т	0,3 0,15	4,23	6,76	1,28		
ТП31-20-1000Т ТП31-40-1000Т	0 3 0,15	6,8	97	1,56		
ТП32–20–1000Т ТП32–40–1000Т	0,3 0,15	4,25	11,7	1,12		
ТП33-20-1000Т ТП33-40-1000Т	0,3 0,15	8,45	10,9	1,12		
ТП34-201000Т ТП34-401000Т	0,3 0,15	7,2	14,5	1,75		
ТП35–20–1000Т ТП35–40–1000Т	0,3 0,15	11,7	13,5	1,56		
ТП36-20-1000Т ТП36-40-1000Т	0,3 0,15	4,22	14,9	1,7		
ТП37–20–1000Т ТП37–40–1000Т	0,3 0,15	9,6	16	1,7		

Типономинал	Ток вторичной	Напряжение вторичной обмотки, В			
трансформатора	обмотки, А	II, II <sup>1</sup>	m, m¹	IV, V	
ТП38-20-1000Т ТП38-40-1000Т	0,3 0,15	7,5	17.1	1,84	
ТП39-20-1000Т ТП39-40-1000Т	0,3 0,15	13,4	17,2	1,99	
ТП40-20-1000Т ТП40-40-1000Т	0,3 0,15	5,23	19,2	1,57	
ТП41-20-1000Т ТП41-40-1000Т	0,3 0,15	10,6	19,3	1,69	
ТП42-20-1000Т ТП42-40-1000Т	0,3 0,15	3,24	21,4	1,69	
ТП43-20-1000Т ТП43-40-1000Т	0,3 0,15	8,45	21,4	1,69	
ΤΠ44-20-1000T ΤΠ44-40-1000T	0,3 0,15	16,9	21,3	2,12	
ΤΠ45–20–1000T ΤΠ45–40–1000T	0,3 0,15	10,6	25,6	2,11	
ΤΠ46–20–1000T ΤΠ46–40–1000T	0,3 0,15	14,75	25,6	2,11	
ΤΠ47–20–1000T ΤΠ47–40–1000T	0,3 0,15	6,63	28,8	3,36	
ТП48-20-1000Т ТП48-40-1000Т	0,3 0,15	23,7	28,8	3,38	
ТП49-20-1000Т ТП49-40-1000Т	0,3 0,15	8,45	33,4	1,7	
TП50-20-1000T TП50-40-1000T	0,3 0,15	18,6	33,6	2,7	
ТП76-20-1000Т ТП76-40-1000Т	0,34 0,17	1,1	1,37	0,274	
ΤΠ77–20–1000T ΤΠ77–40–1000T	0,34 0,17	1,64	2,06	0,548	
ТП78-20-1000Т ТП78-40-1000Т	0,34 0,17	2,62	3,45	0,685	
ТП79–20–1000Т ТП79–40–1000Т	0,34 0,17	2,62	5,5	1,1	
ТП80-20-1000Т ТП80-40-1000Т	0,34 0,17	4,4	7,03	1,24	
T∏81–20–1000T T∏81–40–1000T	0,34 0,17	6,78	9,66	1,51	
TΠ82–20–1000T TΠ82–40–1000T	0,34 0,17	4,28	10,9	1,1	
ТП83–20–1000Т ТП83–40–1000Т	0,34 0,17	8,7	10,9	1,1	
ΤΠ84–20–1000T ΤΠ84–40–1000T	0,34 0,17	7,1	14,4	1,9	
TΠ85–201000T TΠ85–401000T	0 34 0,17	11,9	13,8	1,53	
ТП86-20-1000Т ТП86-40-1000Т	0,34 0,17	4,28	15,9	1,8	

Типономинал	Ток вторичной	Напряжение вторичной обмотки, В				
трансформатора	обмотки, А	II, II <sup>1</sup>	m, m¹	IV, V		
ТП87-20-1000Т ТП87-40-1000Т	0,34 0,17	9,8	16	1,78		
TF188-20-1000T TF188-40-1000T	0,34 0,17	7,6	17,3	1,8		
TГ189-20-1000T ТГ189-40-1000T	0,34 0,17	13,4	17,3	1,8		
ТП90-20-1000Т ТП90-40-1000Т	0,34 0,17	5,4	19,7	1,51		
ТП91–20–1000Т ТП91–40–1000Т	0,34 0,17	10,8	19,6	1,79		
ТП92-20-1000Т ТП92-40-1000Т	0,34 0,17	3,45	21,8	1,79		
ТП93–20–1000Т ТП93–40–1000Т	0,34 0	8,55	21,8	1,79		
ТП94201000Т ТП94401000Т	0,34 0,17	17,1	21,7	2,21		
ТП95201000Т ТП95401000Т	0,34 0,17	10,8	26,1	2,2		
ТП96–20–1000Т ТП96–40–1000Т	0,34 0,17	15	26,2	2,2		
ТП97–20–1000Т ТП97–40–1000Т	0,34 0,17	6,84	29,5	3,44		
ТП98–20–1000Т ТП98–40–1000Т	0,34 0,17	24,5	29,7	3,57		
ТП99-20-1000Т ТП99-40-1000Т	0,34 0,17	8,56	34,2	2,75		
ТП100–20–1000Т ТП100–40–1000Т	0,34 0,17	19.5	34,6	2,75		
ТП126-20-1000Т ТП126-40-1000Т ТП126-115-1000Т	0,4 0,2 0,07	1,03	1,37	0,34		
ΤΠ127–20–1000Τ ΤΠ127–40–1000Τ ΤΠ127–115–1000Τ	0,4 0,2 0,07	2,06	1,55	0,513		
T⊓128–20–1000T T⊓128–40–1000T TП128–115–1000T	0,4 0,2 0,07	2,58	3,42	0,69		
TΠ129–20–1000T TΠ129–40–1000T TΠ129–115–1000T	0,4 0,2 0,07	5,25	2,58	1,23		
ΤΓ1130-20-1000Τ ΤΓ1130-40-1000Τ ΤΓ1130-115-1000Τ	0,4 0,2 0,07	6,67	4,28	1,6		
T∏131–20–1000T T∏131–40–1000T T∏131–115–1000T	0,4 0,2 0,07	6,6	9,56	1,54		
TΠ132–20–1000T TΠ132–40–1000T TΠ132–115–1000T	0,4 0,2 0,07	4,27	10,5	1,03		
ТП133–20–1000Т ТП133–40–1000Т ТП133–115–1000Т	0,4 0,2 0,07	8,45	10,6	1,93		

Продолжение таблицы 2.26

Типономинал	Ток вторичной	Напряжение вторичной обмотки, В			
трансформатора	обмотки, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV. V	
ТП134-20-1000Т ТП134-40-1000Т ТП134-115-1000Т	0,4 0,2 0,07	13,5	6,8	1,72	
ТП135-20-1000Т ТП135-40-1000Т ТП135-115-1000Т	0 4 0,2 0,07	11,7	13,5	1,94	
ТП136-20-1000Т ТП136-40-1000Т ТП136-115-1000Т	0,4 0,2 0,07	14,8	4,27	1,71	
ΤΠ137–20–1000T ΤΠ137–40–1000T ΤΠ137–115–1000T	0,4 0,2 0,07	14,9	9,65	1,71	
ТП138-20-1000Т ТП138-40-1000Т ТП138-115-1000Т	0,4 0,2 0,07	17	7,5	1,71	
ТП139-20-1000Т ТП139-40-1000Т ТП139-115-1000Т	0,4 0,2 0,07	13,3	19,2	1,94	
TП140-20-1000T ТП140-40-1000T ТП140-115-1000T	0,4 0,2 0,07	5,3	19,2	1,54	
ΤΠ141-20-1000T ΤΠ141-40-1000T ΤΠ141-115-1000T	0 4 0,2 0,07	19,1	10,75	1,71	
TП142-20-1000T ТП142-40-1000T ТП142-115-1000T	0,4 0,2 0,07	3,45	21 5	1,71	
ΤΠ143-20-1000T ΤΠ143-40-1000T ΤΠ143-115-1000T	0,4 0,2 0,07	21,4	8,7	1,71	
ΤΠ144-20-1000T ΤΠ144-40-1000T ΤΠ144-115-1000T	0,4 0,2 0,07	21,3	17,2	2,32	
ΤΠ145-20-1000T ΤΠ145-40-1000T ΤΠ145-115-1000T	0,4 0,2 0,07	25,6	10,8	2,22	
ΤΠ146-20-1000T ΤΠ146-40-1000T ΤΠ146-115-1000T	0,4 0,2 0,07	14,4	25,2	2,05	
ΤΠ147–20–1000T ΤΠ147–40–1000T ΤΠ147–115–1000T	0,4 0,2 0,07	6,5	28,3	3,25	
ΤΠ148-20-1000T ΤΠ148-40-1000T ΤΠ148-115-1000T	0,4 0,2 0,07	23,5	28,5	3,26	
TП149–20–1000T ТП149–40–1000T ТП149–115–1000T	0 4 0,2 0,07	8,4	33,1	1,71	
ΤΠ150-20-1000T ΤΠ150-40-1000T ΤΠ150-115-1000T	0,4 0,2 0 07	18 8	33,2	2,57	
TΠ175–20–1000T TΠ175–40–1000T TΠ175–115–1000T	0,46 0,23 0,08	1,59	2,13	0,53	

Продолжение таблицы 2.26

Типономинал	Ток вторичной	Напряжение вторичной обмотки, В			
трансформатора	обмотки, А	H, II <sup>1</sup>	111, 111 <sup>1</sup>	IV, V	
ТП176-20-1000Т ТП176-40-1000Т ТП176-115-1000Т	0 46 0,23 0,08	2,64	3,46	0,79	
ТП177–20–1000Т ТП177–40–1000Т ТП177–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	2,64	5,27	1,06	
ТП178–20–1000Т ТП178–40–1000Т ТП178–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	4 22	6,6	1,33	
ТП179–20–1000Т ТП179–40–1000Т ТП179–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	6,6	9,5	1,6	
ТП180–20–1000Т ТП180–40–1000Т ТП180–115–1000Т	0 46 0,23 0,08	4,23	10,6	1,05	
ТП181–20–1000Т ТП181–40–1000Т ТП181–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	8,45	10,55	1,06	
ТП182–20–1000Т ТП182–40–1000Т ТП182–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	6,6	13,4	1,63	
ТП183–20–1000Т ТП183–40–1000Т ТП183–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	11,6	13,4	1,66	
ТП184-20-1000Т ТП184-40-1000Т ТП184-115-1000Т	0,46 0,23 0,08	4,22	14,8	1,66	
TΠ185–20–1000T TΠ185–40–1000T TΠ185–115–1000T	0,46 0,23 0,08	9,5	14,8	1,66	
ТП186–20–1000Т ТП186–40–1000Т ТП186–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	7,4	16,7	1,66	
ТП187–20–1000Т ТП187–40–1000Т ТП187–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	13,2	16 9	1,85	
TΠ188–20–1000T TΠ188–40–1000T TΠ188–115–1000T	0,46 0,23 0,08	5,28	18,7	1,6	
T⊓189–20–1000T T⊓189–40–1000T T⊓189–115–1000T	0,46 0 23 0,08	10,55	19	1,66	
TΠ190–20–1000T TΠ190–40–1000T TΠ190–115–1000T	0,46 0,23 0,08	3,17	20,9	1,66	
ТП191–20~1000Т ТП191–40~1000Т ТП191–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	8,2	21,1	1,66	
ТП192–20–1000Т ТП192–40~1000Т ТП192–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	16,7	21,1	2,1	
ТП193–20–1000Т ТП193–40–1000Т ТП193–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	10,55	25,4	2,1	

Окончание т	габинны	2.26

Типономинал	Ток вторичной	Напряжение вторичной обмотки, В				
трансформатора	обмотки, А	II, II <sup>1</sup>	III, III <sup>1</sup>	IV, V		
ТП194-20-1000Т ТП194-40-1000Т ТП194-115-1000Т	0,46 0,23 0,08	14	24	2		
ТП195~20~1000Т ТП195~40~1000Т ТП195~115~1000Т	0,46 0,23 0,08	6,3	27	3,15		
ТП196-20-1000Т ТП196-40-1000Т ТП196-115-1000Т	0,46 0,23 0,08	22,5	27	3,15		
ТП197–20–1000Т ТП197–40–1000Т ТП197–115–1000Т	0,46 0,23 0,08	8	31,5	1,6		
ТП198-20-1000Т ТП198-40-1000Т ТП198-115-1000Т	0,46 0,23 0,08	18	31,5	2,5		

### 2.5. Трансформаторы питания сетевые типа «Мультек»

Трансформаторы питания сетевые типа «Мультек» предназначены для использования в радиоэлектронной бытовой и офисной аппаратуре разнообразного назначения. Применяются трансформаторы для питания электронных схем различных функциональных узлов и блоков РЭА и АСС, изготавливаемых на ППП и микросхемах. Трансформаторы «Мультек» предназначены для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды  $\pm$  60  $^{\circ}$ C, относительной влажности до 98% при температуре + 40  $^{\circ}$ C Трансформаторы рассчитаны на подключение к сети переменного тока напряжением 110 и 220 В и частотой 50. .60 Гц.

### Конструкция и размеры

Изготавливается порядка 17 разновидностей трансформаторов «Мультек» влагозащитных конструкций на броневых магнитопроводах с одной катушкой Конструктивные размеры и массогабаритные характери-





Рис 2 17 Общий вид и установочные размеры трансформаторов типа «Мультек» а — для типономиналов 671111 010, 671111 015, 671111 001 и 671111 006: б — для типономинала 671111 017



стики трансформаторов зависят от габаритной мощности и типоразмера применяемого магнитопровода. Трансформаторы изготавливаются с магнитопроводом и катушкой, залитыми во влагозащитные огнестойкие корпуса, и относятся ко II группе по влагостойкости. Конструкция трансформаторов имеет три типоразмера.

Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа «Мультек» показаны на рис. 2.17.

Зарубежные аналоги этих трансформаторов, их основные габаритные и установочные размеры показаны на рис 2 18.

#### Основные параметры




Рис 2 19 Электрические схемы трансформаторов типа «Мультек»

Трансформаторы типа «Мультек» относятся к однофазным низковольтным трансформаторам и рассчитаны на напряжение питающей сети переменного тока 110 и 220 В и частотой 50 Гц. Рассматриваемые трансформаторы имеют две входные и две выходные обмотки, обеспечивающие получение различных токов и напряжений на вторичных обмотках

Основные электрические параметры и габаритные размеры трансформаторов типа «Мультек» в номинальном режиме эксплуатации приведены в табл. 2.27.

Основные технические характеристики зарубежных аналогов трансформаторов питания типа «Мультек» приведены в табл. 2.28.

Принципиальные электрические схемы трансформаторов питания типа «Мультек» показаны на рис. 2.19

Таблица 2.27. Основные электрические параметры и габаритные размеры трансформаторов типа «Мультек» в номинальном режиме эксплуатации

Типономинал трансформатора	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Номинальная выходная мощность, В · А	Ток холостого хода, А	Габаритные размеры, L x B x H , мм	Macca, r
671111 010 - 01 - 02 - 03 - 04	230 220 24 220 220 220	24 12 48 2 x 9 24	1,0 1,0 0,005 1,0 1,2	0,020 0,020 0,020 0,020 0,010 0,015	32 × 27 × 25 32 × 27 × 25	85 85 85 85 85
671111 015 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08	230 230 230 230 220 220 220 220 220 220	18 230 12 9 2 x 12 18 9 6 2 x 6	1,2 0,7 1,0 1,5 1,4 1,4 1,0 1,0	0,0065 0,010 0,010 0,018 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020	32 × 27 × 25 32 × 27 × 25	85 85 85 85 85 85 85 85 85
671111 001	2 x 110	2 x 10	15	0,045	69 x 58 x 27	400
671111 006	2 x 110	2 x 19	28	0,060	69 x 58 x 37	600
671111.017	230	12	50	0,200	217 x 47 x 40	1200

Таблица 2.28. Основные технические	характеристики	зарубежных	аналогов	трансформаторов	питания типа
«Мультек»					

Тип трансформатора	Номера выводов	Напряжение на выводах, В	Потребляемая мощность, не более, Вт	Коэффициент полезного действия, %	
	1-4,7-10	110 ± 5%			
1	11–13,18–20	10	15	65	
<u>_</u>	1-4,7-10	110 ± 5%			
2	12–14,17–19	20	28	70	

### Условия эксплуатации трансформаторов питания типа «Мультек»

Интервал рабочих температур	0+ 60 <sup>O</sup> C
Интервал температур при транспортировке и хранении	± 60 °C
Электрическая прочность изоляции	3 750 B
Сопротивление изоляции	10 МОм
Частота питающей сети переменного тока	5060 Гц ± 1%
Огнестойкость	<b>4</b> L94V0

## 2.6. Трансформаторы питания для печатного монтажа ТП121-125

Трансформаторы питания сетевые для печатного монтажа типа ТП предназначены для использования в бытовой и офисной радиоаппаратуре широкого применения. Они применяются для питания различных электронных устройств в функциональных узлах и блоках с печатным монтажом элементов схемы

Трансформаторы предназначены для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды  $\pm$  60  $^{\circ}$ C. относительной влажности до 98% при температуре + 40  $^{\circ}$ C. Трансформаторы рассчитаны на подключение к сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50 Гц.

#### Конструкция и размеры




Рис 2 20 Консгрукция и габаритные размеры трансформаторов гипа TTI-121 — TTI-125

Изготавливается четыре разновидности трансформаторов типа ТП влагозащитных конструкций на броневых магнитопроводах с одной катушкой Конструктивные размеры и массогабаритные характеристики трансформаторов зависят от габаритной мощности и типоразмера применяемого магнитопровода. Трансформаторы изготавливаются с магнитопроводом и катушкой во влагозащищенном огнестойком исполнении и относятся ко ІІ группе по влагостойкости. Конструкция трансформаторов имеет четыре типоразмера

Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТП показаны на рис. 2.20 и приведены в табл. 2.29.

Таблица 2.29. Конструктивные параметры и габаритные размеры трансформаторов типа ТП-121 — ТП-125

Типономинал	14		Габа	аритные размеры,	мм	
трансформатора	Масса, кг	а	b	С	d	h
T∏121	0.14	43	36	33,5	35	25
TΠ–122	0,24	43	36	43	35	25
TΠ–124	0,38	55	46	46,5	45	32,5
T∏–125	0,49	61	51	49	50	35

### Основные параметры




Рис 2 21 Электрические схемы трансформаторов типа ТП 121 - 125

Трансформаторы типа ТП относятся к однофазным низковольтным трансформаторам и рассчитаны на напряжение питающей сети переменного тока 220 В с частотой 50 Гц. Рассматриваемые трансформаторы имеют одну входную и, либо одну, либо две выходные обмотки, обеспечивающие получение различных токов и напряжений во вторичных электрических цепях радиоустройств.

Основные электрические параметры трансформаторов типа ТП в номинальном режиме эксплуатации приведены в табл. 2.30.

Принципиальные электрические схемы трансформаторов питания типа ТП показаны на рис. 2.21.

Таблица 2.30. Электрические параметры трансформаторов типа ТП

Типономинал трансформатора	Ток первичной обмотки в режиме холо-	Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В		Ток вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, А		Схема электриче- ская	
	стого хода, А	II	III	II	Ш	Ond,	
TΠ121-2	0,02	6,0	_	0,45	_	а	
T⊓121–3	0,02	12,5	5,6	0,32	0,05	b	
T/1121-9	0,02	15,0	15,0	0,15	0,15	b	
T⊓121–11	0,02	18,0	-	0,25	_	а	
T⊓122–1	0,03	6,0	_	1,2	_	а	
TI1122-5	0,03	9,0	-	0,8	_	а	
T⊓122–11	0,03	15,0	15,0	0,24	0,24	b	
TΠ122-14	0,03	18,0	18,0	0,20	0,20	b	
ТП124-2	0,035	9,0	_	1,47	-	а	
T⊓124–8	0,035	15.0	15,0	0,44	0,44	b	
TГ1124-9	0,035	18,0	_	0,73	-	а	
T∏124–11	0,035	23,0	_	0,56	_	а	
TΠ125–10	0,05	15,0	15,0	0,65	0,65	b	
TΠ125-13	0,05	18,0	•••	1,08		а	

### Условия эксплуатации трансформаторов питания типа ТП:

 Интервал рабочих температур
 0 + 60  $^{\circ}$ C

 Интервал температур при транспортировке и хранении
 ± 60  $^{\circ}$ C

 Частота питающей сети переменного тока
 50 Гц

Огнестойкость UL94 V-0 или V-1

Класс изоляции Т60/Е

Электрическая прочность изоляции

 ответрическая прочность изоляции

 первичная — вторичная
 4 000 В эфф — 1 с

 первичная — сердечник
 4 000 В эфф — 1 с

 вторичная — вторичная
 500 В эфф — 1 с

# Глава 3. Трансформаторы для импульсных источников питания

### 3.1. Общие сведения

В современной зарубежной бытовой и офисной РЭА, а именно в устройствах их электропитания, находят широкое применение различные типы трансформаторов для импульсных источников питания

Импульсные сетевые блоки и модули питания бытовой и офисной аппаратуры, подключенной к сети переменного тока, применяются для получения напряжений постоянного тока, необходимых для питания всех функциональных узлов РЭА. Такие блоки и модули импульсных источников питания обеспечивают существенные преимущества перед традиционными источниками питания в достижении меньшей материалоемкости, большей удельной мощности и более высокого КПД. Это обусловлено отсутствием традиционных сетевых трансформаторов питания типа ТС, работающих на частоте 50 Гц, и использованием импульсной стабилизации вторичных напряжений вместо ранее общепринятых компенсационных стабилизаторов непрерывного действия.

В импульсных сетевых блоках питания переменное напряжение питающей сети преобразуется в достаточно высокое напряжение постоянного тока при помощи бестрансформаторного выпрямителя с соответствующим фильтром. Напряжение с выхода фильтра поступает на вход импульсного стабилизатора напряжения, основная задача которого заключается в преобразовании выпрямленного напряжения в последовательность прямоугольных импульсов, которые затем преобразуются в постоянное напряжение. Регулировка уровня выходного напряжения осуществляется изменением длительности этих импульсов В состав импульсного стабилизатора напряжения входит регулирующий элемент, который работает в импульсном режиме Переход к ключевому режиму работы регулирующего элемента предопределил достаточно высокий КПД импульсных блоков питания (до 0,9)

Именно наличие ключевого каскада, преобразующего выпрямленное напряжение в последовательность прямоугольных импульсов, и является принципиальной особенностью импульсного блока питания А стабилизация выходного напряжения осуществляется изменением соотношения времени открытого и закрытого состояний ключа, который соединен последовательно с первичной обмоткой высокочастотного импульсного трансформатора Этот трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между выходом блока питания и первичной сетью питания переменного тока

Наибольшее распространение получили импульсные блоки питания с высокочастотным импульсным трансформатором, в которых ключевой высокочастотный преобразователь работает на постоянной частоте повторения импульсов, а длительность самих импульсов изменяется под действием формирователя широтно—импульсной модуляции (ШИМ).

В импульсных блоках питания обычно используются одно- или двухтактные высокочастотные ключевые преобразователи. КПД однотактных преобразователей значительно ниже, чем у двухтактных. Поэтому однотактные импульсные блоки питания мощностью более 70 Вт разрабатывать нецелесообразно. Значительно большую мощность, при достаточно высоком КПД (до 95%), обеспечивают двухтактные преобразователи Их можно подразделить на несколько групп, характеризующихся по способу возбуждения мощных выходных ключевых транзисторов и схемами их включения в цепь первичной обмотки высокочастотного импульсного трансформатора преобразователя. По способу возбуждения преобразователи делятся на две группы с самовозбуждением и с независимым внешним возбуждением. Преобразователи с самовозбуждением достаточно трудоемки в налаживании, а при конструировании мощных (более 200 Вт) импульсных блоков питания сложность их изготовления неоправданно возрастает, поэтому для таких источников питания они малопригодны Преобразователи же с внешним возбуждением наилучшим образом подходят для проектирования импульсных блоков питания повышенной мощности и почти не требуют налаживания По способу подключения ключевых транзисторов к импульсному трансформатору различают три известные схемы полумостовую, мостовую и с первичной обмоткой трансформатора, имеющей отвод от середины обмотки (балансную) Однако во всех перечисленных схемах импульсных блоков питания СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКВОЗНОГО ТОКА ЧЕРЕЗ КЛЮЧЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ПЕРВИЧНУЮ обмотку импульсного трансформатора, вследствие подачи в одно из плеч открывающего напряжения в то же самое время, когда из-за своих инерционных свойств другое плечо еще полностью не закрылось. Такое явление всегда приводит к работе коммутирующих элементов в режиме замыкания, к выходу из строя дорогостоящих мощных высоковольтных транзисторов и к существенной перегрузке первичной обмотки импульсного трансформатора Это в свою очередь значительно снижает надежность и КПД импульсного блока питания Для устранения подобных нежелательных явлений в таких схемах преобразователей приходится принимать ряд специальных мер по надежному закрытию одного из ключевых транзисторов до открывания второго.

Эти специальные меры значительно усложняют полумостовые, мостовые и балансные схемы импульсных блоков питания, и поэтому в бытовой технике более широкое распространение получили обратноходовые импульсные источники питания, в которых коммутирующий ключевой транзистор в первый такт обеспечивает накопление электромагнитной энергии в обмотках и в магнитопроводе накопительного трансформатора обратного хода, а во второй — ее передачу в нагрузку. Такие трансформаторы обратного хода фактически являются связанными катушками индуктивности с несколькими обмотками или многообмоточными линейными дросселями, служащими прежде всего для накопления электромагнитной энергии с последующей ее передачей в нагрузку и одновременно обеспечивающими развязку в обратноходовых преобразователях.

В зависимости от конкретных требований, предъявляемых к импульсному блоку питания, он может содержать различные дополнительные функциональные узлы и цепи, так или иначе связанные с выходным высокочастотным импульсным трансформатором: стабилизатор выходного напряжения, устройство защиты от перегрузок и аварийных режимов, цепи первоначального запуска, подавления помех и др.

# 3.2. Трансформаторы типа ТПИ

Импульсные трансформаторы питания (ТПИ) применяются в импульсных устройствах электропитания бытовой и офисной аппаратуры с промежуточным преобразованием напряжения питающей сети 127 или 220 В с частотой 50 Гц в импульсы прямоугольной формы с частотой следования до 30 кГц, выполненные в виде модулей или блоков питания: БП, МП–1, МП–2, МП–3, МП–403 и др. Модули имеют одинаковую схему и отличаются только типом используемого импульсного трансформатора и номиналом одного из конденсаторов на выходе фильтра, что определяется особенностями модели, в которой они применяются.

Мощные трансформаторы ТПИ для импульсных источников питания используются для развязки и передачи энергии во вторичные цепи. Накопление энергии в этих трансформаторах нежелательно. При проектировании таких трансформаторов в качестве первого шага необходимо определить размах колебаний магнитной индукции  $\Delta B$  в установившемся режиме. Трансформатор должен быть рассчитан на работу при возможно большем значении  $\Delta B$ , что позволяет иметь меньшее число витков в намагничивающей обмотке, увеличить номинальную мощность и уменьшить индуктивность рассеивания  $\Delta B$  практике значение  $\Delta B$  может ограничиваться либо индукцией насыщения сердечника  $\Delta B$ , либо потерями в магнитопроводе трансформатора

В большинстве полномостовых, полумостовых и двухполупериодных (балансных) схем со средней точкой трансформатор возбуждается симметрично. При этом значение магнитной индукции изменяется симметрично относительно нуля характеристики намагничивания, что дает возможность иметь теоретическое максимальное значение  $\Delta B$ , равное удвоенному значению индукции насыщения  $B_S$ . В большинстве однотактных схем, используемых, например, в однотактных преобразователях, магнитная индукция колеблется полностью в пределах первого квадранта характеристики намагничивания от остаточной индукции  $B_R$  до индукции насыщения  $B_S$  ограничивая теоретический максимум  $\Delta B$  до значения ( $B_S - B_R$ ). Это означает, что если  $\Delta B$  не ограничено потерями в магнитопроводе (обычно на частотах ниже 50...100 кГц), для однотактных схем потребуется трансформатор больших размеров при одной и той же выходной мощности

В питаемых напряжением схемах (которые включают все схемы понижающих стабилизаторов), в соответствии с законом Фарадея, значение  $\Delta B$  определяется произведением «вольт–секунда» на первичной обмотке. В установившемся режиме произведение «вольт–секунда» на первичной обмотке устанавливается на постоянном уровне. Размах колебаний магнитной индукции, таким образом, также постоянен.

Однако, при обычном методе управления рабочим циклом, который используется большинством микросхем для импульсных стабилизаторов, при запуске и во время резкого увеличения тока нагрузки величина  $\Delta B$  может достигать удвоенного значения от значения в установившемся режиме Поэтому, чтобы сердечник не насыщался при переходных процессах, установившееся значение  $\Delta B$  должно быть в два раза меньше теоретического максимума Однако же, если используется микросхема, позволяющая контролировать значение произведения «вольт-секунда» (схемы с отслеживанием возмущения входного напряжения), то максимальное значение произведения «вольт-секунда» фиксируется на уровне, немного превышающем установившийся Это позволяет увеличить значение  $\Delta B$  и улучшает производительность трансформатора.

Значение индукции насыщения  $B_S$  для большинства ферритов для сильных магнитных полей типа 2500HMC превышает значение 0,3 Тл. В двухтактных питаемых напряжением схемах величина приращения индукции  $\Delta B$  обычно ограничивается значением 0,3 Тл. При увеличении частоты возбуждения до 50 кГц потери в магнитопроводе приближаются к потерям в проводах. Увеличение потерь в магнитопроводе на частотах выше 50 кГц приводит к уменьшению значения  $\Delta B$ .

В однотактных схемах без фиксации произведения «вольт-секунда» для сердечников с ( $B_S-B_R$ ), равным 0,2 Тл, и с учетом переходных процессов установившееся значение  $\Delta B$  ограничивается на уровне только 0,1 Тл Потери в магнитопроводе на частоте 50 кГц будут незначительными вследствие небольшого размаха колебаний магнитной индукции. В схемах с фиксированным значением произведения «вольт-секунда» величина  $\Delta B$  может принимать значения до 0,2 Тл, что дает возможность значительно сократить габаритные размеры импульсного трансформатора

В питаемых током схемах источников питания (повышающие преобразователи и управляемые током понижающие стабилизаторы на связанных катушках индуктивности), значение ΔВ определяется произведением «вольт—секунда» на вторичной обмотке при фиксированном выходном напряжении. Так как произведение «вольт—секунда» на выходе не зависит от изменений входного напряжения, то питаемые током схемы могут работать со значением ΔВ, близким к теоретическому максимуму (если не учитывать потери в сердечнике), без необходимости ограничения величины произведения «вольт—секунда».

На частотах выше  $50 \cdot 100 \text{ к}$ Гц значение  $\Delta B$  обычно ограничивается потерями в магнитопроводе.

Вторым шагом при проектировании мощных трансформаторов для импульсных источников питания необходимо произвести правильный выбор типа сердечника, который не будет насыщаться при заданном произведении «вольт—секунда» и обеспечит приемлемые потери в магнитопроводе и обмотках Для этого можно использовать итерационный процесс вычисления, однако приводимые ниже формулы (3 1) и (3 2) позволяют вычислить приближенное значение произведения площадей сердечника  $S_{OSC}$  (произведение площади окна сердечника  $S_{O}$  и площади поперечного сечения магнитопровода  $S_{C}$ ) Формула (3 1) применяется, когда значение  $\Delta B$  ограничено насыщением, а формула (3.2) — когда значение  $\Delta B$  ограничено потерями в магнитопроводе  $\Delta B$  сомнительных случаях вычисляются оба значения и используется наибольшее  $\Delta B$  ограничено данных для различных сердечников выбирается тот тип сердечника, у которого произведение  $\Delta B$  ограныма данных для различных сердечников выбирается тот тип сердечника, у которого произведение  $\Delta B$  ограныма данных для различных сердечников выбирается тот тип сердечника, у которого произведение  $\Delta B$  ограныма данных для различных сердечников выбирается тот тип сердечника, у которого произведение  $\Delta B$  ограныма расчетную величину.

$$S_0S_C = (12.1 - \frac{P_{BX}}{K \Delta B f_P})^{1.31} [cm^4],$$
 (3.1)

$$S_0S_C = (41.67 - \frac{P_{BX}}{K f_P})^{1.56} \cdot (K_\Gamma f + K_{BT} f^2)^{0.66} [cm^4],$$
 (3.2)

где

 $P_{BX} = P_{BblX}/\eta = (выходная мощность/КПД);$ 

К --- коэффициент, учитывающий степень использования окна сердечника,

площади первичной обмотки и конструктивный фактор (см. табл 3 1);

f<sub>P</sub> — рабочая частота трансформатора

Таблица 3.1. Значения коэффициента К для трансформаторов типа ТПИ

T	Вид о	Вид обмоток		
Тип преобразователя	первичной	вторичной	коэффициента К	
Прямоходовой	без отвода	без отвода	0,141	
Полномостовой	- без отвода	со средней	0,165	
Полумостовой	оез отвода	точкой	0,105	
Двухполупериодный со средней точкой	со средней точкой	со средней точкой	0,141	

Для большинства ферритов для сильных магнитных полей коэффициент гистерезиса равен  $K_{\Gamma} = 4 \cdot 10^{-5}$ , а коэффициент потерь на вихревые токи —  $K_{BT} = 4 \cdot 10^{-10}$ .

В формулах (3.1) и (3.2) предполагается, что обмотки занимают 40% от площади окна сердечника, соотношение между площадями первичной и вторичной обмоток соответствует одинаковой плотности тока в обеих обмотках, равной 420  $\text{A/cm}^2$ , и что суммарные потери в магнитопроводе и обмотках приводят к перепаду температур в зоне нагрева на 30  $^{\text{O}}$ C при естественном охлаждении

В качестве третьего шага при проектировании мощных трансформаторов для импульсных источников питания необходимо произвести расчет обмоток импульсного трансформатора.

В табл. 3.2 приведены унифицированные трансформаторы электропитания типа ТПИ, используемые в телевизионных приемниках.

Таблица 3.2. Унифицированные трансформаторы питания типа ТПИ,

используемые в телевизионных приемниках

Модель телевизора	Устройство электропитания	Типоразмер трансформатора	Тип конденсатора	
2УСЦТ-61	M∏–1	ТПИ–3	К-50-35-160В-100 мкФ	
зусцт-61	MΠ-403, MΠ-403-1	TEM 0.4	V 50 25 250 400	
4УСЦТ	МП-403-3, МП-403-4	ТПИ81	К-50-35-350-100 мкФ	
зусцт–67	МП-2	ТПИ-5	К-50-35-250В-20 мкФ	
ЗУСЦТ-51	МП–3	ТПИ-4-2	К-50-35-160В-100 мкФ	
4УПИЦТ-51	БП	ТПИ–2	К-50-35-250В-100 мкФ	

Таблица 3.3. Намоточные данные импульсных трансформаторов, применяемых в телевизорах

Обозначе- ние трансфор- матора	Тип магни- топро- вода	Наименование обмоток трансформатора	Выводы обмоток	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротив- ление постоянно- му току, Ом
		Намагничивающая	1518	Рядовая	23		0,3
		Паматтячавающах	18–14	т идовай	36		0,5
т⊓и–2		Стабилизации	10–13	То же, шаг 2,5 мм	13		0,2
	к	Обратной связи	12–11	Рядовая в 2 слоя	2	ПЭВТЛ-2	0,2
		Выходные с U <sub>вых</sub> , B:				0,45	
		130 28 12 15 6,3	5–8 8–9 9–4 6–7 2–1	Рядовая в 2 провода	45 6 7 7 4		0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
			1–11		45		0,3
		Намагничивающая	11–19	Рядовая в 2 провода			0,0
			11–19		39		0,5
		Стабилизации	7–13	Рядовая	16	ПЭВТЛ-2	1,1
		Выходные с U <sub>вых</sub> , В <sup>.</sup>			,	0,45	
ТПИ–3	К	135 28 15 12	6–12 8–12 10–20 12–18	Рядовая Рядовая в 2 провода То же	84 18 10 10		1,2 0,2 0,2 0,2
		Экраны	14, 15, 16, 17	Фольга	1 слой	Фольга	-
	-	Обратной связи	5–3	Рядовая	2	ПЭВТЛ-2 0,45	0,2

Продолжение таблицы 3.3

Обозначе- ние трансфор- матора	Тип магни- топро- вода	Наименование обмоток трансформатора	Выводы обмоток	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротив- ление постоянно- му току, Ом
		Намагничивающая	1–11	Рядовая	23		0,3
		памагничивающая	11–19	в 2 провода	42		0,6
,		Стабилизации	7–13	Рядовая, шаг 2,5 мм	14	пэвтл–2	0,3
		Выходные с U <sub>вых</sub> , В				0,45	
ТПИ–5	К или Ш	135 28 15 12	6–12 8–12 10–20 12–18	Рядовая Рядовая в 2 провода То же	81 16 9 9		1,2 0,2 0,2 0,2
		Экраны	14, 15, 16, 17	Фольга	1 слой	Фольга	-
		Обратной связи	5–3	Рядовая	2	ПЭВТЛ–2 0,45	0,2
		Намагничивающая	1–11	Рядовая в 2 провода	23		0,3
		:	11–19	Рядовая	42		0,6
		Стабилизации	7–13	Рядовая, шаг 2,5 мм	18	ПЭВТЛ-2	1,2
ТПИ-4-2	16	Выходные с U <sub>вых</sub> , В				0,45	
	Кили Ш	130 28 15 12	6–12 8–12 10–20 12–18	Рядовая Рядовая в 2 провода То же	94 20 11 12		0,6 0,2 0,2 0,2
		Экраны	14, 15, 16, 17	Фольга	1 слой	Фольга	-
		Обратной связи	5–3	Рядовая	2	ПЭВТЛ-2 0,45	0,2
	3411	Первичная	1–2	Рядовая	100		33
БТС	0 1x10x 50 12 пла- стин	Вторичная	3–4	То же	200	ПЭЛ 0,2	5,2
		Первичная	12	Универ-	600		42
БАТС	T32x6x2	Вторичная	3–4	сальная	1 000	пэлшо 0,1	70
	Чашка	Первичная	1–2	Рядовая	400		10
БТС–1 П23	M2000 HM-1	Вторичная	34	То же	80	ПЭВ 0,15	1,7
		Первичная	1–2	Рядовая	140	ПТВ 0,39	1,88
		Рекуперационная	3–4	То же	127	ПТВ 0,15	8,5
		Первичная	56	Рядовая	125	ПТВ 0,51	0,2
		Обратной связи	78	То же	6	ПТВ 0,15	0.5
T∏B–1	УШ	Выходная 9–10 Рядовая 114		ПТВ 0,15	8,9		
		То же	10–11	То же	28	NTB 0,51	0,2
		_"_	11–12	_"_	17	NTB 0,8	0,2
		_"_	13–14		17	NTB 0,44	0,2
		_"_	15–16	_"_	3	NTB 0,44	R < 0,2

Продолжение таблицы 3.3

Обозначе- ние трансфор- матора	Тип магни- топро- вода	Наименование обмоток трансформатора -	Выводы обмоток	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротив- ление постоянно- му току, Ом
		Первичная	13-14	Рядовая в 2 провода	98	ПЭВТЛ-2 0 5	0,6
		Вторичные, В					
ТПИ	Ш	6,3	2–1	Рядовая	5	ПЭВТЛ-2	R < 0.2
11 121	"	26	10–13	То же	19	0,75	0,2
		26 15	6–12 5–12	Рядовая То же	18 9	ПЭВТЛ-2 0,28	0,5
		15	1-4		6	0,26 ПЭВТЛ–2	0,3 R < 0,2
	60	3-9	_"_	29	0,75	0,2	
ТМС-15 Ш или К		Первичная	1–2	Рядовая	440		13,5
		Вторичная	3–4	То же	65	ПЭВ–2 0,15	0,54
	_	То же	56	_"_	20		R < 0,2
		Первичная	1–2	Рядовая	120		5
TMC-16	Ш или К	Вторичная	3–4	То же	120	ПЭВ~2 0,12	5
		То же	56	_"_	120		5
		Первичная	6–5	Рядовая	25		0,4
ТПИ Ц-410	Ш или К	Коллекторная	12	Рядовая в 2 провода	70	ПЭВТЛ–2 0 18	1,1
		Базовая	3–4	Рядовая	11		0,2
		Первичная	5-4	Рядовая в 2 провода	100	ПЭВТЛ-2	2,7
ТПИ-1 Ц-410	Ш или К	Вторичная	7–3	Рядовая	20	0,18	0,5
·		Базовая	2–1	То же	12	ПЭВТЛ-2 0,315	0,2
БТС	Чашка	Первичная	1–2	Рядовая	500	ПЭВ–1	40
Ц–401	M2000 HM-1	Вторичная	3–4	То же	100	0,08	10
БТС	Ш4х4	Первичная	1–2	Рядовая	285,5	EOD 0 45	7,3
«Юность»	M2000	Вторичная	3–4	Тоже	58,5	ПЭВ 0,15	1,4
	Ш4х4	Первичная	1–2	Рядовая	1 300	50500	440
БТК	M2000	Вторичная	3–4	То же	3 000	пэл 0,08	715
	Ш7х7	Первичная	1–2	Рядовая	1 500		240
БТК-П	M2000	Вторичная	3–4	То же	3 000	ПЭЛ 0,07	650
	Ш7х7	Первичная	1–2	Рядовая	1 150		120
БТК-ПМ	M2000	Вторичная	3–4	То же	2 300	ПЭВ 0,1	315
	УШ4	Первичная	12	Рядовая	550		21
ТБК-П−2	3412	Вторичная	3-4	То же	110	ПЭВ 0,13	5,3
		Первичная	1–2	Рядовая	110	ПЭВ 0,23	1,4
ТБКП4	Ш4х6	Вторичная	3–4	То же	550	ПЭВ 0,1	42
		Первичная	1–2	Рядовая	400		10
БТК–П23	ОШ4х4	Вторичная	3–4	То же	80	ПЭВ 0,15	4,7
		Первичная	1–2	Рядовая	80	ПЭВ 0,33	11
ТБК	УЩ10	Вторичная	3–4	Тоже	320	ПЭВ 0,2	8,1

Окончание	табшины	33

Обозначе- ние трансфор- матора	Тип магни- топро- вода	Наименование обмоток трансформатора	Выводы обмоток	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротив- ление постоянно- му току, Ом
	Ш12x20x 21 M3000	Первичная	1–13 13–17 17–19	Рядовая в 2 провода	27 27 27		-
		Вторичная	5–3	Рядовая по центру	3		_
ТПИ81	HMC-2	Третья	7–11	Рядовая в 3 провода	16	ПЭВТЛ-2 0 355	_
		Четвертая	6–12	Рядовая в 2 провода	54+24	0 355	_
		Пятая	14–18	Рядовая в 4 провода	10		-
		Шестая	Шестая 16–20 Рядовая в 4 провода 10			_	

Намоточные данные трансформаторов типа ТПИ, работающих в импульсных блоках питания стационарных и переносных телевизионных приемниках, приведены в табл 3 3 Принципиальные электрические схемы трансформаторов ТПИ показаны на рис 3 1




Рис 3 1 Электрические схемы трансформаторов типа ТПИ-2

# 3.3. Трансформаторы для обратноходовых преобразователей

Как было сказано выше, трансформаторы для обратноходовых преобразователей выполняют функции накопителя электромагнитной энергии во время действия импульса в цепи коммутирующего транзистора и, одновременно, элемента гальванической развязки между входным и выходным напряжениями преобразователя Так, в открытом состоянии коммутирующего транзистора под действием импульса коммутации первичная намагничивающая обмотка трансформатора обратного хода подключена к источнику энергии, к конденсатору фильтра, и ток в ней линейно нарастает При этом полярность напряжения на вторичных обмотках трансформатора такова, что включенные в их цепи выпрямительные диоды заперты Далее, когда коммутирующий транзистор закрывается, полярность напряжения на всех обмотках трансформатора изменяется на противоположную и энергия, запасенная в его магнитном поле, переходит в выходные сглаживающие фильтры во вторичных обмотках трансформатора При этом необходимо при изготовлении трансформатора обеспечивать, чтобы электромагнитная связь между его вторичными обмотками была бы максимально возможной В этом случае напряжения на всех обмотках будут иметь одинаковую форму и мгновенные значения напряжений пропорциональны числу витков соответствующей обмотки Таким образом, трансформатор обратного хода работает как линейный дроссель, а интервалы накопления электромагнитной энергии в нем и передачи накопленной энергии в нагрузку разнесены во времени

Для изготовления трансформаторов обратного хода лучше всего применять броневые ферритовые магнитопроводы (с зазором в центральном стержне), обеспечивающие линейное намагничивание

Основные процедуры проектирования трансформаторов для преобразователей обратного хода состоят в выборе материала и формы сердечника, определении пикового значения индукции, определении размеров сердечника, вычислении величины немагнитного зазора и определении числа витков и расчете обмоток При этом все требуемые значения параметров элементов схемы преобразователя, такие как

индуктивность первичной обмотки трансформатора, пиковый и среднеквадратичный токи и коэффициент трансформации должны быть определены до начала процедуры расчета.

### Выбор материала и формы сердечника

В качестве материала для сердечника трансформатора обратного хода наиболее часто используется феррит Порошковые молибден-пермаллоевые тороидальные сердечники имеют более высокие потери, но они также часто используются на частотах ниже 100 кГц, когда размах колебаний магнитного потока невелик — в дросселях и трансформаторах обратного хода, используемых в режиме непрерывного тока. Порошковые железные сердечники иногда используются, но они имеют либо слишком низкое значение магнитной проницаемости, либо слишком большие потери для практического использования в импульсных источниках питания на частотах свыше 20 кГц.

Высокие значения магнитных проницаемостей (3 000...100 000) основных магнитных материалов не позволяют запасать в них много энергии. Это свойство приемлемо для трансформатора, но не для катушки индуктивности. Большое количество энергии, которое должно быть запасено в дросселе или трансформаторе обратного хода, фактически сосредотачивается в воздушном зазоре, который разрывает путь магнитных силовых линий внутри сердечника с большой магнитной проницаемостью. В молибденпермаллоевых и порошковых железных сердечниках энергия накапливается в немагнитном связующем веществе, удерживающем магнитные частицы вместе. Этот распределенный зазор не может быть измерен или определен непосредственно, вместо этого приводится эквивалентная магнитная проницаемость для всего сердечника с учетом немагнитного материала.

### Определение пикового значения индукции

Вычисляемые ниже значения индуктивности и тока относятся к первичной обмотке трансформатора. Единственная обмотка обычной катушки индуктивности (дросселя) также будем называть первичной обмоткой. Требуемая величина индуктивности L и пиковое значение тока короткого замыкания через катушку индуктивности I<sub>K3</sub> определяется схемой применения. Величина этого тока устанавливается схемой ограничения тока Вместе обе эти величины определяют максимальное значение энергии, которую катушка индуктивности должна запасать (в зазоре) без насыщения сердечника и с приемлемыми потерями в магнитопроводе и проводах.

Далее необходимо определить максимальное пиковое значение индукции  $B_{\text{max}}$ , которое соответствует пиковому току  $I_{K3}$ . Чтобы минимизировать размер зазора, необходимый для накопления требуемой энергии, катушка индуктивности должна использоваться как можно больше в режиме максимальной индукции. Это позволяет минимизировать число витков в обмотках, потери на вихревые токи, а также размер и стоимость катушки индуктивности.

На практике значение B<sub>max</sub> ограничивается либо насыщением сердечника B<sub>S</sub>, либо потерями в магнитопроводе. Потери в ферритовом сердечнике пропорциональны, как частоте, так и полному размаху изменения индукции ΔВ в течение каждого цикла переключения (коммутации), возведенному в степень 2,4.

В стабилизаторах, работающих в режиме непрерывного тока (дроссели в понижающих стабилизаторах и трансформаторы в обратноходовых схемах), потери в сердечнике катушки индуктивности на частотах ниже 500 кГц обычно незначительны, так как отклонения магнитной индукции от постоянного рабочего уровня незначительны В этих случаях значение максимальной индукции может быть почти равным значению индукции насыщения с небольшим запасом. Значение индукции насыщения для большинства мощных ферритов для сильных полей типа 2500НМС выше 0,3 Тл, поэтому значение максимальной индукции может быть выбрано равным 0,28 ..0,3 Тл.

В стабилизаторах, работающих в режиме прерывистого тока, значение магнитной индукции изменяется от нуля до  $B_{max}$  (остаточная намагниченность незначительна из-за наличия зазора), а максимальный размах колебаний индукции  $\Delta B_{M}$  равняется значению  $B_{max}$ . В таких схемах (особенно на высоких частотах), значения  $\Delta B_{M}$  и  $B_{max}$  обычно ограничиваются потерями в магнитопроводе, так что значение  $B_{max}$  оказывается намного меньше чем значение  $B_{S}$ .

### Определение размера сердечника

Используемый сердечник должен быть способен запасти требуемую пиковую энергию в небольшом зазоре без вхождения в насыщение и иметь приемлемые потери в магнитопроводе Кроме того он должен вмещать требуемое количество витков, обеспечивающее приемлемые потери в обмотках. Для выбора сердечника можно использовать итерационный процесс, использующий метод пробных решений, однако ниже приводимые формулы — (3.3) и (3 4) дают возможность получить приближенное значение произведения площадей сердечника, требуемого для заданной схемы применения. Из справочных таблиц выбирается самый маленький сердечник, произведение площадей которого превышает расчетную величину. Формула (3.3) применяется, когда значение  $\Delta B$  ограничено насыщением, а формула (3.4) — когда значение  $\Delta B$  ограничено потерями в магнитопроводе. В сомнительных случаях вычисляются оба значения и используется наибольшее.

$$S_{O}S_{C} = \left(\frac{L I_{K3} I_{OL} \cdot 10^{4}}{420 \text{ K B}_{max}}\right)^{1.31} [\text{cm}^{4}], \tag{3.3}$$

$$S_{O}S_{C} = \left(\frac{L \Delta I_{M} I_{OL} \cdot 10^{4}}{120 \text{ K}}\right)^{1.58} (K_{\Gamma} f + K_{BT} f^{2})^{0.66} [cm^{4}], \qquad (3.4)$$

где

L — индуктивность первичной обмотки, Гн;

I<sub>к3</sub> — пиковое значение тока КЗ первичной обмотки, А;

 $I_{OL}$  — общий среднеквадратичный ток первичной обмотки при предельной нагрузке, А:

∆Ім — максимальный размах колебаний тока первичной обмотки. А.

К -- см табл 34.

f — рабочая частота, Гц.

Формула (3.3) основана на потерях в проводах при значении плотности тока, вызывающем перепад температур в 30  $^{0}$ C в зоне нагрева (в середине центрального стержня). Формула (3.4) основана на перепаде температур в зоне нагрева на 30  $^{0}$ C, но вызванного равными вкладами от потерь в проводах и от потерь в магнитопроводе. В формуле 3.4 предполагается, что плотность тока вызывает перепад температуры в 15  $^{0}$ C в зоне нагрева.

При наличии нескольких обмоток они должны быть распределены таким образом, чтобы среднеквадратичное значение плотности тока в них было одинаково для обеспечения однородного распределения мошности в обмотках.

Таблица 3.4. Значення коэффициента К для трансформаторов обратного хода и линейных дросселей

Тип преобразователя	Значение коэффициента К
Понижающий и повышающий стабилизаторы в непрерывном режиме	0,7
Повышающий стабилизатор в режиме прерывистого тока	0,7
Обратноходовой в непрерывном режиме	0,2
Обратноходовой в прерывистом режиме	0,2

### Вычисление величины немагнитного зазора

Ширина немагнитного зазора рассчитывается, используя классическую формулу для индуктивности:

$$I_{H3} = \frac{\mu_0 \,\mu_R \,N^2 \,A_E}{L} = \frac{10^{-2} \,[\text{cm}],}{L}$$
 (3.5)

где

 $\mu_0$  — магнитная проницаемость свободного пространства, равная  $4\pi$  10<sup>-7</sup> Гн/м;

µ<sub>R</sub> — относительная магнитная проницаемость, для немагнитного зазора равная единице;

N — число витков;

A<sub>E</sub> — эффективная площадь центрального стержня магнитопровода, см<sup>2</sup>.

При использовании ферритового Ш-образного или броневого сердечника с зазором только в центральном стержне может потребоваться механическая обработка до нужного размера, если отсутствует необходимый промышленный образец. Этой операции можно избежать, разделив половины сердечника прокладкой, толщина которой приблизительно равна половине расчетной ширины зазора. При этом одна половина зазора приходится на центральный стержень, а другая половина — на внешние стержни, предполагая, что суммарная площадь поперечного сечения обоих внешних стержней равна площади центрального стержня. Однако при этом значительно увеличивается внешнее магнитное поле, являющееся источником электромагнитных помех. Требуемая величина зазора в этом случае подбирается эмпирически.

В тороидальных сердечниках зазор распределен между магнитными частицами по всему объему сердечника и недоступен для вычисления Вместо ширины зазора в этом случае берется эквивалентная относительная магнитная проницаемость, как если бы сердечник был выполнен полностью из однородного магнитного материала, причем  $I_E$  — эффективная длина магнитной силовой линии внутри сердечника

$$\mu_{\text{Rmax}} x = \frac{L I_{\text{E}} \cdot 10^{2}}{\mu_{0} N^{2} A_{\text{E}}}$$
 (3 6)

Завершающей процедурой при проектировании трансформаторов обратного хода является общеизвестная методика определения числа витков и расчет электрических и геометрических параметров обмоток

Намоточные данные трансформаторов обратного хода, работающих в импульсных источниках питания, применяемых в современной бытовой и офисной аппаратуре, приведены в табл 3.5.

В табл 3 6 показаны основные технические характеристики трансформаторов обратного хода для отечественных ИИП и их зарубежных аналогов

Таблица 3.5. Намоточные данные трансформаторов обратного хода, работающих

в импульсных источниках питания

Тип магнитопровода	Наименование обмоток трансформатора	Выводы обмоток	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	
Ш12x20 M3000 HMC-2	Накопительная Стабилизации Выходная	1–19 14–18 7–11	14–18 в 2 провода		ПЭВТЛ–2 0,355	
Б26 М1000НМ Зазор 0,2 мм	Накопительная Стабилизации Выходная	1–2 3–4 5–6	Рядовая произвольная	300 8 28	ПЭВ-2 0,18 ПЭВ-2 0,18 ПЭВ-2 0,35	
Б22 М2000НМ Зазор 0,1 мм	··· ! Выхолная   5-6   спойная		много- слойная	260 22 13 1 слой	ПЭТВ 0,12 ПЭТВ 0,18 ПЭТВ 0,56 ПЭТВ 0,12	
КВ-8 M2500HMC1 Зазор 0,3 мм	500НМС1 Стабилизации		Рядовая много- слойная Рядовая	240 22 28 1 слой	ПЭТВ 0,2 ПЭТВ 0,15 ПЭТВ 0,56 ПЭТВ 0,15	
КВ–10 М2500НМС1 Зазор 0,3 мм	Накопительная Стабилизации Экранирующая Выходная— 1 Выходная— 2 Выходная— 3	1-2 3-4 5 7-6 9-8 11-10	Рядовая 4 слоя Рядовая То же "- "- Рядовая в 2 провода	140 12 1 слой 13 13	ПЭТВ 0,28 ПЭТВ 0,15 ПЭТВ 0,15 ПЭТВ 0,63 ПЭТВ 0,63 ПЭТВ 0,63	
КВ6 М2500НМС1 Зазор 0,15 мм	Накопительная Стабилизации Выходная— 1 Выходная— 2	1–2 9–8 7–6 5–3	Рядовая То же В навал В навал 2 провода	10 7 18 2x12	ПЭМ 0,41 ПЭЛО 0,33 ПЭЛО 0,15 ПЭЛО 0,15	
К13x7x5 МП−140	Накопительная Стабилизации Выходная	12 56 34	Рядовая То же _"-	18 16 8	ПЭЛО 0,3 ПЭЛО 0,3 ПЭМ 0,41	
Ш4х4 M2000НМ Зазор 0,15 мм	Накопительная Стабилизации Выходная	1–2 4–3 8–5	Рядовая То же *-	60 77 30	ПЭЛО 0,3 ПЭЛО 0,1 ПЭМ 0,35	

Таблица 3.6. Основные технические характеристики трансформаторов для обратиоходовых импульсных источников питания (ИИП)

Мощ- ность ИИП, Вт	Сердечник трансформа- тора	ісформа- жение же		Напря- Частота жение F <sub>РАБ</sub> , U <sub>ВЫХ</sub> , В кГц		Коэффициент трансформа- ции		Индуктив- ность L <sub>S мах</sub> , мкГн	Напря- жение U <sub>исп</sub> , кВ
	•				L₁, мГн	N <sub>1</sub> /N <sub>2</sub>	N <sub>1</sub> /N <sub>3</sub>		,,,,,,
0,1	Ш4х4 M2000HM1	90265	5	100	1,4±10%	16,4 ±5%	8,2 ±5%	100	3,0
0,1	KB5 M2500HMC1	90265	5,1	100	1,4±10%	16,4 ±5%	8,2 ±5%	70	3,0
4,0	Ш5х5 M2000HM1	90 . 265	12	100	8,0±10%	7,4 ±5%	7,1 ±5%	100	3,0
5,0	Ш4х4 M2000HM1	25 140	12	80	0,5±10%	10,0 ±5%	6,0 ±5%	50	2,0
4,0	KB6 M2500HMC1	1015	12x2	25	0,28±10%	1,0 ±5%	2,4 ±5%	30	2,0
20,0	KB8 M2500HMC1	90265	13,5	100	0,65±10%	8,35 ±5%	8,35 ±5%	50	3,0
30,0	KB10 M2500HMC1	90310	5,012,0	80100	1,6±10%	4,58 ±5%	5,81 ±5%	100	3,0
8,0 *)	E187 3F3	92276	5,0	80100	1,0±10%	15,4 ±5%	5,92 ±5%	100	2,0

<sup>\*)</sup> Зарубежный трансформатор типа S5502-A в зарубежном ИИП типа Off-Line Converter с выходной мощностью 8,0 Вт. Отечественный аналог сердечника Е187 из материала 3F3 — КВ8М2500НМС1;

 $N_1$ ,  $N_2$ ,  $N_3$  — числа витков обмоток первичной, выходной и стабилизации соответственно,

 $L_{S\,MAX}$  — максимальное значение индуктивности рассеяния трансформатора;  $U_{\text{ИСП}}$  — испытательное напряжение между обмотками 1 и 3 (2).

# Глава 4. Трансформаторы сигнальные согласующие

### 4.1. Общие сведения

Рассматриваемые в настоящей главе согласующие трансформаторы представляют собой достаточно большую группу сигнальных трансформаторов малой мощности, предназначенных для выполнения определенных функций в электрических цепях блоков, узлов, приборов и устройств РЭА. К данной группе трансформаторов можно отнести:

- согласующие сигнальные трансформаторы непрерывных сигналов;
- импульсные согласующие сигнальные трансформаторы;
- широкополосные согласующие сигнальные трансформаторы;
- узкополосные согласующие сигнальные трансформаторы;
- резонансные согласующие сигнальные трансформаторы;
- согласующие сигнальные трансформаторы звуковой частоты;
- согласующие сигнальные трансформаторы непрерывных сигналов низкой частоты;
- согласующие сигнальные трансформаторы высокой частоты;
- входные и выходные согласующие сигнальные трансформаторы;
- развязывающие сигнальные согласующие трансформаторы и некоторые другие.

В соответствии с принятой классификацией и установленной терминологией согласующими сигнальными трансформаторами называются сигнальные трансформаторы, предназначенные для согласования различных полных сопротивлений электрических цепей при преобразовании и передаче электрических сигналов.

Согласующие сигнальные трансформаторы применяются чаще всего в выходных каскадах усилителей звуковой частоты для согласования сопротивления нагрузки с выходным сопротивлением выходного каскада. Для межкаскадной связи согласующие сигнальные трансформаторы применяют, когда требуется большая амплитуда тока на выходе каскада. В данном конкретном случае использование согласующего сигнального трансформатора на входе выходного каскада УЗЧ позволяет значительно повысить усиление мощности сигнала и снизить расход энергии питания. Кроме того, в предвыходном каскаде могут быть применены полупроводниковые приборы меньшей мощности. Межкаскадный трансформатор необходим также при очень низком входном сопротивлении последующего каскада. На входе УЗЧ согласующие сигнальные трансформаторы применяются, когда источник сигнала имеет малое выходное сопротивление и развивает малую ЭДС или при необходимости симметрирования входной цепи. Малогабаритные согласующие сигнальные трансформаторы звуковой частоты предназначены для согласования внутреннего источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей низкой частоты, выполненных на ППП. Они используются в низкочастотных трактах РЭА промышленного и бытового назначения.

Низкочастотные согласующие трансформаторы предназначены, как правило, для работы в схемах, выполненных на ППП, интегральных микросхемах, с применением электровакуумных приборов, а также в любой другой возможной комбинации. Промышленностью изготавливаются низкочастотные трансформаторы на броневых, стержневых и кольцевых магнитопроводах, которые изготавливаются, в свою очередь, из электротехнических сталей, карбонильного железа, железоникелевых сплавов и различных ферритов. Работают низкочастотные трансформаторы в широком диапазоне частот, напряжений и токов. Они обеспечивают устойчивую работу в различных климатических зонах и при воздействии различных нагрузок: механических, климатических, биологических, радиационных и др. Многообразие внешних воздействующих факторов и требований определяют большое количество типов и типоразмеров согласующих сигнальных трансформаторов. К ним можно отнести трансформаторы типов: ТНС, ТМ, ТВЗ, ТВЛ, ТОЛ, ТОТ, Т, ТТ, ММТС.

# 4.2. Трансформаторы согласующие типа ТОТ

Трансформаторы согласующие сигнальные низкой частоты типа ТОТ предназначены для работы в условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды – 60...+ 85 <sup>0</sup>C, с учетом перегрева обмоток, и относительной влажности до 93% при температуре + 25 <sup>0</sup>C. Применяются трансформаторы в усилителях звуковой частоты бытового и промышленного назначения. Изготавливаются трансформаторы в усилителях звуковой частоты бытового и промышленного назначения.

маторы в виде сборочных единиц для схем низкочастотных трактов, выполненных на ППП с применением печатного монтажа.

### Конструкция и размеры




Рис 4 1 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры сигнальных трансформаторов типа ТОТ

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительнаэмеры согласующих трансформаторов типа показаны на рис. 4 1 Конструктивные размеры трансформаторов приведены в табл. 4.1. Конструкция трансформаторов, а также современная технология их изготовления при правильной установке на печатной плате с заливкой и лакированиустойчиво противостоят механическим и климатическим воздействиям, подробно рассмотренным в первой главе и в настоящем параграфе.

Таблица 4.1. Конструктивные размеры согласующих выходных трансформаторов типа

Типономинал трансформатора	Рисунок	Размеры, мм									
		Α	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	В	B <sub>1</sub>	L	н	h	d
ТОТ1—ТОТ35	31, a	6	9	_	_	15	-	14	22	15	0,8
тот1м—тот35м	3 1, б	6	9	_	-	15,5	-	14	22	15	0,8
TOT36TOT60	31, в	9	12	25	_	22	17	30	22,5	19	0,8
TOT61—TOT85	31,в	9	15	25	_	22	21	30	22,5	19	0,8
TOT86TOT129	31,в	9	18	34	_	27	23	40	32,5	26	0,8
TOT130—TOT153	31,в	18	24	42	_	36	31	48	39,5	33	1
TOT154—TOT189	31, г	24	36	52	10	46	43	56	47	40	1
TOT202—TOT219	31,г	27	45	58	12	52	52	66	54,5	48	1,5

Трансформаторы типа ТОТ разработаны специально для установки в схемы печатного монтажа со стандартным шагом координатной сетки Расположение выводов трансформаторов соответствует конфигурации цоколей электровакуумных приборов и миниатюрных реле, в которых предусмотрены: ключ и дополнительная маркировка первого вывода, расположенная на боковой поверхности трансформатора в виде красной точки. Нумерация выводов производится по часовой стрелке со стороны монтажа. При этом первый вывод расположен в левом верхнем углу Каркас трансформатора имеет дополнительную жесткость посредством армирования металлическими выводами При установке трансформаторов на печатной плате эти выводы пропускают в отверстия, подгибают вдоль печатных проводников на 2—3 мм и припаивают Трансформаторы типоразмеров ТОТ1 — ТОТ35 устанавливаются на печатной плате с помощью распайки выводов без дополнительного крепления винтами. Все остальные типоразмеры трансформаторов монтируют с помощью дополнительного крепления посредством винтов.

Трансформаторы типа ТОТ изготавливаются на магнитопроводах броневой конструкции из холоднокатаной ленты с высокой магнитной проницаемостью и повышенной индукцией технического насыщения марки 50Н. Перечень применяемых магнитопроводов и предельная масса трансформаторов типа ТОТ приведены в табл. 4.2. При воздействии на трансформатор комплексного воздействия климатических и механических нагрузок конструкция трансформатора обеспечивает необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток

Трансформаторам присвоено условное сокращенное обозначение ТОТ, где первая буква Т обозначает «трансформатор», вторая буква О — «оконечный» (выходной), третья буква Т — «транзисторный». Трансформаторы, залитые в форму, обозначаются дополнительной буквой М. Цифры в обозначении показывают порядковый номер типоразмера трансформатора. В условном обозначении присутствует номер ГОСТ или ТУ, по которым осуществляется поставка трансформаторов заказчику Условное обозначение трансформатора применяется при заказе трансформаторов и в конструкторской документации. Пример условного обозначения трансформатора типа ТОТ выходного для транзисторных схем, залитого в форму с порядковым номером 30 — «Трансформатор ТОТ30М».

Таблица 4.2. Перечень магннтопроводов, применяемых в выходных трансформаторах типа ТОТ	Таблина 4.2. Перечень магнитоп	роводов, применяемых в выходных з	грансформаторах типа ТОТ
--	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

Обозначение трансформатора	Обозначение магнитопровода	Марка материала магнитопровода	Масса, не более, г	
ТОТ1—ТОТ35	ШВ3 x 4	50НУ	9	
тот1М—тот35М	ШВ3 x 4	50НУ	9	
тотз6—тот60	ШВ4 x 4	50НУ	18	
TOT61—TOT85	ШВ4 х 8	45H, 50H	27	
TOT86TOT129	шА6 х 8	50H	45	
TOT130—TOT153	ША8 x 10	50H	100	
TOT154—TOT189	ША10 x 10	45H, 50H	280	
TOT202—TOT219	ША12 x 12,5	50H	350	

### Основные параметры

Принципиальные электрические схемы согласующих сигнальных трансформаторов типа ТОТ показаны на рис 42. Основные электромагнитные параметры и технические характериститрансформаторов приведены в табл 43 и 4.4. Расчетные значения коэффициентов трансформации, определяемые из соотношения числа витков первичных и вторичных обмоток, приведены в табл. 4.5. Дополнительные параметры, а также пределы изменения основных и дополнительных характеристик трансформаторов типа ТОТ приведены ниже.




Рис 4 2 Электрические схемы согласующих сигнальных трансформаторов типа ТОТ

Коэффициенты трансформации, в зависимости от типоразмеров, рассчитываются по следующим формулам

```
для трансформаторов ТОТ1 — ТОТ35.  
n_1 = W_{4-5} / W_{1-3}; \; n_2 = W_{4-6} / W_{1-3}; \; n_3 = W_{4-5} / W_{1-2}; \; n_4 = W_{4-6} / W_{1-2}, где W_{1-2}, \; W_{1-3}, \; W_{4-5} \; u \; W_{4-6} — числа витков обмоток с выводами 1–2, 1–3, 4–5 и 4–6 соответственно;
```

```
для трансформаторов ТОТ36 — TОТ189: n_1 = W_{5-6} / W_{1-4}; n_2 = W_{5-7} / W_{1-4}; n_3 = W_{5-8} / W_{1-4}, n_4 = W_{5-6} / W_{1-3}; n_5 = W_{5-7} / W_{1-3}; n_6 = W_{6-8} / W_{1-3}, n_7 = W_{5-6} / W_{1-2}; n_8 = W_{5-7} / W_{1-2}, n_9 = W_{5-6} / W_{1-2},
```

где  $W_{1-2},\,W_{1-3},\,W_{1-4},\,W_{5-6},\,W_{5-7}$  и  $W_{5-8}$  — числа витков обмоток с выводами 1–2, 1–3, 1–4, 5–6, 5–7 и 5–8 соответственно;

для трансформаторов ТОТ202 — ТОТ219:

 $n_1 = W_{4-5} / W_{1-3}$ ;  $n_2 = W_{4-6} / W_{1-3}$ ;  $n_3 = W_{4-7} / W_{1-3}$ ;

 $n_4 = W_{4-5} / W_{1-2}$ ;  $n_5 = W_{4-6} / W_{1-2}$ ;  $n_6 = W_{4-7} / W_{1-2}$ ,

где  $W_{1-2}, W_{1-3}, W_{4-5}, W_{4-6}$  и  $W_{4-7}$  — числа витков обмоток с выводами 1–2, 1–3, 4–5, 4–6 и 4–7 соответственно.

Таблица 4.3. Основные электромагнитные параметры выходных трансформаторов типа ТОТ для транзисторных схем

для гранзисторных										
Обозначение трансформатора	Входное сопротивление на выводах, Ом		Сопротивление нагрузки на выводах, Ом		Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °C, Ом		Индуктивность на обмотках, Гн		Максимальное напряжение первичной обмотки, В	
,	12	1–3	4–5	4–6	пер- вичной	вто- ричной	пер- вичной	вто- ричной		
TOT1, TOT1M TOT2, TOT2M TOT3, TOT3M TOT4, TOT4M TOT5, TOT5M TOT6, TOT26M TOT7, TOT7M	350	1440	4 8 64 125 250 500 1000	16 32 256 500 1000 2000 4000	70x2	0,8x2 1,4x2 23x2 27x2 59,5x2 104x2 272x2	0,5	0,034	3x2	
TOT8,TOT8M TOT9, TOT9M TOT10,TOT10M TOT11,TOT11M TOT12,TOT12M TOT13,TOT13M TOT14,TOT14M	720	2880	4 8 64 125 250 500 1000	16 32 256 500 1000 2000 4000	143x2	0,8x2 1,4x2 23x2 27x2 59,5x2 104x2 272x2	1	0,07	4,2x2	
TOT15,TOT15M TOT16,TOT16M TOT17,TOT17M TOT18,TOT18M TOT19,TOT19M TOT20,TOT20M TOT21,TOT21M	1400	5600	4 8 64 125 250 500 1000	16 32 256 500 1000 2000 4000	322x2	0,7x2 1,4x2 13x2 24,6x2 58,5x2 104x2 273x2	2,8	0,13	5,7x2	
TOT22,TOT22M TOT23,TOT23M TOT24,TOT24M TOT25,TOT25M TOT26,TOT26M TOT27,TOT27M TOT28,TOT28M	2800	11200	4 8 64 125 250 500 1000	16 32 256 500 1000 2000 4000	440x2	0,7x2 1,4x2 13x2 24,6x2 58,5x2 104x2 273x2	3,8	0,25	8x2	
TOT29,TOT29M TOT30,TOT30M TOT31,TOT31M TOT32,TOT32M TOT33,TOT33M TOT34,TOT34M TOT35,TOT35M	5600	22400	4 8 64 125 250 500 1000	16 32 256 500 1000 2000 4000	1100x2	0,7x2 1,4x2 13x2 24,6x2 58,5x2 104x2 273x2	7,8	0,5	11x2	

Таблица 4.4. Основные электромагнитные параметры выходных трансформаторов типа ТОТ36 — ТОТ189, ТОТ202 — ТОТ219

TOT202 —	- 10121	9						,					
ение латора	ыная В А		е сопротив выводах, С			Сопротивление нагрузки на выводах. Ом		обмото янному	ивление к посто- току при С, Ом		ивность, Тн	ивания, м.А	льное : первичной е, В
Обозначение трансформатора	Номинальная мощность, В А	1–2	1–3	1–4	5–6	57	58	перви чной	вторич ной	перви чной об- мотки	рассе яния	Ток подмагничивания, мА	Максимальное напряжение на первичной обмотке, В
TOT36 TOT37 TOT38 TOT39 TOT40	0.1	425	950	1700	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	34x2	0,6x2 4,5x2 8,4x2 71x2 162x2	0,5	0,034	0,5	6,5x2
TOT36 TOT37 TOT38 TOT39 TOT40	0,1	590	1350	2400	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	65x2	0,6x2 4,5x2 8,4x2 71x2 162x2	0,7	0,05	0,5	7,5x2
TOT46 TOT47 TOT48 TOT49 TOT50	0,1	835	1900	3300	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	104x2	0,6x2 4,5x2 8,4x2 71x2 162x2	1,0	0,07	0,5	9x2
TOT51 TOT52 TOT53 TOT54 TOT55	0,1	1020	2700	4600	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	169x2	0,6x2 4,5x2 8,4x2 71x2 162x2	1,4	0,1	0,5	10x2
TOT56 TOT57 TOT58 TOT59 TOT60 TOT75	0,1	1700	3800	6500	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	286x2	0,6x2 4,5x2 8,4x2 71x2 162x2	2	0,13	0,5	12x2
TOT61 TOT62 TOT63 TOT64 TOT65	0,25	425	950	1700	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	35x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	0,5	0,034	1	10x2
TOT66 TOT67 TOT68 TOT69 TOT70	0,25	590	1350	2400	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	58x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	0,7	0,05	1	12x2
TOT71 TOT72 TOT73 TOT74 TOT75	0,25	835	1900	3300	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	103x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	1,0	0,07	1	14x2
TOT76 TOT77 TOT78 TOT79 TOT80	0,25	1200	2700	4600	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	150x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	1.4	0,1	1	17x2
TOT81 TOT82 TOT83 TOT84 TOT85	0,25	1700	3800	6500	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	423x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	2	0,13	1	21x2
TOT86 TOT87 TOT88 TOT89 TOT90	0,63	425	950	1700	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	50x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	0,6	0,034	2,5	16x2

Продолже	ние таб.	лицы <b>4.</b> 4	4		1			<del></del>		т		I	Т
ение иатора	мощность,		е сопротив выводах, С			тивление н выводах,		обмото янному	гивление эк посто- току при °С, Ом		ивность, Тн	ивания, мА	льное г первичной е, В
Обозначение трансформатора	Номинальная мощность. В А	12	1–3	1–4	5–6	5–7	5–8	перви чной	вторич ной	перви чной об- мотки	рассе яния	Ток подмагничивания, мА	Максимальное напряжение на первичной обмотке, В
TOT91 TOT92 TOT93 TOT94 TOT95	0,63	590	1350	2400	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	70×2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	0,85	0,05	2,5	19x2
TOT96 TOT97 TOT98 TOT99 TOT100	0,63	835	1900	3300	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	105x2	0,4x2 3x2 6x2 60x2 123x2	1 15	0,07	2,5	22x2
TOT101 TOT102 TOT103 TOT104 TOT105	0,63	1200	2750	4600	4 32 64 512 1020	9 72 142 1125 2250	16 128 256 2000 4000	150x2	0,45x2 4x2 8x2 65x2 130x2	1,6	0,1	2,5	27x2
TOT106 TOT107 TOT108 TOT109 TOT110 TOT111	1	150	330	590	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 120 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	19x2	0,65x2 1,8 5 14,5 48	0,22	0,012	4	12x2
TOT112 TOT113 TOT114 TOT115 TOT116 TOT117	1	210	475	850	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 120 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	23×2	0,65x2 1,8 5 14,5 48 125	0,3	0,017	4	14x2
TOT118 TOT119 TOT120 TOT121 TOT122 TOT123	1	300	600	1174	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 120 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	30x2	0,65x2 1,8 5 14,5 48 125	0,41	0,024	4	17x2
TOT124 TOT125 TOT126 TOT127 TOT128 TOT129	1	425	950	1700	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 120 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	45x2	0,65x2 1,8 5 14,5 48 125	0,6	0,034	4	21x2
TOT130 TOT131 TOT132 TOT133 TOT134 TOT135	2,5	106	240	425	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	6x2	0,3 0,85 2,5 6,7 19,5 57	0,13	0,008	6	16x2
TOT136 TOT137 TOT138 TOT139 TOT140 TOT141	2,5	150	330	590	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	10,2x2	0,3 0,85 2,5 6,7 19,5	0,18	0,012	6	19x2
TOT142 TOT143 TOT144 TOT145 TOT146 TOT147	2,5	210	475	850	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	14,6x2	0,3 0,85 2,5 6,7 19,5 57	0,25	0,017	6	22x2 -

Окончани	е табли	цы 4.4											
ение матора	мощность		ное сопротивление на выводах, Ом			тивление н выводах,		обмото янному	ивление ок посто- току при <sup>3</sup> С Ом		ивность, Тн	ивания, мА	льное а первичной се В
Обозначение трансформатора	Номинальная мощность В А	1–2	1-3	1-4	5–6	5–7	5-8	перви чной	вторич ной	перви чной об- мотки	рассе яния	Ток подмагничивания, мА	Максимальное напряжение на первичной обмотке В
TOT148 TOT149 TOT150 TOT151 TOT152 TOT153	2.5	300	660	1175	4 11,2 32	5,6 16 45	8 22,4 64	22x2	0,3 0,85 2,5	0,35	0,024	6	27×2
TOT154 TOT155 TOT156 TOT157 TOT158 TOT159	10	38	85	150	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	1,2x2	0,3 0,86 2,5 6,7 20,8 65	0,045	0,0034	10	19x2
TOT160 TOT161 TOT162 TOT163 TOT164 TOT165	10	53	118	210	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	1,7x2	0,3 0,86 2,5 6,7 20,8 65	0.06	0,0045	10	22x2
TOT166 TOT167 TOT168 TOT169 TOT170 TOT171	10	74	167	296	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	2 1x2	0,3 0,86 2,5 6,7 20,8 65	0,09	0,006	10	27x2
TOT172 TOT173 TOT174 TOT175 TOT176 TOT177	10	106	240	425	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	3,6x2	0,3 0,86 2,5 6,7 20,8 65	0,13	0,08	10	32x2
TOT178 TOT179 TOT180 TOT181 TOT182 TOT183	10	150	330	590	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	5,6x2	0,3 0,86 2,4 6,7 20,8 65	0,18	0,012	10	40x2
TOT184 TOT185 TOT186 TOT187 TOT188 TOT189	10	210	475	850	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	7,8x2	0,3 0,86 2,4 6,7 20,8 65	0,25	0.017	10	48x2
TOT202 TOT203 TOT204 TOT205 TOT206 TOT207	25	13	53	-	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	0,34x2	0,23 0,6 1,7 5,6 17 49	0,012x2	0,0017	50	19x2
TOT208 TOT209 TOT210 TOT211 TOT212 TOT213	25	19	75	_	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	0,5x2	0,23 0,6 1,7 5,6 17 49	0,025	0,025	50	22x2
TOT214 TOT215 TOT216 TOT217 TOT218 TOT219	25	26,5	106	-	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 126 360 1020	8 22,4 64 180 512 1440	0,8x2	0,23 0,6 1,7 5,6 17 49	0,035	0,035	50	27x2

Таблица 4.5. Расчетные значения коэффициентов трансформации выходных (оконечных) сигнальных трансформаторов типа ТОТ

Типономинал	Число витков первичной	Коэффициент трансформации									
трансформатора	обмотки	n <sub>1</sub>	П2	n <sub>3</sub>	n <sub>4</sub>	n <sub>5</sub>	П6	n <sub>7</sub>	n <sub>8</sub>	n <sub>9</sub>	
TOT1 TOT2 TOT3 TOT4 TOT5 TOT6 TOT7	380x2	0,06 0,085 0,24 0,34 0,48 0,67 0,95	0,12 0,17 0,48 0,68 0,96 1,35 1 9	0,12 0,17 0,48 0,68 0,96 1,35 1,9	0,24 0,34 0,96 1,35 1,92 2,7 3,8	_		_		_	
TOT8 TOT9 TOT10 TOT11 TOT12 TOT13 TOT14	535x2	0,043 0,06 0,17 0,24 0,34 0,48 0,67	0,085 0,12 0,34 0,48 0,68 0,96 1,35	0,085 0,12 0,34 0,48 0,68 0,96 1,35	0,17 0,24 0,68 0,96 0,96 1,92 2,7	_	_		-	_	
TOT15 TOT16 TOT17 TOT18 TOT19 TOT20 TOT21	750x2	0,031 0,043 0,12 0,17 0,24 0,34 0,48	0,061 0,087 0,24 0,34 0,48 0,68 0,96	0,061 0,087 0,24 0,34 0,48 0,68 0,96	0,122 0,174 0,48 0,68 0,96 1,36 1,92	_	`-	_	-	_	
TOT22 TOT23 TOT24 TOT25 TOT26 TOT27 TOT28	1060x2	0,022 0,031 0,085 0,12 0,17 0,24 0,34	0,043 0,061 0,17 0,24 0,34 0,48 0,68	0,043 0,061 0,17 0,24 0,34 0,48 0,68	0,087 0,122 0,34 0,48 0,68 0,96 1,35	-	_	-	_	_	
TOT29 TOT30 TOT31 TOT32 TOT33 TOT34 TOT35	1500x2	0,015 0,022 0,06 0,085 0,12 0,17 0 24	0,03 0,043 0,12 0,17 0,24 0,34 0,48	0,03 0,043 0 12 0,17 0,24 0,34 0,48	0,06 0,086 0,24 0,34 0,48 0,68 0,96		_		_	_	
TOT36 TOT37 TOT38 TOT39 TOT40	420x2	0,054 0,15 0,21 0,6 0,8	0,08 0,22 0,31 0,9 1,2	0,107 0,3 0,42 1,2 1,6	0,072 0,2 0,28 0,8 1,08	0,107 0,3 0,42 1,2 1,6	0,143 0,4 0,56 1,6 2,1	0,107 0,3 0,42 1,2 1,6	0,16 0,45 0,62 1,8 2,4	0,214 0,6 0,84 2,4 3,2	
TOT41 TOT42 TOT43 TOT44 TOT45	500x2	0,045 0,125 0,175 0,5 0,65	0,067 0,19 0,26 0,75 1	0,09 0,25 0,35 1 1,3	0,06 0,17 0,23 0,67 0,9	0,09 0,25 0,35 1 1,3	0,12 0,33 0,47 1,3 1,8	0,09 0,25 0,35 1 1,3	0,134 0,37 0,52 1,5 2	0,18 0,5 0,7 2 2,6	
TOT46 TOT47 TOT48 TOT49 TOT50	600x2	0,038 0,105 0,146 0,415 0,55	0,056 0,156 0,22 0,63 0,83	0,075 0,21 0,29 0,83 1,1	0,05 0,14 0,19 0,56 0,73	0,075 0,21 0,29 0,83 1,1	0,1 0,28 0,39 1,1 1,47	0,075 0,21 0,29 0,83 1,1	0,11 0,3 0,44 1,25 1,65	0,15 0,42 0,58 1,65 2,2	
TOT51 TOT52 TOT53 TOT54 TOT55	<b>7</b> 20x2	0,031 0,087 0,12 0,35 0,46	0,04 0,13 0,18 0,52 0,69	0,062 0,175 0,25 0,7 0,92	0,042 0,115 0,16 0,46 0,61	0,062 0,175 0,24 0,7 0,92	0,083 0,23 0,32 0,93 1,22	0,062 0,175 0 24 0,7 0,92	0,093 0,26 0,36 1,04 1,37	0,125 0,35 0,48 1,4 1,84	

Продолжение таблицы 4.5

Типономинал	Число еитков			К	оэффици	ент транс	сформаці	ии				
трансформатора	первичной обмотки	П1	n <sub>2</sub>	П3	n <sub>4</sub>	n <sub>5</sub>	n <sub>6</sub>	n <sub>7</sub>	П8	n <sub>9</sub>		
TOT56	860×2	0,026	0,039	0,052	0,035	0,052	0,07	0,052	0,079	0,104		
TOT57		0,073	0,11	0,145	0,097	0,145	0,194	0,145	0,22	0,29		
TOT58		0,102	0,15	0,204	0,135	0,204	0,27	0,204	0,3	0,41		
TOT59		0,29	0,44	0,58	0,39	0,58	0,78	0,58	0,88	1,16		
TOT60		0,385	0,58	0,77	0,51	0,77	1	0,77	1,15	1,54		
TOT61	330×2	0,053	0,08	0,105	0,07	0,105	0,14	0,105	0,16	0,21		
TOT62		0,15	0,23	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,46	0,6		
TOT63		0,21	0,32	0,42	0,28	0,42	0,56	0,42	0,64	0,85		
TOT64		0,61	0,9	1,2	0,8	1,2	1,6	1,2	1,8	2,4		
TOT65		0,8	1,2	1,6	1,1	1,6	2,2	1,6	2,4	3,2		
TOT66	400x2	0,044	0,065	0,09	0,058	0,09	0,116	0,09	0,13	0,176		
TOT67		0,125	0,19	0,25	0,167	0,25	0,33	0,25	0,37	0,5		
TOT68		0,175	0,263	0,35	0,233	0,35	0,47	0,35	0,53	0,7		
TOT69		0,5	0,75	1	0,67	1	1,3	1	1,5	2		
TOT70		0,65	1	1,3	0,89	1,3	1,8	1,3	2	2,6		
TOT71	480x2	0,037	0,055	0,075	0,049	0,073	0,097	0,075	0,11	0,15		
TOT72		0,105	0,156	0,21	0,14	0,21	0,28	0,21	0,31	0,42		
TOT73		0,146	0,22	0,29	0,195	0,29	0,39	0,29	0,44	0,58		
TOT74		0,415	0,67	0,83	0,56	0,83	1,1	0,83	1,25	1,65		
TOT75		0,55	0,83	1,1	0,74	1,08	1,5	1,1	1,66	2,2		
TOT76	580×2	0,03	0,045	0,068	0,04	0,06	0,08	0,06	0,09	0,12		
TOT77		0,087	0,13	0,17	0,115	0,1	0,29	0,17	0,26	0,34		
TOT78		0,12	0,18	0,24	0,16	0,24	0,32	0,24	0,36	0,48		
TOT79		0,345	0,52	0,69	0,46	0,69	0,92	0,69	1,04	1,38		
TOT80		0,45	0,68	0,9	0,61	0,9	1,2	0,9	1,37	1,8		
TOT81	700×2	0,025	0,037	0,05	0,033	0,05	0,067	0,05	0,075	0,1		
TOT82		0,072	0,107	0,145	0,095	0,145	0,19	0,145	0,215	0,29		
TOT83		0,1	0,15	0,2	0,133	0,2	0,27	0,2	0,3	0,4		
TOT84		0,29	0,43	0,57	0,38	0,57	0,76	0,57	0,86	1,14		
TOT85		0,38	0,64	0,76	0,51	0,76	1	0,76	1,3	1,5		
TOT86	530x2	0,05	0,079	0,106	0,07	0,106	0,14	0,106	0,16	0,212		
TOT87		0,15	0,225	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,45	0,6		
TOT88		0,21	0,32	0,42	0,28	0,42	0,56	0,42	0,64	0,85		
TOT89		0,55	0,82	1,1	0,73	1,1	1,46	1,1	1,65	2,2		
TOT90		0,8	1,2	1,6	1,07	1,6	2,14	1,6	2,4	3,2		
TOT91	630x2	0,045	0,067	0,09	0,06	0,09	0,12	0,09	0,134	0,18		
TOT92		0,125	0,19	0,25	0,167	0,25	0,335	0,25	0,38	0,5		
TOT93		0,175	0,26	0,35	0,236	0,35	0,47	0,35	0,525	0,7		
TOT94		0,5	0,75	1	0,67	1	1,33	1	1,5	2		
TOT95		0,7	1,05	1,4	0,93	1,4	1,86	1,4	2,1	2,8		
TOT96	736x2	0,038	0,057	0,075	0,051	0,075	0,1	0,075	0,114	0,15		
TOT97		0,106	0,16	0,21	0,14	0,21	0,28	0,21	0,32	0,42		
TOT98		0,145	0,22	0,29	0,195	0,29	0,39	0,29	0,44	0,58		
TOT99		0,415	0,62	0,83	0,55	0,83	1,1	0,83	1,25	1,65		
TOT100		0,58	0,85	1,16	0,77	1,16	1,55	1,16	1,7	2,3		
TOT101	870x2	0,031	0,047	0,062	0,041	0,062	0,083	0,062	0,093	0,124		
TOT102		0,087	0,131	0,175	0,116	0,175	0,23	0,175	0,263	0,35		
TOT103		0,12	0,18	0,24	0,16	0,24	0,32	0,24	0,36	0,48		
TOT104		0,34	0,52	0,69	0,46	0,69	0,92	0,69	1,04	1,38		
TOT105		0,485	0,725	0,96	0,64	0,96	1,28	0,96	1,45	1,93		

Продолжение таблицы 4.5

Типономинал	Число витков			К	оэффици	ент транс	сформаци	1И		
трансформатора	первичной обмотки	n <sub>1</sub>	П2	n <sub>3</sub>	n₄	П5	n <sub>6</sub>	Π <sub>7</sub>	n <sub>8</sub>	П9
TOT106 TOT107 TOT108 TOT109 TOT110 TOT111	350x2	0,09 0,15 0,25 0,42 0,73 1,2	0,11 0,18 0,3 0,51 0,89 1,45	0,13 0,21 0,35 0,6 1	0,12 0,2 0,334 0,57 0,97 1,6	0,145 0,24 0,4 0,68 1,2 1,94	0,173 0,28 0,47 0,8 1,33 2,36	0,18 0,3 0,5 0,85 1,45 2,4	0,218 0,36 0,6 1,02 1,77 2,9	0,26 0,42 0,7 1,2 2 3,4
TOT112	400×2	0,075	0,092	0,108	0,1	0,12	0,144	0,15	0,184	0,215
TOT113		0,125	0,15	0,175	0,165	0,2	0,23	0,25	0,3	0,35
TOT114		0,216	0,255	0,3	0,28	0,34	0,4	0,42	0,51	0,6
TOT115		0,35	0,416	0,5	0,47	0,55	0,67	0,7	0,83	1
TOT116		0,6	0,74	0,86	0,8	0,98	1,25	1,2	1,47	1,72
TOT117		1	1,2	1,4	1,33	1,6	1,86	2	2,4	2,8
TOT118 TOT119 TOT120 TOT121 TQT122 TOT123	450×2	0,064 0,105 0,175 0,3 0,5 0,85	0,075 0,123 0,21 0,35 0,62 1,08	0,09 0,15 0,25 0,42 0,72 1,2	0,085 0,14 0,335 0,39 0,67 1,13	0,1 0,17 0,28 0,47 0,82 1,44	0,12 0,2 0,33 0,56 0,96 1,6	0,127 0,21 0,35 0,59 1	0,15 0,255 0,42 0,7 1,23 2,15	0,18 0,3 0,5 0,84 1,44 2,4
TOT124 TOT125 TOT126 TOT127 TOT128 TOT129	550×2	0,052 0,082 0,15 0,25 0,42 0,7	0,063 0,1 0,18 0,3 0,51 0,85	0,076 0,12 0,31 0,36 0,6 1	0,07 0,11 0,2 0,334 0,56 0,93	0,085 0,133 0,24 0,4 0,68 1,13	0,1 0,16 0,28 0,49 0,8 1,33	0,105 0,164 0,3 0,5 0,85 1,4	0,127 0,2 0,36 0,6 1,02 1,7	0,15 0,24 0,42 0,72 1,2
TOT130	230x2	0,105	0,125	0,15	0,14	0,17	0,2	0,21	0,25	0,3
TOT131		0,17	0,204	0,244	0,23	0,27	0,33	0,34	0,41	0,49
TOT132		0,3	0,36	0,43	0,4	0,48	0,57	0,6	0,73	0,85
TOT133		0,5	0,61	0,72	0,67	0,81	0,96	1	1,22	1,44
TOT134		0,85	1,64	1,22	1,14	1,4	1,63	1,7	2,1	2,44
TOT135		1,45	1,75	2,07	1,93	2,34	2,76	2,9	3,5	4,14
TOT136	280×2	0,086	0,104	0,123	0,114	0,138	0,164	0,17	0,207	0,247
TOT137		0,14	0,168	0,2	0,187	0,224	0,266	0,28	0,336	0,4
TOT138		0,244	0,3	0,35	0,33	0,4	0,47	0,49	0,59	0,7
TOT139		0,41	0,5	0,59	0,55	0,67	0,79	0,82	1	1,18
TOT140		0,7	0,85	1	0,93	1,24	1,33	1,4	1,7	2
TOT141		1,2	1,44	1,77	1,6	1,92	2,3	2,4	2,98	3 4
TOT142	330x2	0,073	0,088	0,105	0,097	0,117	0,14	0,146	0,176	0,21
TOT143		0,118	0,142	0,17	0,157	0,19	0,23	0,236	0,285	0,34
TOT144		0,107	0,25	0,3	0,28	0,34	0,4	0,414	0,5	0,59
TOT145		0,35	0,42	0,5	0,47	0,57	0,67	0,7	0,85	1
TOT146		0,59	0,72	0,85	0,79	0,96	1,13	01,2	1,44	1,7
TOT147		1	1,22	1,44	1,32	1,63	1,9	2	2,44	2,9
TOT148	400x2	0,06	0,073	0,087	0,08	0,097	0,115	0,12	0,145	0,173
TOT149		0,098	0,117	0,114	0,113	0,157	0,187	0,195	0,295	0,28
TOT150		0,17	0,207	0,244	0,23	0,276	0,33	0,34	0,415	0,49
TOT151		0,29	0,35	0,41	0,385	0,47	0,55	0,58	0,7	0,83
TOT152		0,49	0,6	0,7	0,65	0,8	0,93	0,98	1,2	1,44
TOT153		0,83	1	1,19	1,1	1,34	1,6	1,66	2	2,38
TOT154	130x2	0,173	0,212	0,25	0,23	0,28	0,33	0,35	0,42	0,5
TOT155		0,3	0,36	0,42	0,39	0,475	0,56	0,59	0,71	0,845
TOT156		0,49	0,59	0,69	0,65	0,79	0,92	0,97	1,18	1,38
TOT157		0,81	1	1,15	1,08	1,32	1,54	1,6	2	2,3
TOT158		1,39	1,7	2	1,85	2,26	2,56	2,8	3,4	4
TOT159		2,3	2,8	3,3	3,07	3,7	1,4	4,6	5,5	6,6

### Окончание таблицы 4.5

Типономинал	Число витков первичной			К	оэффици	ент тран	сформаці	4N		
трансформатора	обмотки	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	пз	n <sub>4</sub>	n <sub>5</sub>	n <sub>6</sub>	n <sub>7</sub>	n <sub>8</sub>	n <sub>9</sub>
TOT160	156x2	0,144	0,176	0,208	0,193	0,234	0,28	0,29	0,35	0,417
TOT161		0,25	0,3	0,35	0,33	0,4	0,47	0,49	0,6	0,7
TOT162		0,405	0,49	0,58	0,54	0,65	0,77	0,81	0,98	1,16
TOT163		0,67	0,82	0,97	0,9	1,1	1,3	1,34	1,64	1,93
TOT164		1,17	1,42	1,67	1,56	1,89	2,2	2,34	2,84	3,34
TOT165		1,93	2,34	2,76	2,6	3,1	3,7	3,86	4,7	5,5
TOT166	186x2	0,12	0,15	0,175	0,16	0,197	0,23	0,25	0,296	0,35
TOT167		0,21	0,25	0,3	0,28	0,33	0,4	0,415	0,5	0,59
TOT168		0,34	0,41	0,48	0,45	0,55	0,65	0,68	0,82	0,97
TOT169		0,57	0,69	0,81	0,75	0,91	1,07	1,14	1,37	1,62
TOT170		0,98	1,2	1,4	1,3	1,58	1,86	1,96	2,38	2,8
TOT171		1,62	1,96	2,3	2,15	2,6	3,1	3,24	3,9	4.6
TOT172	224x2	0,1	0,123	0,145	0,134	0,164	0,193	0,2	0,246	0,29
TOT173		0,173	0,207	0,346	0,23	0,28	0,33	0,346	0,414	0,49
TOT174		0,28	0,39	0,4	0,374	0,46	0,53	0,56	0,68	0,8
TOT175		0,47	0,57	0,67	0,625	0,76	0,9	0,94	1,14	1,34
TOT176		0,81	1	1,16	1,08	1,32	1,56	1,63	1,97	2,32
TOT177		1,34	1,63	1,9	1,78	2,26	2,6	2,7	3,26	3,84
TOT178	270x2	0,084	0,1	0,122	0,11	0,136	0,162	0,167	0,204	0,24
TOT179		0,143	0,172	0,204	0,19	0,23	0,27	0,285	0,345	0,408
TOT180		0,23	0,234	0,33	0,31	0,38	0,45	0,47	0,57	0,67
TOT181		0,39	0,47	0,56	0,53	0,63	0,75	0,78	0,94	1,12
TOT182		0,68	0,82	0,96	0,9	1,1	1,28	1,35	1,64	1,93
TOT183		1,1	1,35	1,6	1,48	1,8	2,12	2,2	2,7	3,2
TOT184	325x2	0,069	0,085	0,1	0,093	0,113	0,133	0,14	0,17	0,2
TOT185		0,12	0,143	0,17	0,16	0,19	0,32	0,24	0,286	0,34
TOT186		0,2	0,295	0,276	0,26	0,314	0,37	0,39	0,47	0,55
TOT187		0,32	0,39	0,46	0,43	0,52	0,61	0,65	0,785	0,92
TOT188		0,56	0,68	0,8	0,75	0,91	1,07	1,12	1,36	1,6
TOT189		0,92	1,13	1,32	1,24	1,5	1,76	1,85	2,25	2,65
TOT202 TOT203 TOT204 TOT205 TOT206 TOT207	75x2	0,3 0,5 0,85 1,42 2,4 4	0,35 0,6 1 1,7 2,84 4,8	0,42 0,7 1,2 2 3,4 5,78	0,6 1 1,7 2,84 4,8 8	0,7 1,2 2 3,4 5,78 9,6	0,84 1,42 2,4 4 6,8 11,56	_ :	-	-
TOT208 TOT209 TOT210 TOT211 TOT212 TOT213	90x2	0,25 0,42 0,7 1,2 2 3,4	0,3 0,5 0,85 1,42 2,4 4	0,35 0,6 1 1,7 2,84 4,8	0,5 0,84 1,42 2,4 4 6,8	0,6 1 1,7 2,84 4,8 8	0,7 1,2 2 3,4 5,78 9,6	-		-
TOT214 TOT215 TOT216 TOT217 TOT218 TOT219	110x2	0,21 0,35 0,6 1 1,7 2,84	0,25 0,42 0,7 1,2 2 2,84	0,3 0,5 0,85 1,42 2,4 4	0,42 0,7 1,2 2 3,4 5,78	0,5 0,84 1,4 2,4 4 6,8	0,6 1 1,7 2,87 4,8 8			_

# Дополнительные параметры и пределы изменения основных и дополнительных электромагнитных параметров трансформаторов типа TOT

Рабочий диапазон эффективно воспроизводимых частот

300...10 000 Гц

Диапазон номинальной мощности

0,025...25 B · A

Диапазон резонансных частот	800 1 000 Гц
Максимальное напряжение первичной обмотки	100 B
Максимальное значение испытательного напряжения	500 B
Коэффициент нелинейных искажений на граничных частотах полосы эффективно воспроизводимых частот (полосы пропускания) 300 10 000 Гц, не более	5%
Коэффициент амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот 300. 10 000 Гц, не более	2 дБ
Максимальная амплитуда переменного входного напряжения	140 B
Асимметрия напряжений частей обмоток трансформаторов с одинаковым числом витков, не более	3%
Пределы изменения входных сопротивлений трансформаторов	1322 000 Ом
Значения коэффициентов трансформации	(см табл. 4.5)
Сопротивления нагрузки	4 4 000 Ом
Максимальное отклонение коэффициента трансформации	± 5%
Сопротивление изоляции обмоток, не менее	1,0 МОм
Максимальное постоянное напряжение на обмотках по отношению к магнитопроводу	100 B `
Условия эксплуатации трансформаторов типа ТОТ	
Температура окружающей среды повышенная рабочая повышенная предельная пониженная рабочая пониженная предельная пониженная предельная пониженная транспортировки смена температур (многократное циклическое воздействие)  Относительная влажность воздуха при температуре + 25 °C, не более  Атмосферное давление воздуха: пониженное рабочее	+ 85 °C + 125 °C - 45 °C - 60 °C - 60 °C - 60 °.+ 125 °C 93 ± 3%
пониженное предельное повышенное рабочее	0,67 кПа (5 мм рт ст ) 107 кПа (800мм рт.ст )
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 1 2 000 Гц с ускорением, не более	98,1 м/с <sup>2</sup> (10g)
Многократные удары длительностью 15 мс с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)
Одиночные удары длительностью 0,2 . 1 мс с ускорением, не более	4 905 м/с <sup>2</sup> (500g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	981 м/с <sup>2</sup> (100g)
Акустические шумы в диапазоне частот 50. 10 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	160 дБ
Климатическое исполнение	УХЛ или В
Степень жесткости по влажности	VI

## 4.3. Трансформаторы согласующие низкочастотные типа ТОЛ

Трансформаторы согласующие сигнальные низкочастотные типа ТОЛ предназначены для работы в умеренно холодном и тропическом климатах при температуре окружающей среды  $-60..+125\,^{\circ}$ С и относительной влажности до 98% при температуре  $+40\,^{\circ}$ С. Трансформаторы применяются в усилителях звуковой частоты, в схемах низкочастотных трактов, в приборах и РЭА, выполненных на ППП, микросхемах и электровакуумных приборах с применением печатного монтажа.

### Конструкция и размеры

Трансформаторы типа ТОЛ изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ и В, нормы и характеристики которых приведены в первой главе. В зависимости от места размещения трансформаторы изготавливаются по категориям размещения, виды которых в обобщенной форме приведены в табл 1.4. Значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов типа ТОЛ, в зависимости от испопнения и категории размещения, приведены в табл. 1.8. Рабочие значения температуры воздуха и относительной влажности при заданной продолжительности воздействия приведены в табл. 1.9.

Промышленностью изготавливается один тип и 71 типоразмер трансформаторов типа ТОЛ унифицированного конструктивного ряда на магнитопроводах стандартизованной броневой конструкции. Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТОЛ показаны на рис. 4.3, 4.4 Конструктивные размеры трансформаторов приведены в табл 4 6.




Таблица 4.6. Конструктивные размеры согласующих иизкочастотных трансформаторов типа ТОЛ

Типономинал	Рисунок	Размеры, мм									
трансформатора		А	Αı	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	В	B <sub>1</sub>	L	Н	h	d
тол1 — тол18	33	9	15	25	3	22	21	30	25,5	19	0,8
тол19 — тол30	33	9	18	34	3	27	23	40	32,5	26	0,8
ТОЛ31 — ТОЛ42	33	18	24	42	6	36	31	48	39,5	33	1
ТОЛ43 — ТОЛ54	3 4	18	30	42	8	36	35	48	39,5	33	1
тол55 — тол72	3.4	24	36	52	10	46	43	56	47	40	1

Современная технология изготовления и конструкция трансформаторов обеспечивает функционирование без обрывов в обмотках и других повреждений, а также появления следов коррозии на металлических деталях, устойчивую эксплуатацию при многократном циклическом воздействии температур в широком диапазоне и воздействии механических факторов, при этом изменение индуктивности и основных электромагнитных параметров трансформаторов не превышает 10% от значений, измеренных до воздействия указанных факторов. Конструкция трансформаторов разработана для монтажа на печатной плате, с дополнительным креплением винтами. При установке трансформаторов на печатной плате выводы пропускают через отверстия, подгибают вдоль лечатных проводников на 1,5...2 мм и припаивают припоем ПОС-60. Конфигурация цоколей трансформаторов соответствует конфигурации цоколей электровакуумных приборов микроминиатюрного исполнения. На цоколе трансформатора имеется ключ и дополнительная маркировка первого вывода трансформатора Первый вывод маркируется, как правило, красной точ-


кой на боковой поверхности трансформатора. Нумерация выводов производится от 1-го вывода слева направо по часовой стрелке со стороны монтажа. При этом первый вывод относительно ключа располагается в левом верхнем углу. Ключом является закругленный выступающий угол каркаса, расположенный сверху справа

Каркас трансформатора получает дополнительную жесткость за счет армирования его металлическими монтажными выводами, расстояние между которыми соответствует шагу координатной сетки печатной платы. Для изготовления трансформаторов типа ТОЛ применяются пластинчатые магнитопроводы броневой конструкции, изготавливаемые из холоднокатаной ленты с высокой магнитной проницаемостью и повышенной индукцией технического насыщения марки 45H, 50H или 50HУ. Перечень применяемых магнитопроводов и значения предельной массы трансформаторов типа ТОЛ приведены в табл. 4.7 Конструкция трансформаторов обеспечивает также необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток при воздействии различных механических и климатических факторов

Таблица 4.7. Пер	ечень магнитопровод	ов, применяемых в выход	дных трансформаторах типа ТОЛ

Обозначение трансформатора	Обозначение магнитопровода	Марка материала магнитопровода	Масса, не более, г
тол1 — тол18	ШВ4х8	45H, 50H	27
тол19 — тол30	ША6х8	50H, 50HY	45
ТОЛ31 — ТОЛ42	ША8х10	50H	100
ТОЛ43 — ТОЛ54	ША8х16	50H	150
ТОЛ55 — ТОЛ72	ША10х20	45H, 50H	280

Трансформаторам присвоено сокращенное буквенное обозначение — ТОЛ, где первая буква Т обозначает «трансформатор», вторая буква О — «оконечный» (выходной), третья буква Л — «ламповый» Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения типа трансформатора, обозначения типономинала, буквы М (для трансформаторов залитых в форму) и обозначения ГОСТ или ТУ, по которым производится поставка трансформаторов заказчику Пример условного обозначения трансформатора выходного низкочастотного с порядковым номером 55 — «Трансформатор ТОЛ55»






Рис 4 5 Элекгрические схемы грансформаторов типа ТОЛ

### Основные параметры

Выходные (оконечные) трансформаторы типа ТОЛ рассчитаны на выходную мощность в пределах 0,1 ...6 Вт, с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 2 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 5%. Основные электромагнитные параметры и технические характеристики трансформаторов низкочастотных типа ТОЛ приведены в табл. 4.8 и 4.9. Расчетные значения козффициентов трансформации трансформаторов приведены в табл. 4.10 Принципиальные электрические схемы трансформаторов типа ТОЛ показаны на рис. 4.5 Дополнительные параметры и характеристики трансформаторов рассмотрены ниже. Коэффициенты трансформации, приведенные в табл 4 10, рассчитаны по следующим формулам

для трансформаторов ТОЛ1 — ТОЛ54

 $\Pi_1 = W_{5-6} / W_{1-4}$ ;  $\Pi_2 = W_{5-7} / W_{1-4}$ ;  $\Pi_3 = W_{5-8} / W_{1-4}$ ,

 $n_4 = W_{5-6} / W_{1-3}$ ,  $n_5 = W_{5-7} / W_{1-3}$ ;

 $n_6 = W_{5-8} / W_{1-3}$ ;  $n_7 = W_{5-6} / W_{1-2}$ ;  $n_8 = W_{5-7} / W_{1-2}$ ;

 $n_9 = W_{5-8} / W_{1-2}$ 

для трансформаторов ТОЛ55 — ТОЛ72  $n_1 = W_{4-5} / W_{1-3}$ ,  $n_2 = W_{4-6} / W_{1-3}$ ,  $n_3 = W_{4-7} / W_{1-3}$ ,  $n_4 = W_{4-5} / W_{1-2}$ ;  $n_5 = W_{4-6} / W_{1-2}$ ;  $n_6 = W_{4-7} / W_{1-2}$ ,

где  $W_{1-2}$  ,  $W_{1-3}$  ,  $W_{1-4}$  ,  $W_{4-5}$  ,  $W_{4-6}$  ,  $W_{4-7}$  ,  $W_{5-6}$  ,  $W_{5-7}$  ,  $W_{5-8}$  — числа витков обмоток с выводами 1-2, 1-3, 1-4, 4-5, 4-6, 4-7, 5-6, 5-7 и 5-8 соответственно.

### Дополнительные параметры трансформаторов ТОЛ

• • • • • • •	
Диапазон эффективно воспроизводимых частот	30010 000 Гц
Номинальная выходная мощность	0,1. 6 B · A
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более	2 дБ
Коэффициент амплитудно-частотных искажений в диапазоне частот 30010 000 Гц, не более	±2 дБ
Резонансная частота трансформатора, не выше	1 000 Гц
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке	500 B
Асимметрия по напряжению у всех симметричных обмоток, со средним выводом и без него, не более	3%
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не более	100 МОм
95%-ный ресурс в предельных режимах эксплуатации, не менее	20 000 ч
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации	± 5%
Допускаемая растягивающая сила на выводах трансформатора	10 кгс
Минимальная наработка на отказ	10 000 4
Минимальный срок сохранности	10 лет

### Условия эксплуатации трансформаторов типа ТОЛ

Температура окружающей среды:

повышенная рабочая повышенная предельная пониженная рабочая пониженная предельная пониженная транспортировки	+ 85 °C + 125 °C - 60 °C - 60 °C - 60 °C
Температура перегрева обмоток	+ 55 °C
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	–60 +125 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 <sup>⁰</sup> C, не более	98%
Атмосферное давление воздуха. пониженное рабочее пониженное предельное повышенное рабочее	53,3 кПа (400 мм рт.ст.) 0,67 кПа (5 мм рт.ст.) 3 кгс/см²
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 52 000 Гц с ускорением, не более	98,1 м/с² (10g)
Многократные удары длительностью 13 мс с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)

Одиночные удары длительностью 0,2...1 мс

с ускорением, не более

9 810 m/c<sup>2</sup> (1000g)

Линейные (центробежные) нагрузки

с ускорением, не более

492 м/c<sup>2</sup> (50g)

Акустические шумы в диапазоне частот 50 ...10 000 Гц

с уровнем звукового давления, не более

160 дБ

Таблица 4.8. Основные электромагнитные параметры выходных трансформаторов типа ТОЛ

Обозначение трансформатора Номинальная мощность, В А	рная У В У	Входное	Входное сопротивление на выводах Ом			гивление н выводах	агрузки	Индукті	Индуктивность Гн		Сопротивление обмоток посто- янному току при + 20 °C, Ом		льное в первичной е, В
	Номинал мощность	1–2	1–3	1–4	5-6	5–7	5-8	перви чной об- мотки	рассе яния	перви чной	втори чной	Ток подмагничивания	Максимальное напряжение на первичной обмотке, В
ТОЛ1 ТОЛ2 ТОЛ3	0.4	6,6	9,2	13,2	64 180 512	90 256 720	256 360	4	0,3	1900	13 37 100	5	36
ТОЛ4 ТОЛ5 ТОЛ6	0,1	19	26,4	37,6	64 180 512	90 256 720	128 360 1000	11	0,85	5800	13 37 100	3	60
ТОЛ7 ТОЛ8 ТОЛ9 ТОЛ10 ТОЛ11 ТОЛ12	0.25	3,3	4,6	6,6	4 11,2 32 90 256 720	11,2 16 32 45 90 128 256 360	16 22,5 45 64 128 180 360 512	2	0,15	1040	1,6 5,2 11,7 65 195 625	9	40
TO.112 0.25 TO.113 0.25 TO.114 TO.115 TO.116 TO.117 TO.118	0.23	9,5	13,2	19	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	5,6	0,4	4550	1,6 5,2 11,7 65 195 625	5	67
ТОЛ19 ТОЛ20 ТОЛ21 ТОЛ22 ТОЛ23 ТОЛ24	0.63	1,65	2.35	3,3	4 11,2 32 90 256 720 4 11,2 32 90 256 720	11,2 16 32 45 90 128 256 360	22,5 64 180 512	1,15	0,07	1800	1,4 3 9,7 30 91 273	23	45
ТОЛ25 ТОЛ26 ТОЛ27 ТОЛ28 ТОЛ29 ТОЛ30	0,63	4,7	6,6	9,5		5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	3,3	0,2	790	1,4 3 9,7 30 91 273	14	76
ТОЛЗ1 ТОЛЗ2 ТОЛЗ3 ТОЛЗ4 ТОЛЗ5 ТОЛЗ6	1	1,65	2,35	3,3	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	1	0,07	195	0,9 2,8 7,8 23,4 66,3 198	29	57
ТОЛЗ7 ТОЛЗ8 ТОЛЗ9 ТОЛ40 ТОЛ41 ТОЛ42		4,7	6,6	9,5	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	3	0,2	560	0,8 1,9 7,8 23,4 54,6 169	17	95
TOЛ43 TOЛ44 TOЛ45 TOЛ46 TOЛ47 TOЛ48 TOЛ50 TOЛ50 TOЛ51 TOЛ52 TOЛ53 TOЛ54		1,65	2,35	3,3	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000 5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	1	0,07	156	0,8 1,9 5,8 16,9 54,6 169	23	45
	25	4,7	6,6	95	4 11,2 32 90 256 720		8 22,5 64 180 512 1440	3	0,2	429	0,8 1,9 5,8 16,9 54,6 169	14	76

Таблица 4.9. Основные электромагнитные параметры согласующих выходных трансформаторов типа ТОЛ55 — ТОЛ72

Обозначение трансформатора Номинальная мощность, В А	8 8	ление на	сопротив- выводах, )м	Сопротивление нагрузки на выводах, Ом			Индуктивность, Гн		Сопротивление обмоток лостоян- ному току при + 20 °C, Ом		Ток подмагничива- ния, мА	альное кение зичной ке, В
	Номина мощнос	1–2	1-3	4–5	4-6	4–7	пер- вичной обмот- ки	рас- сеяния	пер- вичной	вторич- ной	Ток подм: ния,	Максимальное напряжение на первичной обмотке, В
TO/155 TO/156 TO/157 TO/158 TO/159 TO/160		3,3	13,2	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	4	0,4	208x2	0,52 1,5 4,5 14,3 45,5 104	5	145x2
ТОЛ61 ТОЛ62 ТОЛ63 ТОЛ64 ТОЛ65 ТОЛ66	ТОЛ61 ТОЛ62 ТОЛ63 ТОЛ64 ТОЛ65	4,7	19	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000	8 22,5 64 180 512 1440	5,6	0,56	345x2	0,52 1,5 4,5 14,3 45,5 104	5	175x2
ТОЛ68 ТОЛ69 ТОЛ70 ТОЛ71		6,6	26 4	4 11,2 32 90 256 720	5,6 16 45 128 360 1000	8 22 5 64 180 512 1440	7,8	0,78	600x2	0,52 1,5 4,5 14,3 45,5 104	5	205x2

Таблица 4.10. Расчетные значения коэффициентов трансформации выходных трансформаторов типа ТОЛ

Обозначение трансформатора	Число витков первичной обмотки	Коэффициент трансформации								
		n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	n₄	n <sub>5</sub>	n <sub>6</sub>	n <sub>7</sub>	n <sub>8</sub>	n <sub>9</sub>
ТОЛ1	3200	0,07	0,085	0,1	0,08	0,1	0,12	0,1	0,12	0,14
ТОЛ2		0,12	0,14	0,17	0,14	0,17	0,2	0,17	0,205	0,24
ТОЛ3		0,2	0,24	0,29	0,23	0,28	0,34	0,28	0,345	0,41
ТОЛ4	5300	0,041	0,05	0,059	0,069	0,059	0,069	0,059	0,071	0,084
ТОЛ5		0,07	0,085	0,1	0,083	0,1	0,12	0,1	0,12	0,143
ТОЛ6		0,115	0,14	0,165	0,14	0,165	0,195	0,165	0,2	0,24
ТОЛ7	2500	0,025	0,03	0,036	0,03	0,036	0,042	0,036	0,044	0,052
ТОЛ8		0,042	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07	0,085
ТОЛ9		0,073	0,085	0,1	0,083	0,1	0,12	0,1	0,12	0,143
ТОЛ10		0,125	0,15	0,18	0,15	0,18	0,2	0,18	0,2	0,26
ТОЛ11		0,21	0,25	0,3	0,25	0,3	0,35	0,3	0,35	0,43
ТОЛ12		0,35	0,43	0,5	0,41	0,5	0,59	0,5	0,6	0,72
ТОЛ13	4200	0,015	0,018	0,021	0,18	0,0214	0,025	0,0214	0,026	0,031
ТОЛ14		0,025	0,03	0,036	0,03	0,036	0,042	0,036	0,044	0,05
ТОЛ15		0,042	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07	0,085
ТОЛ16		0,075	0,09	0,107	0,09	0,107	0,13	0,107	0,13	0,154
ТОЛ17		0,125	0,15	0,18	0,15	0,18	0,21	0,18	0,215	0,26
ТОЛ18		0,21	0,25	0,3	0,25	0,3	0.35	0,3	0.35	0,43
ТОЛ19	1800	0,035	0,042	0,05	0,041	0,05	0,06	0,05	0,06	0,072
ТОЛ20		0,058	0,07	0,083	0,069	0,083	0,098	0,083	0,098	0,12
ТОЛ21		0,097	0,12	0,14	0,114	0,14	0,16	0,14	0,17	0,2
ТОЛ22		0,175	0,21	0,25	0,206	0,25	0,3	0,25	0,3	0,35
ТОЛ23		0,29	0,35	0,42	0,34	0,42	0,49	0,42	0,5	0,6
ТОЛ24		0,49	0,59	0,7	0,57	0,69	0,82	0,69	0,85	1
ТОЛ25	3100	0,02	0,024	0,029	0,024	0,029	0,034	0,029	0,035	0,042
ТОЛ26		0,034	0,041	0,048	0,04	0,048	0,057	0,048	0,059	0,069
ТОЛ27		0,057	0,068	0,08	0,067	0,08	0,095	0,08	0,098	0,115
ТОЛ28		0,1	0,123	0,145	0,12	0,145	0,17	0,145	0,176	0,21
ТОЛ29		0,17	0,2	0,24	0,2	0,24	0,29	0,24	0,29	0,35
ТОЛ30		0,28	0,34	0,4	0,33	0,4	0,48	0,4	0,49	0,58

### Продолжение таблицы 4.10

Обозначение трансформатора	Число витков первичной обмотки	Коэффициент трансформации									
		n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	n <sub>3</sub>	n <sub>4</sub>	n <sub>5</sub>	n <sub>6</sub>	n <sub>7</sub>	n <sub>8</sub>	n <sub>9</sub>	
ТОЛ31 ТОЛ32 ТОЛ33 ТОЛ34 ТОЛ35 ТОЛ36	1800	0,035 0,058 0,097 0,175 0,29 0,485	0,042 0,07 0,12 0,21 0 36 0,59	0,5 0,083 0,14 0,25 0,425 0,7	0,042 0,069 0,114 0,206 0,34 0,57	0,05 0,083 0,14 0,25 0,415 0,7	0,059 0,098 0,164 0,3 0,49 0,815	0,05 0,083 0,14 0,25 0,415 0,7	0,06 0,1 0,17 0,3 0,5 0,84	0,07 0,12 0,2 0,35 0,6 1	
TOJ37 TOJ38 TOJ39 TOJ40 TOJ41 TOJ42	3100	0,02 0,034 0,057 0,1 0,17 0,28	0,025 0,041 0,069 0,123 0,206 0,34	0,029 0,049 0,081 0,145 0,24 0,4	0,024 0,04 0,067 0,12 0,2 0,33	0,029 0,048 0,081 0,145 0,24 0,4	0,034 0,057 0,095 0,17 0,3 0,5	0,029 0,048 0,081 0,145 0,24 0,4	0,035 0,059 0,098 0,176 0,3 0,49	0,041 0,07 0,12 0,2 0,35 0,06	
TOЛ43 TOЛ44 TOЛ45 TOЛ46 TOЛ47 TOЛ48	1500	0,042 0,07 0,117 0,21 0,35 0,58	0,05 0,085 0,14 0,26 0,42 0,71	0,06 0,1 0,167 0,3 0,5 0,83	0,05 0,083 0,137 0,2 0,41 0,69	0,06 0,1 0,166 0,3 0,5 0,83	0,087 0,118 0,2 0,35 0,59 1	0,06 0,1 0,166 0,3 0,5 0,83	0,073 0,12 0,2 0,36 0,6 1	0,086 0,14 0,24 0,43 0,72 1,2	
TOЛ49 TOЛ50 TOЛ51 TOЛ52 TOЛ53 TOЛ54	2550	0,025 0,41 0,069 0,123 0,206 0,34	0,03 0,05 0,083 0,15 0,25 0,42	0,035 0,059 0,1 0,176 0,29 0,49	0,029 0,048 0,081 0,145 0,24 0,4	0,035 0,059 0,1 0,176 0,29 0,49	0,042 0,069 0,115 0,145 0,35 0,58	0,035 0,059 0,1 0,176 0,29 0,49	0,042 0,071 0,12 0,21 0,36 0,6	0,05 0,084 0,14 0,25 0,42 0,7	
TO.055 TO.056 TO.057 TO.058 TO.059 TO.060	1750x2	0,018 0,03 0,05 0,087 0 15 0,25	0,0216 0,036 0,06 0,11 0,18 0,3	0,026 0,043 0,072 0,13 0,214 0,36	0,036 0,06 0,1 0,174 0,3 0,5	0,043 0,073 0,12 0,22 0,36 0,6	0,052 0,086 0,143 0,25 0,43 0,72	_	-	_	
TO/161 TO/162 TO/163 TO/164 TO/165 TO/166	2100x2	0,015 0,025 0,042 0,075 0,125 0,21	0,018 0,03 0,051 0,09 0,15 0,25	0,021 0,036 0,06 0,107 0,18 0,3	0,03 0,05 0,083 0,15 0,25 0,42	0,036 0,06 0,1 0,18 0,3 0,5	0,043 0,72 0,12 0,215 0,36 0,6	-	-	-	
ТОЛ67 ТОЛ68 ТОЛ69 ТОЛ70 ТОЛ71 ТОЛ72	2500x2	0,0125 0,021 0,035 0,063 0,105 0,18	0,015 0,025 0,043 0,075 0,125 0,21	0,018 0,03 0,05 0,09 0,15 0,25	0,026 0,042 0,07 0,126 0,21 0,36	0,03 0,051 0,085 0,15 0,25 0,42	0,036 0,06 0,1 0,18 0,3 0,5	_	-	-	

# 4.4. Трансформаторы согласующие входные типа ТВЛ

Малогабаритные согласующие низкочастотные трансформаторы тила ТВЛ предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации при температуре окружающей среды – 60...+ 125 °C и относительной влажности до 98 % при температуре + 35 °C. Трансформаторы применяются в схемах низкочастотных трактов с ламповыми и полупроводниковыми приборами в аппаратуре бытового и промышленного назначения с печатным монтажом. Трансформаторы типа ТВЛ обеспечивают согласование внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты в диапазоне частот до 10 000 Гц. Трансформаторы типа ТВЛ изготавливаются в климатическом исполнении для умеренного и холодного климатов (У и ХЛ), нормированные значения характеристик которых рассмотрены в первой главе справочника.

#### Конструкция и размеры

Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также схема трансформаторов типа ТВЛ показаны на рис 46 Конструктивные размеры трансформаторов приведены в табл. 4 11. Промышленностью изготавливается один тип и три типоразмера трансформаторов тила ТВЛ унифицированного конструктивного ряда на магнитопроводах стандартизованной стержневой конструкции. В зависимости от места размещения и установки трансформаторы изготавливаются по соответствующим категориям, виды которых в обобщенной форме приведены в табл. 1.8. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при разпродолжительности воздействия личной приведены в табл 19.




Рис 4 6 Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТВЛ

Таблица 4.11. Конструктивные размеры входных согласующих трансформаторов типа ТВЛ

			Размеры, мм									
Обозначение трансформа- тора вода				А		A <sub>1</sub>		A <sub>2</sub>		Масса, не		
	В	LH		номи нал	до- пуск	номи нал	до- пуск	номи нал	до- пуск	более, г		
ТВЛ1	ПАЗх3		17	18					12		14	
твл2	ПБ3х6	19	20	21	3	± 0,1	9	± 0,1	15	± 0,1	17	
ТВЛЗ	TIBOXO		20	21					15		17	

Конструкция трансформаторов типа ТВЛ открытого вида обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и появления следов коррозии на метаплических деталях, а также устойчива к многократному циклическому воздействию температур предельных значений и воздействию механических нагрузок, рассмотренных выше При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.

Конструкция трансформаторов типа ТВЛ разработана для установки и монтажа на печатной плате без дополнительного крепления При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоем ПОС—40 или ПОС—60 Конфигурация цоколей выводов трансформаторов типа ТВЛ соответствует конфигурации цоколей миниатюрных электровакуумных приборов и малогабаритных герметизированных электромагнитных реле Имеется ключ и дополнительно маркировка первого вывода трансформатора Ключ отмечается, как правило, красной точкой на боковой поверхности трансформатора Отсчет выводов ведется от первого вывода слева направо по часовой стрелке со стороны монтажа При этом первый вывод, относительно ключа, располагается в левом верхнем углу Ключом является сердечник, выступающий из катушки влево (для трансформаторов стержневой конструкции с одной катушкой), а для трансформаторов на стержневых магнитопроводах с двумя катушками — только красная точка.

Конструкция трансформатора получает дополнительную жесткость посредством армирования его монтажными выводами, расстояние между которыми равно 2,5 мм и соответствует шагу координатной сетки печатной платы. Для изготовления входных трансформаторов типа ТВЛ применяются пластинчатые магнитопроводы стержневой конструкции из холоднокатаной ленты с высокой магнитной проницаемостью и повышенной индукцией технического насыщения марки 75НМА. Перечень применяемых магнитопроводов и значения предельной массы трансформаторов типа ТВЛ приведены в табл. 4.11.

Малогабаритным входным трансформаторам присвоено сокращенное обозначение — ТВЛ, где первая буква Т обозначает слово «трансформатор», вторая буква В — «входной», третья буква Л — «ламповый». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации. Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения трансформатора, обозначения типономинала, буквы М (для трансформаторов, залитых в форму), обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы и поставляются заказчику. Пример условного обозначения низкочастотного входного трансформатора для полупроводниковых и ламповых схем с порядковым номером 2 — «Трансформатор ТВЛ2».

#### Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики входных согласующих трансформаторов типа ТВЛ приведены в табл 4 12. Принципиальная электрическая схема трансформаторов типа ТВЛ показана на рис 4.6. Дополнительные параметры и технические характеристики трансформаторов рассмотрены ниже Коэффициенты трансформации, приведенные в табл. 4.12 рассчитаны по следующим формулам:

 $\Pi_1 = W_{5-6} / W_{1-4}$ ;  $\Pi_2 = W_{5-6} / W_{1-2}$ , где  $W_{1-2}$ ,  $W_{1-4}$ ,  $W_{5-6}$  — числа витков обмоток с выводами 1–2, 1–4, 5–6 соответственно.

Таблица 4.12. Основные параметры и технические характеристики входиых трансформаторов типа ТВЛ

ение матора	против на вы	юе со- вление водах,	нагрузка < 56, пФ	θ Индуктивность φ Γн			оициент ормации	витков й обмотки	Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °C, Ом	
Обозначение трансформатора	1–2	1-4	Емкостная в	первичной обмотки	рассеяния	n <sub>1</sub> .	n <sub>2</sub>	Число ви	первичной	вторичной
твл1	50	200		0,16	0,002	31,5	63	210x2	31x2	15900
ТВЛ2	500	2000	100	1,6	0,02	10	20	660×2	117x2	16900
твлз	5000	20000		16	0,2	3,15	6,3	2100x2	1120x2	16900

#### Условия эксплуатации трансформаторов типа ТВЛ

Температура окружающей среды: повышенная рабочая повышенная предельная с учетом перегрева обмоток пониженная рабочая пониженная предельная пониженная предельная	+ 85 °C + 125 °C - 40 °C - 60 ° C - 60 °C
Температура перегрева обмоток, не более	+ 55 °C
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	– 60+85 <sup>0</sup> C
Относительная влажность воздуха при температуре + 35 <sup>0</sup> C, не более	95 ± 3%
Атмосферное давление воздуха: пониженное предельное повышенное рабочее	0,67 кПа (5 мм рт.ст.) 3 кгс/см <sup>2</sup>
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 52 000 Гц с ускорением, не более	98,1 м/с <sup>2</sup> (10g)
Многократные удары длительностью 13 мс с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)

12 ч в сутки

Одиночные удары длительностью 0,2 .1 мс с ускорением, не более	981 м/с <sup>2</sup> (100g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	492 м/с <sup>2</sup> (50g)
Акустические шумы в диапазоне частот 5010 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	160 дБ.

## Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа ТВЛ

Диапазон эффективно воспроизводимых частот		30010 000 Гц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более		2 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 30010 000 Гц, не более		5%
Резонансная частота трансформатора, не более		1 000 Гц
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке		<b>4</b> 00 B
Асимметрия по напряжению обмоток с одинаковым числом витков, не более		3%
КПД, не менее	٠	0,85
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее		100 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации		± 5%
Изменение индуктивности первичной обмотки при воздействии повышенных температуры и влажности, не более		10%
Долговечность в режиме номинальной нагрузки, не менее		10 000 ч

## 4.5. Трансформаторы входные типа ТВТ

Малогабаритные входные низкочастотные трансформаторы типа ТВТ предназначены для работы в условиях умеренного и холодного климата при температуре окружающей среды — 60...+ 85 °C и относительной влажности до 95% при температуре не более + 35 °C. Входные трансформаторы типа ТВТ применяются в транзисторных электронных схемах РЭА для согласования внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты, собранных на ППП и микросхемах, работающих в диапазоне частот 300 .10 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 2 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 5% Согласование сопротивлений обеспечивается в диапазоне 50.. 5 000 Ом

#### Конструкция и размеры

Воздействие росы, инея, тумана

Общий вид, габаритные и установочные размеры входных трансформаторов типа ТВТ показаны на рис. 4 7 и 4.8. Конструктивные размеры трансформаторов ТВТ открытого типа приведены в табл. 4.13. Промышленностью изготавливается два типа и 10 типоразмеров трансформаторов типа ТВТ унифицированного конструктивного ряда на магнитопроводах стандартизованной стержневой конструкции. В зависимости от места размещения и установки трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, нормированные значения характеристик которого в обобщенной форме приведены в табл. 1.2. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при различной продолжительности воздействия приведены в табл. 1.8 и 1.9.

Конструкция трансформаторов типа ТВТ открытого вида обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и появления следов коррозии на металлических деталях, а также устойчива к многократному циклическому воздействию температур предельных значений и воздействию механических нагрузок, рассмотренных выше. При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.




Рис 4.8

Конструкция трансформаторов типа ТВТ разработана для установки и монтажа на печатной плате в двух вариантах: без дополнительного крепления и с дополнительным креплением винтами. При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоем ПОС-40 или ПОС-60. Конфигурация цоколей выводов трансформаторов типа ТВТ соответствует конфигурации цоколей миниатюрных пальчиковых электровакуумных приборов и малогабаритных герметизированных электромагнитных реле. Для правильной установки трансформатора на печатной плате имеется ключ и дополнительная маркировка первого вывода трансформатора. Ключ отмечается, как правило, красной точкой на боковой поверхности трансформатора. Отсчет выводов ведется от 1-го вывода слева направо по часовой стрелке со стороны монтажа. При этом 1-й вывод относительно ключа располагается в левом верхнем углу. Ключом является сердечник, выступающий из катушки влево (для трансформаторов стержневой конструкции с одной катушкой), а для трансформаторов на стержневых магнитопроводах с двумя катушками — только красная точка.

Таблица 4.13. Конструктивные размеры входных согласующих трансформаторов типа ТВТ


Taosinga 41271	I	опровод				<del></del>	змеры,	-				
Обозначение трансформа- тора						Α		A <sub>1</sub>		A <sub>2</sub>		Масса, не
	типора змер	мате- риал	В	L	н	ном инал	до- пуск	ном инал	до- пуск	ном инал	до- пуск	более, г
ТВТ1 — ТВТ9	ПБ2х4	79НМА	13	15	15	3	± 0,1	6	± 0,1	9	± 0,1	6
TBT10	ПБ4х8	50H	27	19	27	6	± 0, 1	21	21 ± 1		± 0,1	35

Конструкция каркаса трансформатора получает дополнительную жесткость посредством армирования его монтажными выводами, расстояние между которыми составляет 2,5 мм и соответствует шагу координатной сетки печатной платы. Для изготовления входных трансформаторов типа ТВТ применяются пластинчатые магнитопроводы стержневой конструкции из холоднокатаной ленты с высокой магнитной проницаемостью и повышенной индукцией технического насыщения марок 79НМА и 50Н. Перечень применяемых магнитопроводов и значения предельной массы трансформаторов типа ТВТ приведены в табл. 4.13.

Малогабаритным входным трансформаторам типа ТВТ присвоено сокращенное обозначение где первая буква T обозначает слово «трансформатор», вторая буква В — «входной», третья буква Т — «транзисторный». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации. Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения трансформатора, обозначения типономинала, обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы промышленностью и поставляются заказчику. Пример условного обозначения входного согласующего трансформатора для полупроводниковых схем с порядковым номером 10 — «Трансформатор ТВТ10».

#### Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики входных согласующих трансформаторов типа ТВТ приведены в табл. 4.14. Принципиальные электрические схемы трансформаторов типа ТВТ показаны на рис. 4.9. Дополнительные параметры и технические характеристики трансформаторов рассмотрены ниже. Коэффициенты трансформации, приведенные в табл. 4.14 рассчитаны по следующим формулам:



 $\Pi_1$  =  $W_{4-5}$  /  $W_{1-3}$ ;  $\Pi_2$  =  $W_{4-6}$  /  $W_{1-3}$ ;  $\Pi_3$  =  $W_{4-5}$  /  $W_{1-2}$ ;  $\Pi_4$  =  $W_{4-6}$  /  $W_{1-2}$ , где  $W_{1-2}$ ,  $W_{1-3}$ ,  $W_{4-5}$  и  $W_{4-6}$  — числа витков обмоток с выводами 1–2, 1–3, 4–5 и 4–6 соответственно;

для трансформаторов типа ТВТ9:

 $\Pi_1 = W_{3-4} / W_{1-2}$ 

где  $W_{3-4}$  и  $W_{1-2}$  — числа витков обмоток трансформатора ТВТ9 с выводами 3–4 и 1–2 соответственно;

для трансформатора ТВТ10:

 $\Pi_1 = W_{5-8} / W_{1-4}$ 

где  $W_{1\!-\!4}$  и  $W_{5\!-\!8}$  — числа витков обмоток трансформатора ТВТ10 с выводами 1–4 и 5–8 соотв6етственно.

Таблица 4.14. Основные технические характеристики входных согласующих трансформаторов типа ТВТ

зние іатора		дное вление на ах, Ом	нагр	Сопротивление нагрузки на выводах, Ом		SHHOMY TOVY BRIA		ИВНОСТЬ, Н	тков бмотки	Коэффициент трансформации				
Обозначение трансформатора	1–2	1–3	<b>4</b> 5	4–6	первичной	вторичной	первичной обмотки	рассеяния	Число витков первичной обмотки	1	2	3	4	
твт1	50	100			10,9		0,035	0,003	290	1,7	2,4	2,4	3,45	
TBT2	200	400	250	500	130	0,14	0,01	580	0,85	1,21	1,21	1,74		
ТВТ3	600	1200	250	500		130	0,42	0,04	1000	0,49	0.7	0,7	1	
твт4	2500	5000			485		1,75	0,12	2000	0,245	0,35	0,35	0,5	
твт5	50	100			10,9		0,035	0,024	290	3,4	4,8	4,8	6,9	
твт6	200	400	1000	2000	44	520	0,14	0,01	580	1,7	2,4	2,4	3,45	
твт7	600	1200	1000	2000	125	320	0,42	0,03	1000	8,0	1,4	1,4	2	
ТВТ8	2500	5000			485		1,75	0,12	2000	0,49	0,7	0,7	1	
твт9	50000	(1–2)	500	(3–4)	4300	100	17,5	1,2	6300	0,11	_	-	~	
TBT10	50000	0 (1–4)	500	(5–8)	6500x2	97x2	175	12	10000x2	0,035	-	_	_	

Условия эксплуатации	mnauchonuamonoe	muna TRT
условия эксплуаппации	IIIDAHCWUDMAIIIUDUB	IIIUIIA IDI

Температура окружающей среды: повышенная рабочая повышенная предельная с учетом перегрева обмоток пониженная рабочая пониженная предельная пониженная предельная	+ 85 °C + 125 °C - 45 °C - 60 ° C - 60 °C
Температура перегрева обмоток, не более	+ 55 °C
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	– 60+ 125 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 <sup>0</sup> C, не более	95 ± 3%
Атмосферное давление воздуха. пониженное рабочее пониженное предельное повышенное рабочее	12,1кПа (90 мм рт.ст ) 0,67 кПа (5 мм рт.ст.) 3 кгс/см <sup>2</sup>
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 52 000 Гц с ускорением, не более	98,1 м/с² (10g)
Многократные удары длительностью 13 мс с ускорением, не более	1 472 м/с <sup>2</sup> (150g)
Одиночные удары длительностью 0,21 мс с ускорением, не более	981 м/c <sup>2</sup> (100g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	492 м/c <sup>2</sup> (50g)
Акустические шумы в диапазоне частот 5010 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	160 дБ

#### Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа ТВТ

Диапазон эффективно воспроизводимых частот	30010 000 Гц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более	2 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 300 10 000 Гц, не более	5%
Резонансная частота трансформатора, не выше	1 000 Гц
Максимальное напряжение на обмотках постоянного тока, не более	100 B
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке	500 B
Асимметрия по напряжению обмоток с одинаковым числом витков, не более	3%
КПД, не менее	0,85
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее	100 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации	± 5%
Изменение индуктивности первичной обмотки при воздействии повышенных температуры и влажности, не более	10%

Долговечность в режиме номинальной нагрузки, не менее 10 000 ч Минимальное значение вероятности безотказной работы в течение 1 000 ч при достоверности 0,9 0,99 Гарантийный срок хранения трансформаторов при температуре + 5... + 35 °C и относительной влажности до 80% 12 лет

### 4.6. Трансформаторы согласующие низкочастотные типа ТМ

Малогабаритные согласующие низкочастотные трансформаторы типа ТМ предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации: при температуре окружающей среды – 60...+ 125 °C и относительной влажности до 98% при температуре + 40 °C. Трансформаторы применяются в схемах низкочастотных трактов с ламповыми и полупроводниковыми приборами в аппаратуре бытового и промышленного назначения с печатным монтажом. Трансформаторы типа ТМ обеспечивают согласование внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты в диапазоне частот 100...10 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 3 дБ и при коэффициенте нелинейных искажений не более 3%. Трансформаторы типа ТМ изготавливаются в климатическом исполнении для умеренного, холодного, тропического климата, нормированные значения характеристик которых рассмотрены в первой главе справочника.

#### Конструкция и размеры

Промышленностью изготавливается один тип трансформатора ТМ трех конструктивных исполнений и 137 типономиналов на броневых и стержневых магнитопроводах. Трансформаторы изготавливаются с учетом воздействия на них механических и климатических внешних воздействующих факторов во всеклиматическом исполнении.

Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТМ показаны на рис. 4.10, 4.11 и 4.12. Конструктивные размеры трансформаторов и их масса приведены в табл. 4.15. В зависимости от места размещения и установки трансформаторы изготавливаются по соответствующим категориям, виды которых в обобщенной форме приведены в табл. 1.2. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при различной продолжительности воздействия приведены в табл. 1.8 и 1.9. Виды и значения характеристик механических воздействующих факторов приведены в табл. 1.13 и 1.14. Значения пониженного и повышенного давления воздуха в обобщенной форме приведены в табл. 1.12. Если трансформаторы типа ТМ работают в диапазонах внешних воздействующих факторов, установленных для данного вида исполнения, то в конструкторской и технологической документации указывается более узкий или широкий диапазон значений. Например, если необходимо применить отличную от номинальных значений температуру внешней среды, то в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 рекомендуется выбирать следующие значения: + 1, + 10, + 20, + 30, +40, +45, +50, +55, +60, +70, +85, +100, +125, + 200, + 250, + 315, + 400, + 155, -5, -10,-30, -45, -60, **– 25**, - 100, - 120, - 150, - 196 °C.

Если необходимо установить отличное от номинальных значений давление воздуха или другого газа, указанных в табл. 1.12, то рекомендуется выбирать одно из следующих значений: пониженное давление,




Рис 4 10




Рис 4.12

значение которого обозначено в табл. 1 6 прописными буквами русского алфавита; повышенное давление воздуха или другого газа, кроме агрессивного:  $1,47 \cdot 10^4$ ,  $1,96 \cdot 10^4$ ;  $2,44 \cdot 10^4$ ;  $2,04 \cdot 10^4$ ;  $5,88 \cdot 10^4$ 

При монтаже трансформаторов на печатной плате применяется дополнительное крепление винтами М3.

Типономинал	Рисунок		Размеры, мм									
трансформатора	FIICYHOK	Α	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	В	B <sub>1</sub>	Н	h	L	d	не более, г
TM2-1 TM2-14	3 10	2,5	12,5	10	-	16	16	22	16	16	_	6 35
TM5-1 — TM5-54	3 11	2,5	12,5	12,5		16	17	22	16	16	_	12 142
TM101 — TM10–69	3 12	5	15	15	20	22	25	22,5	20	37	30	18 255

Конструкция трансформаторов типа ТМ открытого вида обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и других повреждений, появления следов коррозии на металлических деталях, а также многократного циклического воздействия температур предельных значений и воздействия механических нагрузок, рассмотренных выше. При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.

Трансформаторы типоразмеров TM2-1 — TM2-14 изготавливаются на магнитопроводах стержневой конструкции типа ПН и ПУ, остальные трансформаторы изготавливаются на магнитопроводах броневой конструкции типа Ш.

Конструкция трансформаторов типа TM2-1 — TM2-14, TM5-1 — TM5-54 имеет проволочные выводы и разработана для установки и монтажа на печатной плате без дополнительного крепления. При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоем ПОС-40 или ПОС-60 Трансформаторы типоразмеров ТМ10-1 — ТМ10-69 монтируются на печатной плате при помощи пайки и дополнительного крепления винтами М3 х 10.

После установки на печатной плате трансформаторы покрываются двумя слоями лака, просушиваются и обеспечиваются, таким образом, работоспособность устройства при повышенной влажности и при всех температурных воздействиях, обеспечивая необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток.

Малогабаритным входным трансформаторам присвоено сокращенное обозначение — ТМ, где первая буква Т обозначает слово «трансформатор», вторая буква М — «маломощный». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации Условное обозначение состоит из слова «Трансформатор», сокращенного обозначения трансформатора, порядкового номера и обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы промышленностью и поставляются заказчику Пример условного обозначения низкочастотного согласующего маломощного трансформатора типа ТМ мощностью 5 мВт и порядковым номером разработки 25 — «Трансформатор ТМ5–25»




Рис 4 13

#### Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики входных согласующих трансформаторов типа ТМ приведены в табл. 4.16. Принципиальная электрическая схема трансформаторов типа ТМ показана на рис. 4 13. Значения величин электрических параметров приведены для первичной обмотки при соединении выводов 2 и 3, а также 3 и 4. То же для вторичной обмотки при соединении выводов 6 и 7, а также 8 и 9. Дополнительные параметры и технические характеристики трансформаторов рассмотрены ниже

Таблица 4.16. Основные параметры и технические характеристики согласующих низкочастотных трансформаторов типа TM

Обозна- чение транс-	Номи- нальная мощ-	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	ление обмо- янному току 0 <sup>0</sup> C, Ом		ие первич- мотки, В	Индук- тивность первич-	Коэффи- циент транс-	
форма- тора	ность, В · А	входное	выходное	первич- ной	вторич- Ной	эффек- тивное	измери- тельное	ной об- мотки, Гн	форма- ции	
TM2-1		200	12,5	7,5x2	0,7x2·	0.3		0.46	0,27	
TM2-2		200	25	7,5x2	1,4x2	0,2		0,16	0,39	
TM2-3			12,5		0,7x2		0,5		0,19	
TM2-4		400	25	14x2	1,4x2	0,3		0,32	0,27	
TM2-5			200		11x2				0,77	
TM26			12,5		0,7x2				0,07	
TM2-7	0.003	3300	25	130x2	1,4x2	0,8		2.6	0,1	
TM2-8	0,002	3200	200	130X2	11x2	0,6		2,6	0,27	
TM2-9			400		30x2				0,39	
TM2-10			12,5		0,7x2		0,1		0,05	
TM2-11			25		1,4x2				0,07	
TM2-12		6400	200	280x2	11x2	1,2		5,1	0,19	
TM2-13			400		30x2				0,27	
TM2-14			3200		220x2				0,77	
TM5-1			12,5		1,4x2				0,29	
TM5-2	]	200	17,5	12x2	1,6x2	4		0.46	0,34	
TM5–3		200	25	12X2	2,5x2	1		0,16	0,41	
TM5-4	]		35	]	3,5x2				0,48	
TM5-5			12,5		1,4x2				0,24	
TM5-6				17,5		1,6x2				0,29
TM57		282	- 25	20x2	2,5x2	1,2		0,22	0,34	
TM5-8			35		3,5x2				0,41	
TM5-9			200		19x2				0,97	
TM5-10			12		1,4x2				0,2	
TM5–11			17.5		1.6x2				0,24	
TM512	0,005	400	25	65.6	2,5x2		0,03	0.55	0,29	
TM5-13		400	35	25x2	3,5x2	1,4		0,32	0,34	
TM5–14			200		10x2				0,81	
TM5–15			282		32x2				0,97	
TM5-16			12,5		1,4x2				0,17	
TM5-17			17,5		1,6x2				0,2	
TM5-18			25		2,5x2				0,24	
TM5-19		564	35	35x2	3,5x2	1,7		0,45	0,29	
TM5-20			200		19x2				0,69	
TM5-21			282	$\dashv$ $\dagger$	32x2	`			0,81	
TM522			400		39x2				0,97	

Обозна- чение транс-	Номи- нальная мощ-	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	ление обмо- лнному току 0 °C, Ом		ие первич- мотки, В	Индук- тивность первич-	Коэффи- циент транс-
форма- тора	ность, В А	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	ной об- мотки, Гн	форма- ции
TM5-23			12,5		1,4x2				0,07
TM5-24			17,5		1,6x2				0,086
TM5-25			25		2,5x2			2,6	0,1
TM5-26		3200	35	240x2	3,5x2	4			0,12
TM527		3200	200	240,2	19x2	7			0,29
TM5-28			282		32x2				0,34
TM5-29			400		39x2				0,41
TM5-30			564		55x2				0,48
TM5-31			12,5		1,4x2				0,06
TM5-32			17,5		1,6x2				0.07
TM5-33			25		2,5x2				0,086
TM5-34		4512	35	280x2	3,5x2	4,8		3.0	0,1
TM5-35		4512	200	20UX2	19x2	4,0		3,6	0,12
TM5-36			282		32x2		0,15		0,29
TM5-37			400		39x2	5,7			0,34
TM5-38	0.005		564		55x2				0,41
TM5-39	0,005		12,5		1.4x2				0,05
TM5-40			17,5		1,6x2			5,1	0,06
TM5-41			25		2,5x2				0,07
TM5-42		6400	35	340x2	3,5x2				0,086
TM5-43		6400	200	340X2	19x2				0,2
TM5-44			282		32x2				0.24
TM5-45			400		39x2				0,29
TM5-46			564		55x2				0,34
TM5-47			12,5		1,4x2				0,04
TM5-48			17,5		1,6x2				0,05
TM5-49			25		2,5x2				0,06
TM5-50		0004	35	700.0	3,5x2	0.7		7.0	0,07
TM5-51		9024	200	700x2	19x2	6,7		7,2	0,17
TM5-52			282		32x2				0,2
TM5-53			400		39x2				0,24
TM5-54			564		55x2				0,29
TM10~1			17,5		0,7x2				0,27
TM10-2		000	35	750	1,4x2	4 =		0.55	0,38
TM10-3	0.01	282	70,5	7,5x2	3x2	1,7	_	0,22	0,54
. TM10–4			141	-	6,5x2				0,76
TM10-5		564	17,5	19x2	0,7x2	2,4		0,45	0,19

Продолжен	ие таблиць	ı 4.16				I .			
Обозна- чение транс-	Номи- нальная мощ-	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	ение обмо- нному току 0 <sup>о</sup> С, Ом		ие первич- иотки, В	Индук- тивность первич-	Коэффи- циент транс-
форма- тора	ность, В · А	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	ной об- мотки, Гн	форма- ции
TM10-6			35		1,4x2				0,27
TM10-7		564	70,5	19x2	3x2	2,4		0,45	0,38
TM10-8		304	141	13,2	6,5x2	2,4		0,40	0,54
TM10-9			282		13x2				0,76
TM10-10			17,5		0,7x2				0,135
TM10-11			35		1,4x2	1		i	0,19
TM10-12		1128	70,5	40x2	3x2	3,4		0,9	0,27
TM10-13		1120	141	40.82	6,5x2	3,4		0,9	0,38
TM10-14			282		13x2		0,15		0,54
TM10-15			564		24x2				0,76
TM10-16			17,5		0,7x2				0,095
TM10-17			35		1,4x2				0,135
TM10-18			70,5		3x2				0,19
TM10-19		2256	141	88x2	6,5x2	4,8		1,8	0,27
TM10-20			282		13x2				0,38
TM10-21		- +	564		24x2				0,54
TM10-22			1128		60x2				0,76
TM10-23			17,5		0,7x2				0,067
TM10-24	0,01		35	1,4x2				0,095	
TM10-25			70,5		3x2			3,6	0,135
TM10-26		4510	141	470-2	6,5x2				0,19
TM1027		4512	282	170x2	13x2	6,8			0,27
TM10-28			564		24x2				0.38
TM10-29			1128		60x2				0,54
TM10-30			2256		145x2			l	0,76
TM10-31			17,5		0,7x2		0,3		0,05
TM10-32			35		1,4x2				0,067
TM10-33			70,5		3x2				0.095
TM10-34			141		6,5x2				0,135
TM10-35		9024	282	520x2	13x2	9,6		7,2	0,19
TM10-36			564		24x2				0,27
TM10-37			1128		60x2				0,38
TM10-38			2256		145x2				0,54
TM10-39			4512		285x2				0,76
TM10-40			17,5		0,7x2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,034
TM10-41		18048	35	750x2	1,4x2	13,6	0,6	14,3	0,05
TM10-42			70,5		3x2				0,067

#### Окоичание таблицы 4.16

Обозна- чение транс-	Номи- нальная мощ-	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	пение обмо- янному току 0 <sup>0</sup> C, Ом		ие первич- мотки, В	Индук- тивность первич-	Коэффи- циент транс-
форма- тора	ность, В А	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	ной об- мотки, Гн	форма- ции
TM10-43			141		6 5x2				0,095
TM10-44			282		13x2				0,135
TM10-45			564		24x2				0,19
TM10-46		18048	1128	750x2	60x2	13,6		14,3	0,27
TM10-47			2256		145x2				0,38
TM10-48			4512		285x2				0,54
TM10-49			9024		800x2				0,76
TM10–50			17,5		0,7x2				0,024
TM10-51			35		1,4x2		0,6	28,6	0,034
TM10-52	•	36096	70,5		3x2	19,2			0,05
TM10-53			141	1800x2	6,5x2				0,067
TM10-54			282		13x2			20.6	0,095
TM10-55			564		24x2		ļ	20,0	0,135
TM10-56	0,01		1128		60x2				0,19
TM10-57			2256		145x2				0,27
TM10-58			4512		285x2				0,38
TM10-59			9024		800x2				0.54
TM10-60			17,5		0,7x2				0,017
TM10-61			35	-	1,4x2				0 024
TM10-62			70,5		3x2				0,034
TM10-63			141		6,5x2				0,05
TM10-64		72190	282	3600~3	13x2	27	1	E7 0	0,067
TM10-65		12190	564	2600x2	24x2	21		57,3	0,095
TM10-66			1128		60x2				0,135
TM10-67			2256		145x2				0,19
TM10-68			4512	† †	285x2	-			0,27
TM10-69			9024		800x2				0,38

## Условия эксплуатации трансформаторов типа ТМ

Температура окружающей среды повышенная рабочая повышенная предельная с учетом перегрева обмоток пониженная рабочая пониженная предельная пониженная предельная пониженная при транспортировке	+ 100 °C + 125 °C - 40 °C - 60 °C - 60 °C
Температура перегрева обмоток, не более	+ 55 °C
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	- 60+125 <sup>0</sup> 0

Относительная влажность воздуха при температуре + 40 <sup>0</sup> C, не более	98%
Атмосферное давление воздуха: пониженное предельное повышенное рабочее	0,67 кПа (5 мм рт.ст.) 297 кПа (3 кгс/см²)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 52 500 Гц с ускорением, не более	294,3 м/c <sup>2</sup> (30g)
Многократные удары длительностью 210 мс с ускорением, не более	1 472 м/c <sup>2</sup> (150g)
Одиночные удары длительностью 0,2 . 1 мс Соронием, не более	981 м/с <sup>2</sup> (100g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	981 м/с² (100g)
Акустические шумы в диапазоне частот 5010 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	160 дБ
Воздействие росы, инея, тумана	12 ч в сутки

#### Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа ТМ


Диапазон эффективно воспроизводимых частот	10010 000 Гц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более	3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 10010 000 Гц, не более	3%
Номинальная мощность трансформаторов	0,002 6 B · A
Максимально допустимое испытательное напряжение на первичной обмотке	100 B
КПД, не менее	0,85
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее	1 000 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации	± 5%
Наработка на отказ в нормальных условиях эксплуатации	10 000 ч
Гарантийный срок, не менее	5 000 ч
Максимальное отклонение сопротивлений обмоток при постоянном токе при температуре + 20 °C	± 25%

## 4.7. Трансформаторы согласующие типа Т

Малогабаритные согласующие низкочастотные трансформаторы типа Т предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации: при температуре окружающей среды - 60...+ 125 °C и относительной влажности до 98% при температуре + 35 °C. Трансформаторы применяются в схемах низкочастотных трактов с ламповыми и полупроводниковыми приборами в аппаратуре бытового и промышленного назначения с печатным монтажом. Трансформаторы типа Т обеспечивают согласование внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты в диапазоне частот до 10 000 Гц. Трансформаторы типа Т изготавливаются в климатическом исполнении для умеренного, холодного и тропического климата, нормированные значения характеристик которых рассмотрены в первой главе справочника. Трансформаторы обеспечивают устойчивую работу аппаратуры в диапазоне

эффективно воспроизводимых частот 100...10 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 3 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 3%.

#### Конструкция и размеры



Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также схема трансформаторов типа Т показаны на рис. 4.14 — 4.16. Конструктивные размеры трансформаторов приведены в табл. 4.17. Промышленностью изготавливается два конструктивных варианта трансформаторов типа Т, которые насчитывают 291 типономинал броневой системы на унифицированных магнитопроводах типа Ш. В зависимости от места размещения и установки трансформаторы изготавливаются по соответствующим категориям, виды которых в обобщенной форме приведены в табл. 1 8. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при различной продолжительности воздействия приведены в табл. 1 9. В зависимости от конкретных условий эксплуатации трансформаторы типа Т изготавливаются также с учетом механических воздействий по ГОСТ 16962.

Таблица 4.17. Конструктивные размеры согласующих низкочастотных трансформаторов типа Т

Типономинал	D		Размеры, мм										Macca,
трансформатора	Рисунок	Α	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	Α,	As	В	Bı	Н	L	h	не более, г
T0,5-1 T0,5-59	3 14	5	10	15	30	17,5	22,5	23	27	28,5	37	23	18 36
T0,7-1 T0,7-69	3 14	5	10	15	35	17,5	22,5	27	29	31,5	42	26	20 44
T21 T259	3 15	5	15	25	45	7,5	30	36	39	39	52	34	28 58
T3-1 — T3-45	3 15	5	15	25	50	10	35	44	46	46	57	41	45 87
T4-1 — T4-19	3 15	5	15	25	60	15	40	52	56	53	67	47	56 110
T6-1 — T6-30	3 15	5	15	25	60	15	40	52	56	53	67	47	50 120
T25-1 T25-10	3 16	16	32	32	85	15		45	69	65	101	_	80 250

Применение трансформаторов типа Т в блоках и узлах аппаратуры бытового назначения определяется установленными категориями размещения, виды которых приведены в табл. 1.4. Виды и значения характеристик механических воздействий выбираются из табл 1 12 — 1.14. Значения пониженного и повышен-

ного давления воздуха в обобщенной форме рассмотрены в табл. 1.12. Если трансформаторы тила Т работают в иных диапазонах внешних воздействующих нагрузок, установленных для конкретного климатического исполнения РЭА, то в конструкторской документации на трансформаторы типа Т указывается более узкий или более широкий диапазон этих значений. Масса трансформаторов не превышает значений, указанных в табл. 1.17.

Конструкция трансформаторов типа Т обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и других повреждений, появления следов коррозии на металлических деталях, а также многократного циклического воздействия температур предельных значений и воздействия механических нагрузок, рассмотренных выше. При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.

Конструкция трансформаторов типа Т разработана для установки и монтажа на печатной плате с дополнительным креплением и влагозащитой. При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоем ПОС–61.

Конструкция каркаса трансформатора получает дополнительную жесткость посредством армирования его монтажными выводами, расстояние между которыми равно 2,5 мм и соответствует шагу координатной сетки печатной платы. Для изготовления согласующих трансформаторов типа Т применяются магнитопроводы броневой конструкции типа Ш или ШЛ. Перечень применяемых магнитопроводов и значения предельной массы трансформаторов типа ТВЛ приведены в табл. 4.17.

Технологический процесс установки и монтажа трансформаторов типа Т на печатной плате предусматривает лакирование поверхностей двумя слоями специального лака с последующей просушкой в термической камере, что обеспечивает необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток трансформатора и комплектующих ЭРЭ. Конструкция трансформаторов типа Т обеспечивает их работу без обрывов обмоток и изменений основных параметров при многократном циклическом воздействии повышенной и пониженной температур, а также пониженного давления воздуха.

Малогабаритным согласующим трансформаторам присвоено сокращенное обозначение Т, где буква Т обозначает слово «трансформатор». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации. Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения трансформатора, обозначения типономинала, мощности трансформатора в милливаттах, условный порядковый номер и обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы промышленностью и поставляются заказчику. Пример условного обозначения низкочастотного согласующего трансформатора типа Т мощностью 3 мВт с порядковым номером 35 — «Трансформатор ТЗ-35».

#### Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики низкочастотных согласующих трансформаторов типа Т приведены в табл. 4.18. Принципиальная электрическая схема трансформаторов типа Т показана на рис. 4.17. Значения величин технических характеристик в табл. 4.18 приведены для первичной обмотки при соединении выводов 3 и 4, а для вторичной обмотки при соединении выводов 8 и 9. Дополнительные параметры и технические характеристики трансформаторов рассмотрены ниже.




Рис. 4.17

Таблица 4.18. Электромагнитные параметры согласующих низкочастотных трансформаторов типа Т

Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В A	Сопротив	ление. Ом	ток постоя	пение обмо- янному току 0 °С, Ом		е первичной тки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номи Моц	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Козфс трансф	вания, мА
T0,5-1			9		1,7x2				0,28	
T0,5-2		141	17,5	14x2	3x2	10		0,11	0,4	13
T0,5-3	]	141	35	1422	6x2			0,11	0,56	
T0,5-4		•	70,5		11x2				0,79	
T0,5-5			9		1,7x2		0,1		0,2	
T0,5–6	]		17,5		3x2				0,28	
T0,5–7		282	35	29x2	6x2	15		0,22	0,4	9
T0,5-8	]		70,5		11x2				0,56	
T0,5-9			141		23x2				0,79	
T0,5-10			9		1,7x2				0,14	
T0,5-11			17,5		3x2	1			- 0,2	
T0,5–12			35	<b>-</b>	6x2				0,28	_
T0,5–13		564	70,5	56x2	11x2	21	0,25	0,42	0.4	6
T0,5-14			141		23x2				0,56	
T0,5-15			282		45x2				0,79	
T0,5-16			9		1,7x2				0,1	
T0,5–17			17,5	17,5 35 70,5 102x2 141 282	3x2	30			0,14	
T0,518			35		6x2				0,2	
T0,519	1	1128	70,5		11x2		0,25	9,0	0,28	4.4
T0,5-20	0,5		141		23x2				0,4	
T0,5-21			282		45x2				0,56	
T0,5-22			564		90x2				0,79	
T0,5-23			9		1,7x2				0.07	
T0,5-24			17,5		3x2				0,1	
T0,5-25			35		6x2				0,14	
T0,5-26		2256	70,5	250x2	11x2	42		1,8	0,2	3
T0,5-27		2230	141	250,72	23x2	42		1,0	0,28	3
T0,5-28			282		45x2				0,4	
T0,5-29	-		564		90x2				0,56	
T0,5-30			1128		220x2				0,79	
T0,5-31			9		1,7x2		0,5		0,05	
T0,5-32			17,5		3x2				0,07	
T0,5-33			35		6x2				0,1	
T0,5-34			70,5		11x2				0,14	
T0,5-35		4512	141	520x2	23x2	60		3,6	0,2	2
T0,5-36			282		45x2		İ		0,28	
T0,5-37			564		90x2				0,4	
T0,5-38			1128		220x2		-		0,56	
T0,539			2256		510x2				0,79	

Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В A	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	ление обмо- знному току 0 °C, Ом		е первичной этки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номи Моц	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Козф	вания, мА
T0,5-40			9		1,7x2				0,035	
T0,5-41			17,5		3x2				0,05	
T0,5-42			35		6x2				0,07	
T0,5-43			70,5		11x2	]			0,1	
T0,5-44		9024	141	1150x2	23x2	84		7,2	0,14	1,6
T0,5-45		302-7	282	TIOUXE	45x2			,,_	0,2	] 1,5
T0,5-46			564		90x2				0.28	
T0.5-47			1128		220x2				0,4	
T0,5-48			2256		510x2		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0,56	
T0,5-49	0,5		4512		1140x2		1		0,79	
T0,5-50	-,-		9		1,7x2				0,025	
T0 5–51			17,5		3x2				0,035	
T0,5-52			35		6x2				0,05	
T0,553			70,5		11x2		i		0,07	
T0,5–54		18048	141	1630x2	23x2	120	j j	14,3	0.1	1
T0,5-55			282		45x2				0 14	
T0,5-56			564		90x2				0,2	
T0,5-57			1128		220x2				0,28	
T0,5-58			2256		510x2				0,4	
T0,5-59			4512		1140x2				0,56	
T0,7–1			9		1,7x2				0,28	
T0,7-2		141	17,5	12x2	2,5x2	13	0,2	0,11	0,39	16
T0,7-3			35		5x2		·	ŕ	0,55	
T0,7-4			70,5	<del></del>	10x2			·	0,78	
T0,7⊸5			9		1,7x2				0,2	
T0,7–6			17,5		2,5x2				0,28	
T0,7-7		282	35	24x2	5x2	18	0,2	0,22	0,39	11
T0,7–8			70,5		10x2				0,55	
T0,7–9			141		23x2				0,78	
T0,7-10	0,7		9		1,7x2				0,14	
T0,7-11			17,5		2,5x2				0,2	
T0,7-12		504	35		5x2	0.5		0.45	0,28	
T0,7~13		564	70,5	48x2	10x2	25		0,45	0,39	8
T0,714			141		23x2	!			0,55	
T0,7-15			282		45x2		0,5		0,78	
T0,7-16			9	_	1,7x2				0,1	
T0,717			17,5		2,5x2				0,14	
T0,7-18		1128	35	100x2	5x2	35		0,9	0,2	6
T0,7–19			70,5		10x2				0,28	

Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В A	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	пение обмо- инному току 0°C Ом		е первичной тки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номи Моц	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мол	Коэф трансф	вания, мА
T0,7-20			141		23x2				0,39	
T0,7-21		1128	282	100x2	45x2	35	0,5	09	0,55	6
T0,7-22			564		90x2				0,78	
T0,7-23			9		1,7x2				0.07	
T0,7-24			17 5		2,5x2				0,1	
T0,7–25			35		5x2				0,14	
T0,7-26		2256	70 5	230x2	10x2	50	0,8	18	0,2	4
T0 7–27		2230	141	25022	23x2	30	0,0	10	0,28	,
T0,7–28			282		45x2				0,39	
T0,7-29			564		90x2				0,55	
T0,7–30			1128		165x2			_	0,78	
T0,7-31			9		1,7x2				0,05	
T0,7-32			17,5		2,5x2				0,07	
T0,7-33			35		5x2				0,1	
T0,7-34			70,5		10x2				0,14	
T0,7-35		4512	141	630x2	23x2	70	0,8	3,6	0,2	3
T0,7-36			282		45x2				0,28	
T0,7-37			564		90x2				0,39	
T0,7–38			1128		165x2				0,55	
T0,7-39			2256		330x2				0,78	
T0.7-40	0,7		9		1,7x2				0,035	
T0,7-41			17,5		2,5x2				0,05	
T0,7-42			35		5x2				0,07	2
T0,7–43			70,5		10x2				0,1	
T0,7-44		9024	141	1300x2	23x2	100	1,6	7,2	0,14	
T0,7-45		3024	282	10002	45x2	100	1,0	1,2	0,2	
T0,7-46			564	:	90x2				0,28	
T0,7-47			1128		165x2				0,39	
T0,7-48			2256		330x2				0,55	
T0,7-49			4512		860x2				0,78	
T0,7-50			9		1,7x2				0,025	
T0,7–51			17,5		2,5x2				0,035	
T0,7-52			35		5x2				0,05	
T0,7-53			70,5		10x2				0,07	
T0,754			141		23x2				0,1	
T0,7-55		18048	282	1900x2	45x2	140	1,6	14,3	0,14	1,5
то,756			564		90x2				0,2	
T0,7-57			1128		165x2				0,28	
T0,7-58			2256		330x2				0,39	
T0,7-59			4512		860x2				0,55	
10,1-35		<u></u>	4012		UUUXZ				0,55	

Продолжени	ие табли	цы 4.18								, - ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В А	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	вение обмо- инному току 0 °C, Ом		е первичной тки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Козффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номи Мощ В	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Коэфс трансф	вания, мА
T0,7-60			9		1,7x2				0,017	
T0,7-61			17,5	ı	2,5x2				0,025	
T0,7-62	1		35'		5x2	1			0,035	
T0,7-63			70,5		10x2				0,05	
T0.7-64	0,7	36096	141	2500×2	23x2	200	2,6	20	0,07	1
T0,765	0,7	20090	282	2500x2	45x2	200	2,0	20	0,1	<u>'</u>
T0,7–66			564		90x2				0,14	
T0 767			1128		165x2				0,2	
T0,7–68			2256	•	330x2				0,28	
T0,7–69			4512		860x2				0 39	
T2-1			9		1x2				0,27	
T2–2		141	17.5	6x2	1x2	17		0,11	0 37	24
T2-3		141	35	632	2,3x2	1 "		0,11	0,53	24
T2–4			70,5		4.3x2				0,75	
T2-5			9		1x2		0.3		0,19	
T2–6			17,5		1x2	24			0,27	
T2-7		282	35	10x2	2,3x2			0,22	0,37	17
T2-8			70,5		4,3x2				0,53	;
T2-9			141		9x2				0,75	
T2-10			. 9		1x2				0,13	
T2~11	]		17,5	1	1x2				0,19	12
T212		564	35	22x2	2, <b>3</b> x2	24	0,6	0,45	0,27	
T2-13		204	70,5	22X2	4,3x2	34			0,37	
T2-14	2		141		9x2				0,53	
T2-15	2		282	_	18x2				0,75	
T2-16			9		1x2				0,1	
T2-17			17,5		1x2				0,13	
T2-18			35		2,3x2				0,19	
T2~19		1128	70 5	44x2	4,3x2	48	0,6	0 9	0,27	9
T2~20			141		18x2				0,37	
T2~21			282		18x2				0,53	
T2~22			564		35x2				0,75	
T2~23			9		1x2				0,07	
T2~24			17,5		1x2				0,1	
T2-25		2256	35	90x2	2,3x2	68	1,2	1,8	0,13	6,5
T2~26		2230	70,5	JUAZ	4,3x2	00	1,4	1,0	0,19	
T2~27			141		9x2				0,27	
T2~28			282		18x2				0,37	

Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В А	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	ение обмо- нному току 0°C Ом		е первичной этки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номия Мощ В	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Козфс	вания мА
T229		2056	564	00.2	35x2	60		4.0	0,53	6.5
T230		2256	1128	90x2	71x2	68		1,8	0,75	65
T231			9		1x2				0,05	
T2-32			17,5		1x2	]			0,07	]
T233			35		2,3x2				0,1	
T234			70,5		4,3x2		1,2	j	0,13	
T2-35	]	4512	141	180x2	9x2	96		3,6	0,19	4,5
T2~36			282		18x2				0,27	
T2-37		'	564		35x2				0,37	
T2-38		<b>:</b>	1128		71x2				0,53	
T2-39			2256		143x2				0,75	
T2-40			9		1x2				0,025	
T2-41			17,5		1x2				0,05	
T2-42			35		2,3x2	136		7,2	0,07	
T2-43			70,5		4,3x2				0,1	
T2-44	2	9024	141	400x2	9x2				0,13	3
T2-45		9024	282	400X2	18x2	130		7,2	0 19	3
T2-46			564		35x2	1			0,27	
T2-47			1128		71x2				0,37	
T2-48			2256		143x2				0,53	
T2-49			4512		310x2		- 0.4		0,75	
T2-50			9		1x2		2,4		0,025	
T2-51			17,5		1x2				0,035	
T2-52			35		2,3x2				0,05	
T2-53			70,5		4,3x2				0,07	
T2-54		10040	141	200-0	9x2	400		440	0,1	
T255		18048	282	620x2	18x2	192		14,3	0,13	2
T2-56			564		35x2				0,19	
T257			1128		71x2				0,27	
T2-58			2256		143x2				0,37	
T2-59			4512		310x2				0,53	
T3-1			9		0,3x2				0,18	
T3-2			17 5		0,5x2				0,25	
T33		282	35	5x5	1,3x2	29	0,5	0,22	0 35	25
T3-4	3		70,5		2,8x2				0,51	
T3~5			141		4,5x2				0,73	
T36		<b></b>	9		0,3x2		_		0,13	_
T37		564	17,5	10x2	0,5x2	41	0,5	0,45	0,18	18

Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В A	Сопротив	ление, Ом	ток постоя	пение обмо- инному току 0 °C, Ом		е первичной тки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номи	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Козф	вания, мА
T3-6			35		1,3x2				0,25	
T3-9		564	70,5	10x2	2,8x2	41	0,5	0,45	0,36	40
T310		304	141	4,5x2	41 0,5	0,43	0,51	18		
T311			282		10x2				0,73	]
T3-12			9		0 3x2				0,09	
T3-13			17,5		0,5x2				0,13	
T3-14			35		1,3x2				0,18	]
T3–15		1128	70,5	23x2	2,8x2	58		0,9	0,25	13
T3–16			141		4,5x2				0,36	
T3~ 17			282		10x2	]			0,51	
T3-18			564		18x2				0,73	
T319			9		0,3x2		1		0,065	
T3-20			17,5		0,5x2				0,09	
T3-21			35		1,3x2	30		1,8	0,13	9
T3-22		2256	70,5		2,8x2				0,18	
T3-23		2256	141	45x2	4,5x2	82		1,0	0,25	9
T3-24			282		10x2				0,36	
T3-25			564		18x2				0,51	
T3-26			1128		36x2				0,73	
T327	3		9		0,3x2				0,045	
T328			17,5		0,5x2				0,065	
T3-29			35		1,3x2				0,09	
T3~30			70,5		2,8x2				0,13	
T3-31		4512	141	92x2	4,5x2	116	2	3,6	0,18	6
T3-32			282		10x2				0,25	
T3-33			564		18x2				0.36	
T3-34			1128		36x2				0,51	
T3-35			2256		60x2				0,73	
T3-36			9		0,3x2				0,03	
T3-37			- 17,5		0,5x2				0,045	
T3-38	Ì		35		1,3x2				0,065	
T3-39			70,5		2,8x2				0,09	
T3-40		9024	141	10200	4,5x2	164	2	7.0	0,13	4.5
T3-41		<del>3</del> U24	282	183x2	10x2	164	2	7,2	0,18	4,5
T3-42			564		18x2				0,25	
T3-43			1128		36x2				0,36	
T3-44			2256		60x2				0,51	
T3-45			4512		105x2				0,73	

Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В А	Сопротив	ление, Ом		пение обмо- инному току 0 °C, Ом	Напряжени обмо	е первичной этки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Козффициент трансформации	Ток под- магничи-
форматора	Номин Мощ	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Козфо	вания, мА
T4-1			9		0,3x2				0,05	
T4- 2			17,5		0,5x2				0,06	
T4-3			35		0,8x2				0,09	
T4-4			70,5		1,6x2	]			0,13	
T45		4512	141	100x2	3,5x2	125	3	3,6	0,18	7
T46			282		6,5x2				0,26	
T4-7			564		14x2	]			0,36	
T48			1128		28x2	1			0,52	
T49			2256		60x2				0,72	
T4-10	4		9		0,3x2				0,03	
T4-11			17,5		0,5x2	1			0,05	
T4-12			35		0,8x2	]			0,06	
T4-13			70,5		1,6x2	1		ļ	0,09	
T4-14		9024	141	180x2 3,5x2 6,5x2 14x2 28x2	175	4	7,2	0,13	5	
T4-15		9024	282		6,5x2		4	/,2	0,18	3
T4-16			564		14x2				0,26	
T4-17			1128		28x2				0,36	
T4-18			2256		60x2				0,52	
T4-19			4512		120x2				0,7	
T6-1			9		0,3x2				0,25	
T6-2		141	17,5	200	0,5x2	24		0.44	0,36	40
T6-3		141	35	2,6x2	0,9x2	34		0,11	0,5	49
T64			70,5		1,8x2				0,71	
T6-5			9		0,3x2		0,6		0,18	
, T6–6			17,5		0,5x2	1			0,25	į
T6-7		282	35	5x2	0,9x2	50		0,22	0,36	35
T6-6			70,5		1,8x2	]	]		0,5	
T6-9			141		3,6x2				0,71	
T6-10	6		9		0,3x2				0,13	
T6-11			17,5		0,5x2	<b>4</b>			0,18	•
T6-12		564	35	40.0	0,9x2	60		0.45	0,25	0.5
T6-13		304	70,5	10x2	1,8x2	68		0,45	0,36	25
T6-14			141		3,6x2		4.0		0,5	
T6-15			282		7x2		1,2		0,71	
T6-16			9	,	0,3x2				0,09	
T6-17		4400	17,5		0,5x2	455		•	0,13	4-
T6-18		1128	35	22x2	0,9x2	100		0,9	0,18	17
T6-19			70,5		1,8x2				0,25	

## Окончание таблицы 4.18

- Обозначе- ние транс-	Номинальная мощность, В A	Сопротив	Сопротивление, Ом		пение обмо- инному току 0 °C, Ом		е первичной тки, В	Индуктивность первичной об- мотки, Гн	Коэффициент трансформации	Ток под- магничи-		
форматора	Номи Моц	входное	выходное	первич- ной	вторич- ной	эффек- тивное	измери- тельное	Индук перви мот	Коэф трансф	вания, мА		
T6-20			141		3,6x2				0,36			
T6-21		1128	282	22x2	7x2	100	1,2	0,9	0,5	17		
T6-22			564		14x2	]			0,71			
T6-23	1		9		0,3x2				0,06			
T6-24			17,5		0,5x2	]	*		0,09			
T6-25	6		35		0,9x2	]			0,13			
T626				2256	70,5	40x2	1,8x2	136	2	1,8	0,18	14
T6-27		2230	141	40,22	3,6x2	100	2	1,5	0,25	14		
T6-28			282		7x2				0,36			
T6-29			564		14x2				0,5			
T630			1128		28x2				0,71			
T25-1			17,5		0,2x2				0,21			
T25-2			35		0,4×2				0,3	44		
T25~3	]		70,5		0,8x2	}			0,42			
T25-4			141		1,7x2				0,6			
<b>T25</b> 5	25	400	282	2,8x2	3,2x2	100	1	0,32	0,85			
T256	25	400	564	Z,DAZ	6,9x2	]	'	0,32	1,2			
T25-7			1128	,	15x2				1,7			
T25~8			2256		28x2				2,4			
<b>T25</b> ~9			4512		71x2				3.4			
T25-10			9024		121x2				4.8			

## Условия эксплуатации трансформаторов типа Т

Температура окружающей среды: повышенная рабочая повышенная предельная с учетом перегрева обмоток пониженная рабочая пониженная предельная пониженная при транспортировке	+ 85 °C + 125 °C - 40 °C - 60 °C - 60 °C
Температура перегрева обмоток, не более	+ 55 °C
Смена температур (многократное циклическое воздействие)	- 60+100 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 40 $^{0}$ C, не более	98%
Атмосферное давление воздуха: пониженное рабочее пониженное предельное повышенное рабочее	53,3 кПа (400 мм рт ст.) 0,67 кПа (5 мм рт.ст.) 297 кПа (3 кгс/см²)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 52 500 Гц с ускорением, не более	294,3 м/с <sup>2</sup> (30g)

Многократные удары длительностью 13 мс с ускорением, не более	1 472 м/с² (150g)
Одиночные удары длительностью 0,2 1 мс с ускорением, не более	9 810 м/c <sup>2</sup> (1 000g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	981 м/c² (100g)
Акустические шумы в диапазоне частот 5010 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	150 Дб

Роса, иней, туман, непрерывная радиация Работоспособность сохраняется

# Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа Т Лиапазон эффективно воспроизволимых частот 100 10 000 Ги

диапазон эффективно воспроизводимых частот		100. 10 000 г ц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более		3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 30010 000 Гц, не более		3%
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке	•	400 B
КПД, не менее		0,82
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее		1 000 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации		± 5%
Наработка на отказ в нормальных климатических условиях и при номинальной нагрузке, не менее		10 000 ч
Мощность трансформаторов: для печатного монтажа		0,56 Βτ

# Гарантийный срок эксплуатации 5 000 ч

4.8. Трансформаторы согласующие типа ТНЧЗ

Малогабаритные согласующие низкочастотные трансформаторы типа ТНЧ3 предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации. при температуре окружающей среды – 60...+ 85 °C и относительной влажности до 98% при температуре + 35 °C. Трансформаторы применяются в схемах низкочастотных трактов с ламповыми и полупроводниковыми приборами в аппаратуре бытового и промышленного назначения с печатным монтажом. Трансформаторы типа ТНЧ3 обеспечивают согласование внутреннего сопротивления источника сигнала с входным сопротивлением каскадов усилителей звуковой частоты в диапазоне частот до 40 000 Гц. Трансформаторы типа ТНЧ3 изготавливаются в климатическом исполнении для умеренного и холодного климата, нормированные значения характеристик которых рассмотрены в первой главе справочника. Трансформаторы обеспечивают устойчивую работу аппаратуры в диапазоне эффективно воспроизводимых частот 300...40 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики на граничных частотах не более 3 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 10%.

25 BT

10 лет

#### Конструкция и размеры

для объемного монтажа

95-процентный срок сохранности, не менее

Общий вид, габаритные и установочные размеры, а также схема трансформаторов типа ТНЧЗ показаны на рис. 4.18. Промышленностью изготавливается семь типономиналов трансформаторов одного типа и одного конструктивного исполнения. Трансформаторы изготавливаются во всеклиматическом исполнении для эксплуатации в макроклиматических районах с УХЛ, Т и ТС климатом. В зависимости от места размещения и установки, трансформаторы изготавливаются по соответствующим категориям, виды которых в обобщенной форме приведены в табл. 1.8. Рабочие и предельные значения относительной влажности воздуха в сочетании с температурой окружающей среды при различной продолжительности воздействия приведены в табл. 1 9. В зависимости от конкретных условий эксплуатации трансформаторы типа ТНЧЗ изготавливаются также с учетом механических воздействий по ГОСТ 16962. Например, допускается использовать трансформаторы типа ТНЧ3-4 не дольше 1 000 ч при температуре окружающей среды не более  $+85\,^{0}$ С на частотах 300...7 000 Гц при напряжении на первичной обмотке не более 20 В. Виды и значения внешних воздействующих факторов рассмотрены в табл. 1.3 — 1.14. Конкретные значения этих факторов приведены ниже.




Рис. 4.18

Применение трансформаторов типа ТНЧ3 в блоках и узлах аппаратуры бытового назначения определяется установленными категориями размещения, виды которых приведены в табл. 1.4. Виды и значения характеристик механических воздействий выбираются из табл. 1.12 — 1.14. Значения пониженного и повышенного давления воздуха в обобщенной форме рассмотрены в табл. 1.12. Если трансформаторы типа ТНЧ3 работают в иных диапазонах внешних воздействующих нагрузок, установленных для конкретного климатического исполнения РЭА, то в конструкторской документации на трансформаторы типа ТНЧ3 указывается более узкий или более широкий диапазон этих значений. Конструкция трансформаторов типа ТНЧ3 обеспечивает эксплуатацию без обрывов в обмотках и других повреждений, появления следов коррозии на металлических деталях, многократного циклического воздействия температур предельных значений, а также воздействия механических нагрузок, рассмотренных выше. При этом изменение индуктивности первичной обмотки не превышает 10% от величины, измеренной до воздействия указанных факторов.

Конструкция трансформаторов типа ТНЧЗ разработана для установки и монтажа на печатной плате. При установке трансформаторов на печатной плате монтажные выводы пропускают через отверстия в печатной плате, затем загибают их вдоль печатных проводников на 1,5...3 мм и припаивают припоем ПОС-61.


Пайку выводов производят паяльником мощностью не более 60 Вт в течение не более 10 с. Крепление трансформаторов на печатной плате осуществляется только за счет распайки выводов.

Трансформаторы типа ТНЧ3 изготавливаются на магнитопроводах из ферромагнитных материалов, обеспечивающих работу в диапазоне частот 300... 40 000 Гц с неравномерностью частотной характеристики не более 3...5 дБ. Масса трансформаторов не превышает 6,5 г. Трансформаторы типа ТНЧ3 типоразмера ТНЧ3—7 изготавливаются без магнитопровода. Технологический процесс установки и монтажа трансформаторов типа ТНЧ3 на печатной плате предусматривает лакирование поверхностей двумя слоями специального лака с последующей просушкой в термической камере, что обеспечивает необходимый запас электрической прочности изоляции обмоток трансформатора и комплектующих ЭРЭ. Конструкция трансформаторов типа ТНЧ3 обеспечивает их работу без обрывов обмоток и без изменений основных параметров при многократном циклическом воздействии повышенной и пониженной температур, а также пониженного давления воздуха.

Малогабаритным согласующим трансформаторам присвоено сокращенное обозначение — ТНЧЗ, где буква Т обозначает слово «трансформатор». Трансформаторам присвоено также условное обозначение, которое применяется при заказе и при разработке конструкторской документации. Условное обозначение состоит из сокращенного обозначения трансформатора, условного порядкового номера и обозначения ГОСТ или ТУ, по которым выпускаются трансформаторы промышленностью и поставляются заказчику. Пример условного обозначения низкочастотного согласующего трансформатора типа ТНЧЗ с порядковым номером 3: «Трансформатор ТНЧЗ—3».

#### Основные параметры

Основные электромагнитные параметры и технические характеристики низкочастотных согласующих трансформаторов типа ТНЧЗ приведены в табл 4.19. Принципиальные электрические схемы трансформаторов типа ТНЧЗ показаны на рис. 4.19. Значения величин технических характеристик входного сопротивления, напряжения на первичной обмотке, индуктивности первичной обмотки, индуктивности рассеяния для трансформаторов типономиналов ТНЧЗ—2 — ТНЧЗ—6 в табл. 4.19 приведены для всей первичной обмотки. Для трансформаторов типономинала ТНЧЗ—7 напряжение на первичной обмотке, индуктивность первичной обмотки, индуктивность рассеяния указаны лишь для половины первичной обмотки (выводы 1 и 4 или 5 и 8). Усредненные значения тока холостого хода трансформаторов в диапазоне частот



300.. 40 000 Гц приведены в табл. 4.20. Зависимость индуктивности первичной обмотки от тока подмагничивания для различных типономиналов трансформаторов показана на рис. 4 20. В ряде случаев при эксплуатации электрические параметры трансформаторов изменяются, но находятся в пределах, указанных в табл. 4.21. При этом выходная мощность не должна превышать 50 мВт при работе в диапазоне частот 1 000...7 000 Гц. Одновременно могут быть использованы соотношения напряжений на первичной обмотке трансформатора и диапазона рабочих частот, которые приведены в табл. 4.22.




Таблица 4.19. Электромагнитные параметры согласующих трансформаторов типа ТНЧЗ

Обозна- чение	Входное сопро-	Сопро- тивление	про- пение жение циент	Коэффи-	ток под-	Сопротивление обмоток постоянному току при + 20 °C, Ом			
транс- форма- тора	тивле- ние, Ом	нагрузки, Ом	первич- ной об- мотки. В	первич- ной об- мотки	вторич- ной об- мотки	транс- форма- ции	вания, мА	первич- ной	вторич- ной
TH43-1	50	500x2	0,35	0,01	0,0004	6,3	_	1,9x2	95x2
TH43-2	600	500x2	0,35	0,135	0,0048	1,8	_	25x2	90x2
TH43-3	2000	500x2	0,35	0,35	0,016	1	-	55x2	92x2
TH43-4	3000x2	500x2	1,4	1,4	0.05	0,5	1	210x2	165x2
TH43-5	3000x2	100x2	1,4	1,8	0,08	0,17	1	245x2	165x2
TH43-6	500x2	100x2	3,5	0,15	0,008	0,4	4	45x2	45x2
TH437	500x2	600	2,5	0,09	0,004	1,4	4	65x2	57x2

Таблица 4.20. Усредненные значения тока холостого хода трансформаторов типа ТНЧЗ

Обозначение	Ток холостого хода, мА						
трансформатора	при 300 Гц	при 1000 Гц	при 7000 Гц	при 40000 Гц			
TH43-1	75	26,3	8,5	3,8			
TH43-2	17,5	6,35	2,12	1			
TH43-3	12,1	4,25	1,53	0,6			
TH43-4	5,25	1,75	0,55	0,95			
TH43-5	4,5	1,5	0,5	1,2			
TH43-6	15,2	5,4	1,75	0,72			
TH43-7	22,7	9,1	2,95	1,2			

Таблица 4.21. Электромагнитные параметры трансформаторов типа TH43 при эксплуатации в диапазоне  $1\ 000...7\ 000\ \Gamma$ ц

Обозначение трансформатора	Выходное сопротив- ление, Ом	Напряжение на пер- вичной обмотке, В <sub>эфф</sub>	Ток подмагничива- ния, мА	Постоянный потен- циал между обмот- ками, В
TH43-4	1000	20	1	15
TH43-7	600	5	4	15

Таблица 4.22. Допускаемые сочетания напряжения на первичной обмотке и диапазона частот трансформаторов типа ТНЧ3

Обозначение трансформатора	Напряжение на первичной обмотке, В	Диапазон рабочих частот, Гц
TH43-1	1,5	
TH43-2	5	30040000
TH43-3	8	
TH43-4	20	70040000
TH43-5	25	200 40000
TH43-6	7	30040000
TH437	5	70040000

#### Условия эксплуатации трансформаторов типа ТНЧЗ

Температура окружающей среды:	_
повышенная рабочая	+ 60 °C
повышенная предельная с учетом перегрева обмоток	+ 85 °C
пониженная рабочая	– 40 °C
пониженная предельная	− 60 °C
пониженная при транспортировке	− 60 °C
	00
Температура перегрева обмоток, не более	+ 45 °C

Смена температур (многократное циклическое воздействие)	− 60+ 85 °C
Относительная влажность воздуха при температуре + 35 <sup>0</sup> C, не более	98%
Атмосферное давление воздуха. пониженное рабочее повышенное рабочее	0,13 кПа (1 мм рт. ст.) 297 кПа (3 кгс/см²)
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот 15 000 Гц с ускорением, не более	392,4 м/с² (40g)
Многократные удары длительностью 25 мс с ускорением, не более	9 810 м/с² (1 000g)
Одиночные удары длительностью 0,21 мс с ускорением, не более	9 810 м/с² (1 000g)
Линейные (центробежные) нагрузки с ускорением, не более	1 472 м/с² (150g)
Акустические шумы в диапазоне частот 50 10 000 Гц с уровнем звукового давления, не более	150 дБ

## Дополнительные технические характеристики трансформаторов типа ТНЧЗ

Диапазон рабочих частот	30040 000 Гц
Неравномерность частотной характеристики на граничных частотах, не более	3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 300 .40 000 Гц, не более	10%
Максимально допустимое испытательное напряжение на любой обмотке	100 B
Сопротивление изоляции между обмотками или между обмотками и магнитопроводом, не менее	20 МОм
Максимальное отклонение коэффициентов трансформации	± 10%
Максимальное отклонение сопротивления обмоток при постоянном токе при температуре 20 °C	± 25%

## Условные обозначения

#### Электромагнитные параметры

А — сила электрического тока, А

А<sub>L</sub> — коэффициент индуктивности (индуктивность на один виток), Гн/(вит)<sup>2</sup>

В — магнитная индукция, Тл

В<sub>мах</sub> — максимальная магнитная индукция, соответствующая вершине данной гистерезисной

петли, Тл

B<sub>s</sub> — магнитная индукция при насыщении, Тл

С — электрическая емкость, Ф

f — частота переменного напряжения, Гц Н<sub>м</sub> — напряженность магнитного поля, А/м

Н а — амплитудное значение синусоидального магнитного поля, А/м

Нс — коэрцитивная сила, А/м

Q — добротность

Рст

— амплитуда импульса тока, А

- удельные потери

I<sub>C</sub> — коэрцитивный ток, A L — индуктивность, Гн

рст — удельная намагничивающая мощность, B · A / кг

— приращение магнитного потока

 $\mu_{H}$  — начальная магнитная проницаемость  $\mu_{M}$  — импульсная магнитная проницаемость  $\delta_{h}$  — коэффициент потерь на гистерезис

δ<sub>f</sub> — коэффициент потерь на вихревые токи

- потери мощности в магнитопроводе

Uc — напряжение питающей сети, В

U<sub>r</sub> — активное напряжение на обмотках трансформатора, В

U<sub>1</sub> — напряжение первичной обмотки трансформатора (действующее значение), В

U<sub>2</sub> — напряжение вторичной обмотки, В

I<sub>XX</sub> — ток холостого хода трансформатора, А

r<sub>1</sub>,г<sub>2</sub> — сопротивление первичной и вторичной обмоток трансформатора, Ом

Р. — мощность трансформатора, В · А

Pг — габаритная мощность трансформатора, В · А

W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub> — число витков первичной и вторичной обмоток трансформатора

п — коэффициент трансформации

Т<sub>С</sub> — температура окружающей среды, <sup>О</sup>С

#### Конструктивные параметры

А — расстояние между осями отверстий (установочные и присоединительные размеры), мм

ширина стержня магнитопровода, мм

В — ширина трансформатора, мм — ширина магнитопровода, мм

с — ширина окна магнитопровода, мм

Es — площадь поперечного сечения магнитопровода, см²

G — масса, кгH — высота трансформатора, ммh — высота магнитопровода, мм

L — длина трансформатора, мм
 δ — зазор в магнитопроводе, мм

δ — зазор в магнитопроводе, мм
 К — коэффициент заполнения стали окна магнитопровода

#### Сокращенные обозначения

А — устройство, блок, прибор
 АСС — аппаратура средств связи
 БМ — броневой магнитопровод
 БТ — броневой трансформатор
 ГОСТ — государственный стандарт

ИВЭ — источник вторичного электропитания

3Ч — звуковая частота

КПД — коэффициент полезного действия ПН — преобразователь напряжения ППП — полупроводниковый прибор

РТМ — руководящий технический материал

РЭА — радиоэлектронная аппаратура СМ — стержневой магнитопровод

Т — трансформатор

ТА — трансформатор токаТЗ — техническое задание

ТКЕ — температурный коэффициент емкости

ТКИ — температурный коэффициент индуктивности

ТМ — тороидальный магнитопровод

ТУ — технические условия

ЭВМ — электронно-вычислительная машина

ЭДС — электродвижущая сила ЭМП — электромагнитные помехи

ЭМС — электромагнитная совместимость

ЭРЭ — электрорадиоэлемент

## Список литературы

- 1. Каретникова Е.И., Рычина Т.А., Ермаков А.И. Трансформаторы питания и дроссели фильтров для радиоэлектронной аппаратуры. М.: Советское радио, 1973. 180 с.
- 2. Норденберг Г.М. Трансформаторы для радиоэлектронной аппаратуры. Л.: Энергия, 1970. 240 с.
- 3. Сидоров И.Н., Мукосеев В.В., Христинин А.А. Малогабаритные трансформаторы и дроссели. Справочник. М.: Радио и связь, 1985. 416 с.
- 4. Сидоров И.Н., Христинин А.А., Скорняков С.В. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники. Справочник. М.: Радио и связь, 1989. 384 с.
- 5. Сидоров И.Н., Скорняков С.В. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. М.: Радио и связь, 1994. 320 с.
- 6. Сидоров И.Н., Биннатов М.Ф., Васильев Е.А. Устройства электропитания бытовой РЭА: Справочник. М.: Радио и связь, 1991. 472 с.
- 7. Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники. М.: Советское радио, 1971. 720 с.
- 8. ГОСТ 15150–69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 1989. 56 с.
- 9. Трансформаторы и индуктивные элементы. Справочный каталог. 2 изд. испр. и доп.— С.-Пб.: Северо-Западная Лаборатория, 1999.
- 10. Шольц Н.Н., Пискарев К.Д. Ферриты для радиочастот. М.-Л.: Энергия, 1966. 280 с.
- 11. Горбунов Н.Д., Матвеев Г.А. Ферриты и магнитодиэлектрики, М.: Сов. Радио, 1968. 175 с.
- 12. Куневич А.В. Ферриты, каталог. М.: ВНИИ, 1991. 212 с.
- 13. Куневич А.В., Сидоров И.Н. Индуктивные элементы на ферритах.
- 14. Ферритовые сердечники в узлах радиоаппаратуры: Справочник домашнего мастера. С.-Пб.: Лениздат, 1997. 408 с.
- 15. Березин О.К., Костиков В.Г., Шахнов В.А. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. М.: Три Л, 2000. 400 с.
- 16. Хныков А.В. Теория и расчет многообмоточных трансформаторов. М.: Солон-Р, 2002. 112 с.